



ترجمة وثيقة اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية JCGM 200:2012

المعجم الدولي للمترولوجيا

-المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات المتعلقة بها-

الطبعة الثالثة، 2012

(نسخة 2008 مع تعديلات طفيفة)

ترجمة م. أسامة أحمد ملحم

> الطبعة الأولى 2017

Disclaimer

All JCGM's products are internationally protected by copyright. This translation of the original JCGM document has been produced with the permission of the JCGM. The JCGM retains full internationally protected copyright on the design and content of this document and on the JCGM's titles, slogan and logos. The member organizations of the JCGM also retain full internationally protected right on their titles, slogans and logos included in the JCGM's publications. The only official version is the document published by the JCGM, in the original languages.

إخلاء مسؤولية

إن جميع منتجات اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية (JCGM) محمية دوليا بموجب حق المؤلف. وقد صدرت هذه الترجمة للوثيقة الأصلية بموافقة اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية (JCGM). وتحتفظ JCGM بحماية دولية لحق المؤلف لتصميم ومحتوى هذه الوثيقة واسم JCGM وشعارها وعلاماتها. كما تحتفظ المنظمات الأعضاء في JCGM بحقوقها في أسمائها وشعاراتها وعلاماتها المتضمنة في منشورات JCGM. وتكون النسخة الرسمية الوحيدة لهذه الوثيقة هي الوثيقة المنشورة من JCGM بلغتها الأصلية.


















مقدمة

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري أُنشأت نتيجة لدمج مهام المنظمة العربية للتزوة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية وتضم في عضويتها 21 دولة عربية، وتهدف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي، وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الإنتاج والإنتاجية، وكذلك التخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستوى القطري والقومي، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية وتشجيع التعاون بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الأخرى وذلك في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمم العربية.

في عام 2012 قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتأسيس البرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية وعحقيق Arab قالدول العربية والمناعية والمعاهد الوطنية للمترولوجيا العاملة في الدول العربية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة لديها، إضافة إلى رفع مستوى الثقة في القياسات بين الدول الأعضاء في هذا البرنامج، وتوقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل وصولا إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين أعضاء اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس والتي تعرف باتفاقية Arab قالم حركة التجارة البينية.

كما قامت في العام نفسه (2012) بتأسيس البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية (Arab Legal Metrology Program (ARAMEL) يهدف رفع مستوى التعاون بين الجهات الرسمية العربية العاملة في مجال المترولوجيا القانونية من جهة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة لديها، إضافة إلى العمل على تجانس الأنظمة والقوانين المترولوجية، مما يساهم في إزالة العقبات الفنية أمام حركة التجارة البينية.

وخلال السنوات الماضية قام البرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية والبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية بعقد العديد من الدورات التدريبية وإصدار التوجيه العربي لأدوات القياس، وترجمة المعجم الدولي لمصطلحات المترولوجيا القانونية، الصادر عن المنظمة الدولية ISO/IEC 17000:2004 الخاصة بمصطلحات تقييم المطابقة، واللذان قام المهندس أسامة أحمد ملحم بترجمتهما للعربية.

تأمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن يساهم هذا العمل الهام في المساهمة في رفع مستوى الوعي العام بالمترولوجيا وتوحيد المصطلحات المترولوجية العلمية والصناعية على مستوى الوطن العربي.

والله ولى التوفيق،،،،

عادل الصقر

مديرعام

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

الفهرس

	Contents	المحتويات	
	JCGM Foreword	مقدمة اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية	
	VIM introduction	مقدمة المعجم	
	Conventions	ميثاق إعداد المعجم	
	Scope	المجال	
1	Chapter (1)	الفصل (1)	1
1	Quantities and units	الكميات والوحدات	•
1.1	quantity	الكمية	1-1
1.2	kind of quantity	نوع الكمية	2-1
1.3	system of quantities	نظام الكميات	3-1
1.4	base quantity	الكمية الأساسية	4-1
1.5	derived quantity	الكمية المشتقة	5-1
1.6	International System of Quantities ISQ	النظام الدولي للكميات ISQ	6-1
1.7	quantity dimension	بعد الكمية	7-1
1.8	quantity of dimension one	الكمية ذات البعد واحد	8-1
1.9	measurement unit	وحدة القياس	9-1
1.10	base unit	وحدة القياس الأساسية	10-1
1.11	derived unit	وحدة القياس المشتقة	11-1
1.12	coherent derived unit	وحدة القياس المشتقة المترابطة	12-1
1.13	system of units	نظام وحدات القياس	13-1
1.14	coherent system of units	النظام المترابط لوحدات القياس	14-1
1.15	off-system measurement unit	وحدة قياس من خارج نظام وحدات القياس	15-1
1.16	International System of Units SI	النظام الدولي لوحدات القياس	16-1
1.17	multiple of a unit	مضاعف وحدة القياس	17-1
1.18	submultiple of a unit	جزء وحدة القياس	18-1
1.19	quantity value	قيمة الكمية	19-1
1.20	numerical quantity value	القيمة العددية للكمية	20-1
1.21	quantity calculus	حساب الكمية	21-1
1.22	quantity equation	معادلة الكمية	22-1
1.23	unit equation	معادلة وحدة القياس	23-1
1.24	conversion factor between units	معامل التحويل بين وحدات القياس	24-1
1.25	numerical value equation	معادلة القيمة العددية	25-1
1.26	ordinal quantity	الكمية المرتبية	26-1
1.27	quantity-value scale	مقياس قيمة الكمية	27-1
1.28	ordinal quantity-value scale	المقياس الترتيبي للقيمة-الكمية	28-1
1.29	conventional reference scale	المقياس الاصطلاحي المرجعي	29-1

	Contents	المحتويات	
1.30	nominal property	الخاصية الاسمية	30-1
2	Chapter (2) Measurement	الفصل (2) القياس	2
2.1	measurement	القياس	1-2
2.2	metrology	المترولوجيا	2-2
2.3	measurand	الكمية المراد قياسها	3-2
2.4	measurement principle	مبدأ القياس	4-2
2.5	measurement method	طريقة القياس	5-2
2.6	measurement procedure	إجراء القياس	6-2
2.7	reference measurement procedure	إجراء القياس المرجعي	7-2
2.8	primary reference measurement procedure	إجراء القياس المرجعي الأولي	8-2
2.9	measurement result	نتيجة القياس	9-2
2.10	measured quantity value	القيمة المقاسة	10-2
2.11	true quantity value	القيمة الصحيحة	11-2
2.12	conventional quantity value	القيمة الاصطلاحية	12-2
2.13	measurement accuracy	ضباطة القياس	13-2
2.14	measurement trueness	صحة القياس	14-2
2.15	measurement precision	دقة القياس	15-2
2.16	measurement error	خطأ القياس	16-2
2.17	systematic measurement error	خطأ القياس النظامي	17-2
2.18	measurement bias	انحياز القياس	18-2
2.19	random measurement error	خطأ القياس العشوائي	19-2
2.20	repeatability condition of measurement	ظرف التكرارية للقياس	20-2
2.21	measurement repeatability	تكرارية القياس	21-2
2.22	intermediate precision condition of measurement	ظرف دقة القياس المرحلية	22-2
2.23	intermediate measurement precision	الدقة المرحلية للقياس	23-2
2.24	reproducibility condition of measurement	ظرف إعادة القياس	24-2
2.25	measurement reproducibility	إعادة القياس	25-2
2.26	measurement uncertainty	ارتياب القياس	26-2
2.27	definitional uncertainty	الارتياب التعريفي	27-2
2.28	Type A evaluation of measurement uncertainty	تقييم النوع "أ" لارتياب القياس	28-2
2.29	Type B evaluation of measurement uncertainty	تقييم النوع "ب" لارتياب القياس	29-2
2.30	standard measurement uncertainty	الارتياب القياس المعياري	30-2

	Contents	المحتويات	
2.31	combined standard measurement uncertainty	ارتياب القياس المعياري المدمج	31-2
2.32	relative standard measurement uncertainty	ارتياب القياس المعياري النسبي	32-2
2.33	uncertainty budget	ميزانية الارتياب	33-2
2.34	target measurement uncertainty	ارتياب القياس المستهدف	34-2
2.35	expanded measurement uncertainty	ارتياب القياس الممتد	35-2
2.36	coverage interval	فترة التغطية	36-2
2.37	coverage probability	احتمالية التغطية	37-2
2.38	coverage factor	معامل التغطية	38-2
2.39	calibration	المعايرة	39-2
2.40	calibration hierarchy	الهيكلية الهرمية للمعايرة	40-2
2.41	metrological traceability	السلسلة المترولوجية	41-2
2.42	metrological traceability chain	حلقة السلسلة المترولوجية	42-2
2.43	metrological traceability to a measurement unit	السلسلة المترولوجية لوحدات القياس	43-2
2.44	verification	التحقق	44-2
2.45	validation	التثبت	45-2
2.46	metrological comparability of measurement results	المقارنة المترولوجية لنتائج القياس	46-2
2.47	metrological compatibility of measurement results	التوافق المترولوجي لنتائج القياس	47-2
2.48	measurement model	نموذج القياس	48-2
2.49	measurement function	دالة القياس	49-2
2.50	input quantity in a measurement model	الكمية الداخلة في نموذج القياس	50-2
2.51	output quantity in a measurement model	الكمية الخارجة من نموذج القياس	51-2
2.52	influence quantity	الكمية المؤثرة	52-2
2.53	correction	التصحيح	53-2
3	Chapter (3)	الفصل (3)	3
	Devices for measurement	وسائل القياس	
3.1	measuring instrument	أداة القياس	1-3
3.2	measuring system	منظومة القياس	2-3
3.3	indicating measuring instrument	أداة قياس ذات مبين	3-3
3.4	displaying measuring instrument	عارض (الشاشة) لجهاز القياس	4-3
3.5	scale of a displaying measuring instrument	مقياس أداة القياس ذات العارض المرئي	5-3
3.6	material measure	المقياس المادي	6-3
3.7	measuring transducer	مؤول القياس	7-3

	Contents	المحتويات	
3.8	sensor	المحس	8-3
3.9	detector	الكاشف	9-3
3.10	measuring chain	حلقة القياس	10-3
3.11	adjustment of a measuring system	ضبط منظومة القياس	11-3
3.12	zero adjustment of a measuring system	ضبط منظومة القياس على نقطة الصفر	12-3
4	Chapter (4) Properties of measuring devices	الفصل (4) خصائص وسائل القياس	4
4.1	indication	القيمة المبينة	1-4
4.2	blank indication	دلالة الخلو	2-4
4.3	indication interval	فترة القيم المبينة	3-4
4.4	nominal indication interval	الفترة الاسمية للقيم المبينة	4-4
4.5	range of a nominal indication interval	المدى الاسمي لفترة القيم المبينة	5-4
4.6	nominal quantity value	القيمة الاسمية	6-4
4.7	measuring interval	فترة القياس	7-4
4.8	steady-state operating condition	ظرف التشغيل المستقر	8-4
4.9	rated operating condition	ظرف التشغيل الاعتيادي	9-4
4.10	limiting operating condition	ظرف التشغيل الأقصى	10-4
4.11	reference operating condition	ظرف التشغيل المرجعي	11-4
4.12	sensitivity of a measuring system	حساسية منظومة القياس	12-4
4.13	selectivity of a measuring system	الانتقائية لمنظومة القياس	13-4
4.14	resolution	الثباتية	14-4
4.15	resolution of a displaying device	الثباتية لعارض وسيلة القياس	15-4
4.16	discrimination threshold	عتبة التمييز	16-4
4.17	dead band	الفترة الميتة	17-4
4.18	detection limit	حد الكشف	18-4
4.19	stability of a measuring instrument	استقرارية نظام القياس	19-4
4.20	instrumental bias	انحياز أداة القياس	20-4
4.21	instrumental drift	انسياق أداة القياس	21-4
4.22	variation due to an influence quantity	الاختلاف الناتج عن الكمية المؤثرة	22-4
4.23	step response time	زمن الاستجابة	23-4
4.24	instrumental measurement uncertainty	ارتياب القياس لأداة القياس	24-4
4.25	accuracy class	درجة الضباطة	25-4
4.26	maximum permissible measurement error	الخطأ الأعظم المسموح به	26-2
4.27	datum measurement error	خطأ القياس عند نقطة الفحص	27-4

	Contents	المحتويات	
4.28	zero error	الخطأ الصفري	28-4
4.29	null measurement uncertainty	ارتياب القياس عند قيمة الصفر	29-4
4.30	calibration diagram	مخطط الرسم البياني للمعايرة	30-4
4.31	calibration curve	منحنى المعايرة	31-4
5	Chapter (5)	الفصل (5)	5
3	Measurement standards (Etalons)	معايير القياس	3
5.1	measurement standard	معيار القياس	1-5
5.2	international measurement standard	معيار القياس الدولي	2-5
5.3	national measurement standard	معيار القياس الوطني	3-5
5.4	primary measurement standard	معيار القياس الأولي	4-5
5.5	secondary measurement standard	معيار القياس الثانوي	5-5
5.6	reference measurement standard	معيار القياس المرجعي	6-5
5.7	working measurement standard	معيار القياس للعمل	7-5
5.8	traveling measurement standard	معيار القياس الجوال	8-5
5.9	transfer measurement device	وسيلة القياس الجوالة	9-5
5.10	intrinsic measurement standard	معيار القياس الجوهري	10-5
5.11	conservation of a measurement standard	المحافظة على معايير القياس	11-5
5.12	calibrator	المعاير	12-5
5.13	reference material RM	المادة المرجعية	13-5
5.14	certified reference material CRM	المادة المرجعية ذات الشهادة	14-5
5.15	commutability of a reference material	قابلية الاستبدال للمادة المرجعية	15-5
5.16	reference data	البيانات المرجعية	16-5
5.17	standard reference data	البيانات المرجعية المعيارية	17-5
5.18	reference quantity value	القيمة المرجعية	18-5
Annex A	Concept diagrams	مخططات المفاهيم	الملحق "أ"
	Bibliography	المراجع	
	References of the Arabic translation	مراجع الترجمة للغة العربية	
	List of acronyms	قائمة المختصرات	
	Alphabetical index	الفهرس الهجائي الإنجليزي	

JCGM Foreword

In 1997 the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), chaired by the Director of the BIPM, was formed by the seven International Organizations that had prepared the original versions of the Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) and the International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM).

The Joint Committee took on this part of the work of the ISO Technical Advisory Group 4 (TAG 4), which had developed the GUM and the VIM. The Joint Committee was originally of representatives made up from International Bureau of Weights and Measures (BIPM), the International Electrotechnical Commission (IEC), the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), the International Organization for Standardization (ISO), the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), and the International Organization of Legal Metrology (OIML).

In 2005, the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) officially joined the seven founding international organizations.

The JCGM has two Working Groups. Working Group 1 (JCGM/WG 1) on the GUM has the task of promoting the use of the GUM and preparing Supplements to the GUM for broad application. Working Group 2 (JCGM/WG 2) on the VIM has the task of revising the VIM and promoting its use. Working Group 2 is composed of up to two representatives of each member organization, supplemented by a limited number of experts. The third edition of the VIM has been prepared by Working Group 2.

مقدمة اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية

في عام 1997 تم تشكيل اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية (JCGM)، برئاسة مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، من قبل السبع منظمات الدولية التي أعدت النسخة الأصلية من دليل التعبير عن الارتياب في القياس (GUM)، والمعجم الدولي للمصطلحات العامة والأساسية في المترولوجيا (VIM).

وقد قامت اللجنة المشتركة بأخذ عمل المجموعة الاستشارية الفنية الرابعة (TAG) التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، التي طورت الـــ GUM والـــ VIM. وقد تشكل JCGM أصلا من ممثلين عن:

- 1- المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM.
 - 2- اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC.
- 3- الاتحاد الدولي للكيمياء الطبية IFCC.
 - 4- المنظمة الدولية للتقييس ISO.
- 5- الاتحاد الدولى للكيمياء النظربة والتطبيقية IUPAC.
- 6- الاتحاد الدولي للفيزياء النظرية والتطبيقية IUPAP.
 - 7- المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML.

في عام 2005، انضم الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات ILAC رسمياً إلى السبع منظمات الدولية المؤسسة للجنة JCGM.

تتكون لجنة JCGM من مجموعتي عمل، تختص مجموعة العمل الأولى CGM/WG 1 والترويج له وتحضير ملاحق لتطبيقاته الواسعة. فيما تختص مجموعة العمل الثانية للطبيقاته الواسعة. فيما تختص مجموعة العمل الثانية لاستخدامه. وتتكون مجموعة العمل الثانية من عضو واحد أو أثنين من المنظمات الأعضاء في اللجنة، إضافة إلى عدد محدود من الخبراء. وهذه المجموعة هي التي قامت بتحضير هذه الطبعة الثالثة من VIM.

In 2004, a first draft of the third edition of the VIM was submitted for comments and proposals to the eight organizations represented in the JCGM, which in most cases consulted their members or affiliates, including numerous National Metrology Institutes. Comments were studied and discussed, taken into account when appropriate, and replied to by JCGM/WG 2. A final draft of the third edition was submitted in 2006 to the eight organizations for review and approval.

All subsequent comments were considered and taken into account as appropriate by Working Group 2.

The third edition of the VIM has been approved by each and all of the eight JCGM Member organizations.

This third edition cancels and replaces the second edition 1993.

في عام 2004 تم تقديم المسودة الأولى من الطبعة الثالثة لهذا المعجم لإبداء الملاحظات عليها من قبل المنظمات الثمانية الأعضاء في JCGM، والتي قامت كل منها في معظم الحالات باستشارة أعضائها أو المنتسبين لها والكثير من المراكز الوطنية للمترولوجيا، وتم بعدها دراسة الملاحظات والمقترحات والأخذ بالمناسب منها والرد عليها من قبل مجموعة العمل الثانية. وفي عام 2006 تم تقديم المسودة النهائية إلى المنظمات الثمانية الأعضاء في اللجنة لإبداء الملاحظات وأخذ الموافقة عليه.

كما قام فريق العمل (WG2) بالنظر في جميع الملاحظات اللاحقة وأخذها في الاعتبار حسب الاقتضاء.

وقد وافقت كل من المنظمات الأعضاء الثماني الأعضاء في JCGM على الطبعة الثالثة من هذا المعجم VIM.

تعتبر الطبعة الثانية من هذا المعجم والصادرة عام 1993 لاغية وتحل هذه الطبعة الثالثة محلها.

VIM introduction

مقدمة المعجم

In general, a vocabulary is a "terminological dictionary that contains designations and definitions from one or more specific subject fields" (ISO 1087-1:2000, subclause 3.7.2). The present Vocabulary pertains to metrology, the "science of measurement and its application". It also covers the basic principles governing quantities and units. The field of quantities and units could be treated in many different ways. Chapter 1 of this Vocabulary is one such treatment, and is based on the principles laid down in the various parts of the International Standard ISO 31, Quantities and units, currently being replaced by ISO/IEC 80000, Quantities and units, and in the SI Brochure, The International System of Units, (published by the BIPM).

The 2nd edition of the *International Vocabulary* of *Basic and General Terms in Metrology* was published in 1993. The need to cover measurements in chemistry and laboratory medicine for the first time, as well as to incorporate concepts such as those that relate to metrological traceability, measurement uncertainty, and nominal properties, led to this 3rd edition. Its title is now *International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms*, (VIM), in order to emphasize the primary role of concepts in developing a vocabulary.

In this Vocabulary, it is taken for granted that there is no fundamental difference in the basic principles of measurement in physics, chemistry, laboratory medicine, biology, or engineering. Furthermore, an attempt has been made to meet conceptual needs of measurement in fields such as biochemistry, food science, forensic science, and molecular biology.

تعرف معاجم المصطلحات على أنها قواميس تضم مصطلحات خاصة بحقل محدد أو أكثر بالإضافة إلى تعريفاتها، أنظر (ISO) خاصة بعلم 1:2000, subclause 3.7.2 (1087-1:2000, subclause 3.7.2 القياس وتطبيقاته أو ما يسمى بالمترولوجيا. ويغطي المعجم المبادئ الأساسية التي تحكم الكميات والوحدات. ويتناول الفصل الأول من هذا المعجم إحدى الطرق العديدة لمعالجة الكميات والوحدات، وتعتمد هذه الطريقة على المبادئ الواردة في مواصفة والوحدات، والتي يتم حاليا استبدالها بمواصفة 050 والخاصة بالكميات والوحدات، والتي يتم حاليا استبدالها بمواصفة ملكميات والوحدات، الخاصة أيضا بالكميات والوحدات، على المواصفة 150/IEC 80000 الخاصة أيضا بالكميات والوحدات القياس SI Brochure عن BIPM.

تم طباعة النسخة الثانية من هذا المعجم عام 1993. وبسبب الاحتياجات الجديدة إلى تغطية القياسات اللازمة في المختبرات الطبية والكيماوية بالإضافة إلى الحاجة لتضمين مفاهيم متعلقة بالسلسلة المترولوجية وارتياب القياس والكميات الاسمية، فقد تم إصدار هذه الطبعة الثالثة من هذا المعجم باسم "المعجم الدولي للمترولوجيا – المفاهيم العامة والخاصة والمصطلحات المتعلقة بها" بهدف التأكيد على الدور الأساس للمفاهيم في تطوير المصطلحات.

في هذا المعجم تم اعتبار أن عدم وجود أي اختلاف في المبادئ الأساسية للقياس في حقول الفيزياء والكيمياء والمختبرات الطبية وعلم الأحياء الدقيقة والهندسة هو من الأمور البديهية. علاوة على ذلك فقد تم إجراء محاولة لتلبية احتياجات القياس في حقول مثل الكيمياء الحيوية وعلم الغذاء والطب الشرعي وعلم الأحياء الدقيقة.

في هذه الطبعة تم حذف مجموعة من المفاهيم الواردة في الطبعة الثانية VIM بسبب عدم اعتبارها حاليا من المفاهيم العامة أو الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك، مفهوم "زمن الاستجابة" الذي استخدم لوصف السلوك المؤقت لمنظومة القياس. أما بالنسبة للمفاهيم المتعلقة بأجهزة القياس التي لم يتم تغطيتها في هذه الطبعة فيمكن الرجوع إلى معاجم أخرى مثل معجم المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC 60050 أما بالنسبة للمفاهيم المتعلقة بإدارة الجودة أو ترتيبات الاعتراف المتبادل الخاصة بالمترولوجيا أو المترولوجيا القانونية فيمكن الرجوع إلى المصادر الواردة في قائمة المراجع.

لقد أدى تطوير هذه الطبعة إلى ظهور العديد من الأسئلة المسئلة الأساسية حول الفلسفات والتوصيفات الحالية المختلفة للقياس، والتي سيتم تلخيصها تالياً، والتي أدت إلى صعوبة في تطوير التعاريف بحيث يمكن استخدامها عبر الأوصاف المختلفة. ولم تعط هذه الطبعة أي تفضيل لطريقة على أخرى.

إن التحول في معالجة ارتياب القياس من "طريقة الخطأ" الذي يدى أحيانا بــ (الطريقة التقليدية أو طريقة القيمة الصحيحة) إلى "طريقة الارتياب" اســتوجب إعادة النظر في بعض المفاهيم ذات العلاقة والتي ظهرت في الطبعة الثانية من هذا المعجم. إن الهدف من القياس وفقا "لطريقة الخطأ" هو تقدير القيمة الصحيحة والتي تكون قريبة بقدر الإمكان إلى القيمة الصحيحة الوحيدة. ويتكون الانحراف عن القيمة الصحيحة من مركبتين، أحداهما الخطأ النظامي والآخر الخطأ العشوائي. وهذان النوعان من الخطأ، اللذان يفترض دائما بأنهما قابلان للفصل والتمييز بينهما، يجب معاملة كل منهما بطريقة مختلفة عن الأخر. ولا يوجد قاعدة يمكن اشــتقاقها لتحديد كيفية اندماجهما مع بعضهما لتشكيل الخطأ الكلي في نتيجة قياس ما، والتي عادة ما يتم تقديرها. وعادة ما فإنه يتم تقدير الحد الأعلى للقيمة المطلقة للخطأ والتي تسمى مجازا بالارتياب.

وفقا لتوصيات اللجنة الدولي للأوزان والمقاييس 1-NCالعام 1980، والمتعلقة بالارتياب، فقد تم اقتراح أن يتم تجميع مصادر الارتياب في مجموعتين، النوع "أ" الخاصة بمصادر الارتياب التي

Several concepts that appeared in the 2nd edition of the VIM do not appear in this 3rd edition because they are no longer considered to be basic or general. For example, the concept 'response time', used in describing the temporal behavior of a measuring system, is not included. For concepts related to measurement devices that are not covered by this 3rd edition of the VIM, the reader should consult vocabularies such as IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary, IEV. For concepts concerned with quality management, mutual recognition arrangements pertaining metrology, or legal metrology, the reader is referred to documents given in the bibliography. Development of this 3rd edition of the VIM has raised some fundamental questions about different current philosophies and descriptions of measurement, as will be summarized below. These differences sometimes lead to difficulties in developing definitions that could be used across the different descriptions. No preference is given in this 3rd edition to any of the particular approaches.

The change of the treatment of measurement uncertainty from an Error Approach (sometimes called Traditional Approach or True Value Approach) to an Uncertainty Approach necessitated reconsideration of some of the related concepts appearing in the 2nd edition of the VIM. The objective of measurement in the Error Approach is to determine an estimate of the true value that is as close as possible to that single true value. The deviation from the true value is composed of random and systematic errors. The two kinds of errors, assumed to be always distinguishable, have to be treated differently. No rule can be derived on how they combine to form the total error of any given measurement result, usually taken as the estimate. Usually, only an upper limit of the absolute value of the total error is estimated, sometimes loosely named "uncertainty".

In the CIPM Recommendation INC-1 (1980) on the Statement of Uncertainties it is suggested that the components of measurement uncertainty should be grouped into two categories, Type A and Type B, according to whether they were evaluated by statistical methods or otherwise, and that they be combined to yield a variance according to the rules of mathematical probability theory by also treating the Type B components in terms of variances. The resulting standard deviation is an expression of a measurement uncertainty. A view of the Uncertainty Approach was detailed in the Guide to Expression of Uncertainty Measurement, GUM (1993, corrected 1995) that focused on the mathematical treatment of measurement uncertainty through an explicit measurement model under the assumption that the measurand can be characterized by an essentially unique value. Moreover, in the GUM as well as in IEC documents, guidance is provided on the Uncertainty Approach in the case of a single reading of a calibrated instrument, a situation normally met in

objective of measurement in Uncertainty Approach is not to determine a true value as closely as possible. Rather, it is assumed that the information from measurement only permits assignment of an interval of reasonable values to the measurand, based on the assumption that no mistakes have been made in performing the measurement. Additional relevant information may reduce the range of the interval of values that can reasonably be attributed to the measurand. However, even the most refined measurement cannot reduce the interval to a single value because of the finite amount of detail in the definition of a definitional measurand. The uncertainty, therefore, sets a minimum limit to any measurement uncertainty. The interval can be represented by one of its values, called a "measured quantity value".

industrial metrology.

In the GUM, the definitional uncertainty is considered to be negligible with respect to the other components of measurement uncertainty.

The objective of measurement is then to establish a probability that this essentially

يتم تقديرها من خلال الطرق الإحصائية، والنوع "ب" الخاصة بمصادر الارتياب المقدرة بطرق أخرى. ويندمج النوعان معا لتشكيل التباين (مربع الانحراف المعياري) وفقا للمبادئ الرياضية في الإحصاء. ويتم التعبير عن الانحراف المعياري الناتج على أنه "ارتياب القياس". إن موضوع ارتياب القياس قد تم التطرق إليه بالتفصيل في الدليل إلى مصطلح الارتياب في القياس، GUM، الذي تم وضعه عام 1993، وتم تصحيحه عام 1995، والذي يركز على المعالجات الرياضية لارتياب القياس من خلال أمثلة نموذجية واضحة، وعلى افتراض أن الكمية المراد قياسها يمكن تمييزها بقيمة واحدة. وعلاوة على ذلك فان الــــ GUM ووثائق الــــ الدلياس ذات القراءة الواحدة وهي الحالة التي يتم مصادفتها في العادة في المترولوجيا الصناعية.

لا يهدف القياس في طريقة الارتياب إلى تحديد القيمة الصحيحة إلى أقرب حد ممكن، ولكنه من المفترض أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من القياس تسمح فقط بتخصيص فترة من القيم المعقولة للكمية المراد قياسها بافتراض أنه لم يتم حدوث أي خطأ في إجراء القياس. إن المعلومات الإضافية يمكن أن تقلص مدى فترة القيم التي يمكن نسها إلى الكمية المراد قياسها. على أي حال فانه لا يمكن تقليص الفترة إلى قيمة واحدة حتى في أكثر القياسات دقة ونقاء. لذلك فان الارتياب التعريفي يضع الحد الأدنى لأي ارتياب قياس. إلا أنه يمكن تمثيل الفترة بقيمة واحدة من قيمها تسمى "القيمة المقاسة".

تم إهمال الارتياب التعريفي في الـ GUM بسبب صغره مقارنة مع قيمة المصادر الأخرى للارتياب.

وبالتالي فان هدف القياس هو تعيين احتمالية وقوع القيمة الصحيحة المميزة للكمية المراد قياسها ضمن فترة القيم المقاسة unique value lies within an interval of measured quantity values, based on the information available from measurement.

The IEC scenario focuses on measurements with single readings, permitting the investigation of whether quantities vary in time by demonstrating whether measurement results are compatible. The IEC view also allows nonnegligible definitional uncertainties. The validity of the measurement results is highly dependent on the metrological properties of the instrument as demonstrated by its calibration.

The interval of values offered to describe the measurand is the interval of values of measurement standards that would have given the same indications.

In the GUM, the concept of true value is kept for describing the objective of measurement, but the adjective "true" is considered to be redundant. The IEC does not use the concept to describe this objective. In this Vocabulary the concept and term are retained because of common usage and the importance of the concept.

استنادا إلى المعلومات المتوفرة للقياس.

تركز السيناريوهات الواردة في الــ IEC على القياسات ذات القراءة الواحدة، وتســمح بالتحقق من أن الكميات تتغير مع الوقت عن طريق إظهار توافق بين نتائج القياس. كما أن وجهة نظر الـــ IEC تســمح بعدم إهمال قيمة الارتياب التعريفي. إن موثوقية نتائج القياس تعتمد بدرجة كبيرة على الخصــائص المترولوجية لأداة القياس التي يتم تبيانها عن طريق المعايرة.

إن فترة القيم المتوفرة لوصف الكمية المراد قياسها هي فترة قيم معيار القياس التي من الممكن أن تعطي القيمة المبينة نفسها.

إن مفهوم القيمة الصحيحة قد تم المحافظة عليه في الــ GUM لوصف الغاية من القياس، بينما الصفة "صحيحة" فقد تم اعتبارها إطناباً لا فائدة منه. إن الــ IEC لا تستخدم هذا المفهوم لوصف هذا الهدف. في هذا المعجم فإن هذا المصطلح والمفهوم قد تم إعادة استخدامها بسبب استخدامهما الشائع وأهمية هذا المصطلح.

Conventions

ميثاق إعداد المعجم

Terminology rules

The definitions and terms given in this third edition, as well as their formats, comply as far as possible with the rules of terminology work, as outlined in ISO 704, ISO 1087-1 and ISO 10241. In particular, the substitution principle applies; that is, it is possible in any definition to replace a term referring to a concept defined elsewhere in the VIM by the definition corresponding to that term, without introducing contradiction or circularity.

Concepts are listed in five chapters and in logical order in each chapter. In some definitions, the use of non-defined concepts (also called "primitives") is unavoidable. In this Vocabulary, such non-defined concepts include: system, component, phenomenon, body, substance, property, reference, experiment, examination, magnitude, material, device, and signal.

To facilitate the understanding of the different relations between the various concepts given in this Vocabulary, concept diagrams have been introduced. They are given in Annex A.

Reference number

Concepts appearing in both the second and third editions have a double reference number; the third edition reference number is printed in bold face, and the earlier reference from the second edition is given in parentheses and in light font.

Synonyms

Multiple terms for the same concept are permitted. If more than one term is given, the first term is the preferred one, and it is used throughout as far as possible.

Bold face

Terms used for a concept to be defined are printed in **bold face**. In the text of a given entry, terms of concepts defined elsewhere in the VIM are also printed in **bold face** the first time they

قواعد المصطلحات

تتطابق التعاريف والمصطلحات الواردة في هذه الطبعة، بالإضافة إلى صيغتها، مع قواعد عمل المصطلحات كما هي واردة في المواصفات 10241 1020 1087، 150 1084، وبشدر الإمكان. وبشكل خاص فقد تم تطبيق مبدأ الإحلال الذي يعني إمكانية إحلال أي مصطلح يشير إلى مفهوم معرف في أي مكان بهذا المعجم بالتعريف المناظر لذلك المصطلح بدون إحداث تعارض أو تكرار، لأي تعريف.

تم إدراج المفاهيم في خمسة فصول بشكل منطقي داخل كل فصل. في بعض التعاريف لم يكن من الممكن تجنب استخدام بعض المفاهيم غير المعرفة (تعاريف أولية)، والتي منها: النظام، المكون، الظاهرة، الجسم، المادة، الخاصية، المرجع، التجربة، الفحص، المقدار، وسيلة القياس، الإشارة.

تم في الملحق (أ) إعداد مخططات المفاهيم لتسهيل فهم العلاقات المختلفة بين هذه المفاهيم.

الرقم المرجعي

للمصطلحات التي ظهرت في الطبعة الثانية والطبعة الثالثة رقمين مرجعين، يكون الأول منهما والمطبوع باللون الغامق هو الرقم المرجعي المستخدم في هذه الطبعة، أما الرقم الموجود بين قوسين وباللون العادي فهو الرقم المرجعي الخاص بالطبعة الثانية.

المترادفات

لقد سمح في هذا المعجم بوجود مصطلحات متعددة للمفهوم الواحد. وفي هذه الحالة فإن المصطلح الأول يكون هو المفضل للاستخدام، كما أنه هو المصطلح المستخدم لأقصى حد ممكن.

المصطلحات المكتوبة بالخط الغامق

تم طباعة المصطلحات التي سيتم تعريفها بخط غامق. كما طبعت المصطلحات الخاصة بمفاهيم معرفة بمكان آخر من هذا المعجم بخط غامق في أو ظهور لها في المعجم.

appear.

Quotation marks

In the English text of this document, single quotation marks ('...') surround the term representing a concept unless it is in bold. Double quotation marks ("...") are used when only the term is considered, or for a quotation. In the Arabic text, quotation marks («...») are used for quotations, or to highlight a word or a group of words.

Decimal sign

The decimal sign in the English text is the point on the line, and the comma on the line is the decimal sign in the Arabic text.

Equal-by-definition symbol

The symbol := denotes "is by definition equal to" as given in the ISO 80000 and IEC 80000 series.

Interval

The term "interval" is used together with the symbol [a, b] to denote the set of real numbers x for which $a \le x \le b$, where a and b > a are real numbers. The term "interval" is used here for 'closed interval'. The symbols a and b denote the 'end-points' of the interval [a, b].

EXAMPLE

[-4, 2]

علامات التنصيص

تمثل علامات التنصيص الأحادية ('...') المستخدمة في النص الإنجليزي حول المصطلح لتوضح أن هذا المصطلح هو عبارة عن مفهوم، ما لم يكتب بخط غامق. في حين استخدمت علامات التنصيص الثنائية ("...")عند الاهتمام فقط بالمصطلح، أو في حالة الاقتباس.

أما في النص العربي فقد استخدمت علامات التنصيص ("...") في حالة الاقتباس أو لإظهار كلمة أو مجموعة كلمات.

الإشارة العشرية

تم استخدام النقطة (.) في النص الإنجليزي للدلالة على الإشارة العشرية، فيما استخدمت الفاصلة (.) في النص العربي.


الرمز "مساو بالتعريف"

الفترة

يستخدم هذا المصطلح مع الرمز [a,b] للتعبير عن مجموعة النقاط الحقيقية x، حيث $a \le x \le b$ أرقام حقيقية $a \le x \le b$.

2m يستخدم مصطلح "فترة" في هذا المعجم "للفترات المغلقة"، حيث تدل الرموز a و b على نقاط النهاية للفترة [a,b].

يرمز للفترة المبينة في الشكل أدناه على النحو [4,2]



The two end-points 2 and -4 of the interval [-4, 2] can be stated as -1 ± 3 . The latter expression does not denote the interval [-4, 2]. Nevertheless, -1 ± 3 is often used to denote the interval [-4, 2].

يمكن التعبير عن نقطتي النهاية 2 و 4- للفترة [2, 4-] على الشكل 3 ± 1-، وعلى الرغم من أن هذا التعبير لا يدل على فترة، إلا أنه غالبا ما يستخدم.

Range of interval Range

The range of the interval [a, b] is the difference b - a and is denoted by r[a, b].

EXAMPLE


$$r[-4, 2] = 2 - (-4) = 6$$

مدى الفترة

r[a,b] هو b-a ويعبر عنه بالشكل [a,b]

مثال

إن مدى الفترة
$$[a, b]$$
 المبينة بالشكل أدناه هي: $r[-4, 2] = 2 - (-4) = 6$



NOTE

The term "span" is sometimes used for this concept.

Scope

In this Vocabulary, a set of definitions and associated terms is given, in English and Arabic, for a system of basic and general concepts used in metrology, together with concept diagrams to demonstrate their relations. Additional information is given in the form of examples and notes under many definitions.

This Vocabulary is meant to be a common reference for scientists and engineers physicists, including chemists, medical scientists — as well as for both teachers and practitioners involved in planning or performing measurements, irrespective of the level of measurement uncertainty and irrespective of the field of application. It is also meant to be a reference for governmental and bodies. governmental trade associations. accreditation bodies. regulators, and professional societies.

Concepts used in different approaches to describing measurement are presented together. The member organizations of the JCGM can select the concepts and definitions in accordance with their respective terminologies. Nevertheless, this Vocabulary is intended to promote global harmonization of terminology used in metrology.

ملاحظة

يستخدم أحيانا المصطلح "span" للدلالة على هذا المفهوم.

المجال

يغطي هذا المعجم مجموعة التعاريف والمصطلحات المتعلقة بها باللغتين العربية والانجليزية، وذلك لنظام المفاهيم الأساسية والعامة المستخدمة في المترولوجيا، بالإضافة إلى مخططات المفاهيم لتوضيح العلاقة بينها. كما تم إعطاء معلومات إضافية على شكل أمثلة وملاحظات للعديد من التعاريف.

قصد من هذا المعجم أن يكون مرجعا عاما للعلماء والمهندسين – بما في ذلك الفيزيائيين والكيميائيين وعلماء الطب – بالإضافة إلى المعلمين والعاملين في مجال تخطيط وتنفيذ القياسات، وبغض النظر عن مجال التطبيق. كما قصد أيضا منه أن يكون مرجعا للجهات الحكومية والجهات العاملة بين الحكومات والاتحادات التجاربة وهيئات الاعتماد والمشرعين والجمعيات المهنية المحترفة.

تم تقديم المفاهيم المستخدمة بعدة طرق لوصف القياسات مع بعضها البعض. يمكن لأعضاء المنظمات المشتركة في لجنة JCGM أن تختار المفاهيم والتعاريف بما يتناسب مع مصطلحاتهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فان القصد من هذا المعجم هو الترويج لتجانس المصطلحات المترولوجية على المستوى الدولي.

Chapter (1) Quantities and units

الفصل (1) الكميات والوحدات

1.1 (1.1) quantity

property of a phenomenon, body, or substance, where the property has a magnitude that can be expressed as a number and a reference.

NOTE 1

The generic concept 'quantity' can be divided into several levels of specific concepts, as shown in the following table. The left hand side of the table shows concepts under 'quantity'. These are generic concepts for the individual quantities in the right hand column.

1-1 الكمية

خاصية لظاهرة أو لجسم أو لمادة لها مقداريمكن التعبير عنه برقم ومرجع.

ملاحظة 1

إن مفهوم "الكمية" هو مفهوم عام يمكن أن يقسم إلى عدة مستويات كما هو مبين في الجدول التالي. حيث يبين العمود الأيسر المفاهيم المندرجة تحت المفهوم العام "الكمية" والتي تمثل أيضاً مفاهيماً عامة للمفاهيم الفردية المبينة في العمود الأيمن.

	radius, r	radius of circle A, r_A or $r(A)$
Length, L	نصف القطر	نصف قطر دائرة
الطول	wavelength, λ	wavelength of the sodium D radiation, λ_D or $\lambda(D;Na)$
	الطول الموجي	الطول ألموجي لإشعاع الصوديوم
	kinetic energy, T	kinetic energy of particle i in a given system, T_i
Energy, E	الطاقة الحركية	الطاقة الحركية لجسيم في نظام معين.
الطاقة	heat, Q	heat of vaporization of sample i of water, Q_i
	الحرارة	كمية حرارة التبخر لعينة من الماء
electric charge, Q		electric charge of the proton, e
الشحنة الكهربائية		الشحنة الكهربائية للبروتون
electric resistance, R		electric resistance of resistor i in a given circuit, R_i
	المقاومة الكهربائية	المقاومة الكهربائية لمقاومة في دائرة كهربائية معينة.
amount-of-substance of	concentration of entity B, $c_{\rm B}$	amount-of-substance concentration of ethanol in wine sample i, $c_i(C_2H_5OH)$
مقدار تركيز المادة		مقدار تركيز كمية الايثانول في عينة ما
number concentration of entity B, $c_{\rm B}$		number concentration of erythrocytes in blood sample i , $C(Erys; B_i)$
	التركيز العددي	التركيز العددي لكربات الدم الحمراء في عينة دم.
Rockwell C hardness, HRC		Rockwell C hardness of steel sample i, HRC;
مقياس روكوبل C للصلادة.		صلادة عينة من الفولاذ وفقا لمقياس روكوبل C

NOTE 2

A reference can be a **measurement unit**, a **measurement procedure**, a **reference material**, or a combination of such.

NOTE 3

Symbols for quantities are given in the ISO 80000 and IEC 80000 series *Quantities and units*. The symbols for quantities are written in

ملاحظة 2

يمكن أن يكون المرجع عبارة عن وحدة قياس أو إجراء قياس أو مادة مرجعية بشكل منفرد أو مجتمع.

ملاحظة 3

بخصوص رموز الكميات فانه يمكن الرجوع إلى سلسلة المواصفات الدولية 80000 ISC ومواصفة 80000 االخاصة

italics. A given symbol can indicate different quantities.

NOTE 4

The preferred IUPAC-IFCC format for designations of quantities in laboratory medicine is "System-Component; kind-of-quantity".

EXAMPLE

"Plasma (Blood)-Sodium ion; amount-ofsubstance concentration equal to 143 mmol/l in a given person at a given time".

NOTE 5

A quantity as defined here is a scalar. However, a vector or a tensor, the components of which are quantities, is also considered to be a quantity.

NOTE 6

The concept 'quantity' may be generically divided into, e.g. 'physical quantity', 'chemical quantity', and 'biological quantity', or **base quantity** and **derived quantity**.

1.2 (1.1, Note 2)

kind of quantity

kind

aspect common to mutually comparable quantities

NOTE 1

The division of 'quantity' according to 'kind of quantity' is to some extent arbitrary.

EXAMPLE 1

The quantities diameter, circumference, and wavelength are generally considered to be quantities of the same kind, namely of the kind of quantity called length.

EXAMPLE 2

The quantities heat, kinetic energy, and potential energy are generally considered to be quantities of the same kind, namely of the kind of quantity called energy.

NOTE 2

Quantities of the same kind within a given system of quantities have the same quantity dimension. However, quantities of the same dimension are not necessarily of the same kind.

بالكميات والوحدات .إن رموز الكميات مكتوبة بالخط المائل، ويمكن أن يشير الرمز إلى كميات مختلفة .

ملاحظة 4

إن الصيغة المفضلة من قبل IUPAC-IFCC لتمييز الكميات في المختبرات الطبية هي "نوع الكمية، النظام-المكون"

مثال

تركيز ايون الصوديوم في بلازما الدم لشخص معين في وقت معين يساوي 143ممول/ل.

ملاحظة 5

يمكن للكمية أن تكون متجهة أو غير متجهة.

ملاحظة 6

يمكن تقسيم مفهوم الكمية إلى عدة أقسام منها، الكمية الفيزيائية والكمية الكيميائية والكمية البيولوجية، كما يمكن تقسيمها إلى كميات أساسية وكميات مشتقة.

2-1

نوع الكمية

سمة عامة لكميات يمكن مقارنتها ببعضها البعض.

للحظة 1

إن تقسيم الكمية وفقا لنوع الكمية هو أمر اعتباطي إلى حد ما.

مثال 1

إن الكميات مثل القطر والمحيط والطول الموجي تعتبر بشكل عام كميات من نفس النوع (الطول).

مثال 2

إن الكميات مثل الحرارة والطاقة الحركية وطاقة الوضع تعتبر بشكل عام كميات من نفس النوع (الطاقة).

ملاحظة 2

يكون للكميات من نفس النوع نفس بعد الكمية، ولكن ليس من الضروري أن الكميات من البعد نفسه، هي كميات من نفس النوع.

The quantities moment of force and energy are, by convention, not regarded as being of the same kind, although they have the same dimension. Similarly for heat capacity and entropy, as well as for number of entities, relative permeability, and mass fraction.

NOTE 3

In English, the terms for quantities in the left half of the table in 1.1, Note 1, are often used for the corresponding 'kinds of quantity'.

1.3 (1.2)

system of quantities

set of **quantities** together with a set of non contradictory equations relating those quantities

NOTE

Ordinal quantities, such as Rockwell C hardness, are usually not considered to be part of a system of quantities because they are related to other quantities through empirical relations only.

1.4 (1.3)

base quantity

quantity in a conventionally chosen subset of a given **system of quantities**, where no subset quantity can be expressed in terms of the others.

NOTE 1

The subset mentioned in the definition is termed the "set of base quantities".

EXAMPLE

The set of base quantities in the **International System of Quantities (ISQ)** is given in 1.6.

NOTE 2

Base quantities are referred to as being mutually independent since a base quantity cannot be expressed as a product of powers of the other base quantities.

NOTE 3

'Number of entities' can be regarded as a base quantity in any system of quantities.

مثال

على الرغم من أن الكميات "عزم القوة "و "الطاقة "لهما نفس بعد الكمية، إلا أنه قد اتفق على أنهما ليسا من نفس نوع الكمية وكذلك الأمر بالنسبة للسعة الحرارية والانتروبي، وكذلك النفاذية النسبية وكسر الكتلة وعدد المكونات.

ملاحظة 3

غالبا ما تستخدم المصطلحات الإنجليزية المتعلقة بالكميات الواردة في النصف الأيسر من الجدول الوارد في البند 1-1 للدلالة على الكميات من نفس النوع.

3-1

نظام الكميات

مجموعة من الكميات مع مجموعة من العلاقات غير المتناقضة التي تربط هذه الكميات فيما بيها.

ملاحظة

إن الكميات المرتبية (ذات الرتب) مثل مقياس الصلادة روكويل ك، لا يعتبر عادة جزءاً من نظام الكميات بسبب ارتباطها بكميات أخرى من خلال علاقات تجربية فقط.

4-1

الكمية الأساسية

هي كمية ، من مجموعة فرعية، تم اختيارها اصطلاحيا، في نظام كميات معنن، لتكون أساسا للتعبير عن الكميات الأخرى.

ملاحظة 1

إن المجموعة الفرعية المذكورة في التعريف هي "مجموعة الكميات الأساسية".

مثال

يبين التعريف 1-6 مجموعة الكميات الأساسية في النظام الدولى للكميات ISQ

ملاحظة 2

تعتبر الكميات الأساسية مستقلة عن بعضها البعض وذلك بسبب أنه لا يمكن للكمية الأساسية أن تكون ناتجة عن حاصل ضرب أسس الكميات الأساسية الأخرى.

ملاحظة 3

يمكن اعتبار "عدد المكونات" ككمية أساسية في أي نظام للكميات

1.5 (1.4)

derived quantity

quantity, in a **system of quantities**, defined in terms of the base quantities of that system

EXAMPLE

In a system of quantities having the base quantities length and mass, mass density is a derived quantity defined as the quotient of mass and volume (length to the third power).

1.6

International System of Quantities ISO

system of quantities based on the seven **base quantities**: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity

NOTE 1

This system of quantities is published in the ISO 80000 and IEC 80000 series *Quantities* and units.

NOTE 2

The **International System of Units (SI)** (see 1.16) is based on the ISQ.

1.7 (1.5)

quantity dimension

dimension of a quantity

dimension

expression of the dependence of a **quantity** on the **base quantities** of a **system of quantities** as a product of powers of factors corresponding to the base quantities, omitting any numerical factor

EXAMPLE 1

In the **ISQ**, the quantity dimension of force is denoted by dim $F = LMT^{-2}$.

EXAMPLE 2

In the same system of quantities, dim $\rho_B = ML^$ is the quantity dimension of mass

5-1

الكمية المشتقة

كمية، في نظام ما للكميات، يتم تعريفها من خلال الكميات الاسمية في ذلك النظام.

مثال

في نظام للكميات يحتوي على الطول والكتلة ككميات أساسية، فان الكثافة الكتلية تعتبر كمية مشتقة وتعرف على أنها حاصل قسمة الكتلة على الحجم (الطول مرفوعا للقوة الثالثة).

6-1

النظام الدولي للكميات (ISQ)

يرتكز النظام الدولي للكميات على السبع كميات الأساسية: الطول، والكتلة، والزمن، والتيار الكهربائي، ودرجة الحرارة الثيرموديناميكية، وكمية المادة، وشدة الإضاءة.

الحظة 1

هذا النظام منشور في سلسلة مواصفات ISO 80000 و IEC 80000 الخاصة بالكميات والوحدات.

ملاحظة 2

يرتكز النظام الدولي للوحدات (SI) على النظام الدولي للكميات (ISQ)، أنظر البند 1-16.

7-1

بعد الكمية

مصطلح يبين اعتمادية كمية ما على الكميات الأساسية، في نظام ما للكميات، ويتمثل بحاصل الضرب لقوى العوامل المناظرة للكميات الأساسية في ذلك النظام، وبحذف أي معامل رقعى.

مثال 1

يمثل بعد كمية "القوة" على الشكل ($^{-1}$ LMT) ، حيث ($^{-1}$) هو بعد كمية الطول ($^{-1}$) ، و ($^{-1}$) هو بعد كمية الزمن ($^{-1}$). ويلاحظ أنه للتميز بين رمز الكمية وبعدها، فإن الحروف اللاتينية المائلة تستخدم لرموز الكميات، بينما تستخدم الحروف اللاتينية الكبيرة القائمة لرموز أبعاد الكميات.

مثال 2

يمثل بعد كمية "كثافة الكتلة" وبعد كمية "التركيز الكتلي" على الشكل ((ML^{-3})) ، حيث ((L)) ، و

concentration of component B, and ML^{-3} is also the quantity dimension of mass density, ρ , (volumic mass).

EXAMPLE 3

The period T of a pendulum of length l at a place with the local acceleration of free fall g is

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$
 or $T = C(g)\sqrt{l}$

where
$$C(g) = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$$

Hence dim $C(g) = L^{-1/2}T$.

NOTE 1

A power of a factor is the factor raised to an exponent. Each factor is the dimension of a base quantity.

NOTE 2

The conventional symbolic representation of the dimension of a base quantity is a single upper case letter in roman (upright) sans-serif type. The conventional symbolic representation of the dimension of a **derived quantity** is the product of powers of the dimensions of the base quantities according to the definition of the derived quantity. The dimension of a quantity Q is denoted by dim Q.

NOTE 3

In deriving the dimension of a quantity, no account is taken of its scalar, vector, or tensor character.

NOTE 4

In a given system of quantities,

- quantities of the same **kind** have the same quantity dimension,
- quantities of different quantity dimensions are always of different kinds, and
- quantities having the same quantity dimension are not necessarily of the same kind.

NOTE 5

Symbols representing the dimensions of the base quantities in the ISQ are:

(M) هو بعد كمية الكتلة (m).

مثال 3

إذا كان الزمن (7) للبندول ذات الطول (1) في موقع ذات تسارع محلى للسقوط الحر (g) هو

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$
 or $T = C(g)\sqrt{l}$

حيث

$$C(g) = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$$

 $L^{-1/2}$ T هو C(g) فان بعد الكمية

ملاحظة 1

إن قوة المعامل هي المعامل مرفوعا لأس، وكل معامل هو البعد للكمية الأساسية.

ملاحظة 2

يتم التعبير الرمزي الاصطلاحي لبعد كمية أساسية باستخدام حرف واحد كبير عمودي من النوع -roman (upright) sans. ويتم التعبير الرمزي الاصطلاحي لبعد كمية مشتقة بحاصل ضرب القوى لأبعاد الكميات الأساسية وفقا لتعريف الكمية المشتقة. ويرمز لبعد الكمية Q بالرمز Q dim

ملاحظة 3

في اشتقاق بعد الكمية، لا يتم أخذ صفات الكميات المتجهة وغير المتجهة بعين الاعتبار.

ملاحظة 4

في نظام ما للكميات،

- الكميات من نفس النوع لها نفس بعد الكمية.
- الكميات ذات أبعاد الكميات المختلفة دائما من تكون من كميات مختلفة.
- ليس من الضروري أن تكون الكميات التي لها نفس بعد الكمية، أن تكون من نفس النوع.

الحظاة 5

الرموز التي تمثل أبعاد الكميات الأساسية في النظام الدولي للكميات هي:

Base quantity	Symbol for dimension	رمز بعد الكمية	الكمية الأساسية
Length	L	J	الطول
Mass	M	ك	الكتلة
Time	Т	j	الزمن
electric current	I	ش	التيار الكهربائي
thermodynamic temperature	Θ	ط	درجة الحرارة الثيرموديناميكية
amount of substance	N		كمية المادة
luminous intensity	J		شدة الإضاءة

Thus, the dimension of a quantity Q is denoted by dim $Q = L^{\alpha}M^{\beta}T^{\gamma}I^{\delta}\Theta^{\varepsilon}N^{\zeta}J^{\eta}$ where the exponents, named dimensional exponents, are positive, negative, or zero.

1.8 (1.6) quantity of dimension one

dimensionless quantity

quantity for which all the exponents of the factors corresponding to the **base quantities** in its **quantity dimension** are zero

NOTE 1

The term "dimensionless quantity" is commonly used and is kept here for historical reasons. It stems from the fact that all exponents are zero in the symbolic representation of the dimension for such quantities.

The term "quantity of dimension one" reflects the convention in which the symbolic representation of the dimension for such quantities is the symbol 1 (see ISO 31-0:1992, 2.2.6).

NOTE 2

The **measurement units** and **values** of quantities of dimension one are numbers, but such quantities convey more information than a number.

NOTE 3

Some quantities of dimension one are defined as the ratios of two quantities of the same **kind**.

وعليه فإنه يرمز لبعد الكمية Q على النحو $Q = L^{\alpha}M^{\beta}T^{\gamma}I^{\delta}\Theta^{\epsilon}N^{\zeta}I^{\eta}$

حيث الأسس، والتي تدعى أسس الأبعاد، هي كميات موجبة أو سالبة أو تساوي الصفر.

8-1

الكمية ذات البعد واحد

الكمية اللابعدية

كمية تكون فيها جميع أسسس العوامل المناظرة للكميات الأساسية تساوى صفر.

ملاحظة 1

نظرا للأسباب التاريخية، وبسبب شيوع استخدام مصطلح "الكمية اللابعدية"، فقد تم استخدامه في هذا المعجم، وذلك بسبب أن جميع الأسس تساوي صفر في التعبير الرمزي لبعد هذه الكميات.

إن المصطلح "الكمية ذات البعد واحد" يمثل الإجماع على تمثيل رمز الكمية من هذا النوع على شكل الرمز 1 (انظر المواصفة 2.2.6 (ISO 31-0:1992, 2.2.6).

ملاحظة 2

على الرغم من أن وحدة القياس وقيمة الكمية ذات البعد 1 هي أرقام، إلا أن هذه الكميات تحمل معلومات أكثر من كونها مجرد أرقام.

ملاحظة 3

تعرف بعض الكميات ذات البعد 1 على أنها النسبة بين كميتين

من نفس النوع.

EXAMPLES

Plane angle, solid angle, refractive index, relative permeability, mass fraction, friction factor, Mach number.

NOTE 4

Numbers of entities are quantities of dimension one.

EXAMPLES

Number of turns in a coil, number of molecules in a given sample, degeneracy of the energy levels of a quantum system.

1.9 (1.7)

measurement unit

unit of measurement

unit

real scalar **quantity**, defined and adopted by convention, with which any other quantity of the same **kind** can be compared to express the ratio of the two quantities as a number

NOTE 1

Measurement units are designated by conventionally assigned names and symbols.

NOTE 2

Measurement units of quantities of the same quantity dimension may be designated by the same name and symbol even when the quantities are not of the same kind. For example, joule per kelvin and J/K are respectively the name and symbol of both a measurement unit of heat capacity and a measurement unit of entropy, which are generally not considered to be quantities of the same kind. However, in some cases special measurement unit names are restricted to be used with quantities of a specific kind only. For example, the measurement unit 'second to the power minus one' (1/s) is called hertz (Hz) when used for frequencies and becquerel (Bq) when used for activities of radionuclides.

NOTE 3

Measurement units of **quantities** of **dimension one** are numbers. In some cases these measurement units are given special names, e.g. radian, steradian, and decibel, or are expressed by quotients such as millimole

أمثلة

الزاوية المسطحة، الزاوية المجسمة، معامل الانكسار، النفاذية النسبية، معامل الكتلة، معامل الاحتكاك، عدد ماخ.

ملاحظة 4

يعتبر "عدد المكونات" أيضا من الكميات ذات البعد واحد.

أمثلة

عدد الدورات في الملف، وعدد الجزيئات في العينة، الانحلال في مستويات الطاقة لنظام كمي.

9-1

وحدة القياس

كمية حقيقية غير متجهة، مقرة ومعرفة بالإجماع، وتستخدم لمقارنتها بالكميات الأخرى من نفس النوع للتعبير عن مقدارها بشكل كمي.

ملاحظة 1

يتم تخصيص اسم ورمز لوحدات القياس بطريق اصطلاحية.

ملاحظة 2

يمكن تخصيص نفس الاسم والرمز لوحدات قياس كميات من نفس بعد الكمية حتى لو أن الكميات ليسـت من نفس البعد. فعلى سـبيل المثال، فإن الوحدة جول لكل كلفن (ج\ك) هما اسـم ورمز لوحدة قياس السـعة الحرارية والانتروبيا، واللذان يعتبران بشكل عام كميات من أنواع مختلفة.

إلا أنه في بعض الحالات فان اسم وحدة قياس محددة تكون مقتصرة على استخدامها مع كميات من نوع محدد فقط. على سبيل المثال، فإن وحدة القياس "ثانية مرفوعة للأس ناقص واحد" (1\ث) تدعى هيرتز (هز) عندما تستخدم لقياس الترددات، وتدعى بكريل (بك) عندما تستخدم لقياس نشاط المصدر الإشعاعي.

ملاحظة 3

إن وحدات قياس الكميات ذات البعد واحد هي أرقام. وفي بعض الأحيان فان هذه الوحدات تعطى أسماء خاصة مثل الراديان والستريديان والديسيبل، أو يعبرعنها بحاصل قسمة مثل مليمول لكل مول الذي يساوي 10-3 أو ميكروغرام لكل

per mole equal to 10^{-3} and microgram per kilogram equal to 10^{-9} .

NOTE 4

For a given quantity, the short term "unit" is often combined with the quantity name, such as "mass unit" or "unit of mass".

1.10 (1.13)

base unit

measurement unit that is adopted by convention for a **base quantity**

NOTE 1

In each **coherent system of units**, there is only one base unit for each base quantity.

EXAMPLE

In the **SI**, the meter is the base unit of length. In the CGS systems, the centimetre is the base unit of length.

NOTE 2

A base unit may also serve for a **derived quantity** of the same **quantity** dimension.

EXAMPLE

Rainfall, when defined as areic volume (volume per area), has the metre as a **coherent derived unit** in the SI.

NOTE 3

For number of entities, the number one, symbol 1, can be regarded as a base unit in any system of units.

1.11 (1.14)

derived unit

measurement unit for a derived quantity

EXAMPLES

The metre per second, symbol m/s, and the centimetre per second, symbol cm/s, are derived units of speed in the SI. The kilometre per hour, symbol km/h, is a measurement unit of speed outside the SI but accepted for use with the SI. The knot, equal to one nautical mile per hour, is a measurement unit of speed outside the SI.

كيلوغرام الذي يساوي 10-9.

ملاحظة 4

لكمية معينة يستخدم المصطلح المختصر "وحدة" مقترنا مع السم الكمية، مثل "وحدة الكتلة".

10-1

وحدة القياس الأساسية

وحدة قياس تم الاتفاق علها وتبنها للكمية الأساسية.

للحظة 1

في كل نظام مترابط للوحدات يوجد وحدة قياس واحدة لكل كمية أساسية.

مثال

في النظام الدولي للوحدات، يعتبر المتر الوحدة الأساسية للطول، أما في نظام (السنتيمتر-الغرام-الثانية) فان السنتيمتر هو الوحدة الأساسية للطول.

ملاحظة 2

يمكن للوحدة الأساسية أن تستخدم للكميات المشتقة من نفس بعد الكمية.

مثال

وحدة قياس كمية هطول الإمطار المعرفة بحجم الماء الساقط على وحدة المساحة هي المتر، والتي تعتبر في هذه الحالة وحدة مشتقة مترابطة في النظام الدولي للوحدات.

ملاحظة 3

في عدد المكونات، يعتبر الرقم واحد، ورمزه 1، وحدة قياس أساسية في أي نظام وحدات.

11-1

وحدة القياس المشتقة

وحدة قياس لكمية مشتقة.

أمثلة

في النظام الدولي لوحدات القياس، فان المترلكل ثانية (a/a), والسنتيمتر لكل ثانية (ma/a), هما وحدتان مشتقتان للسرعة في هذا النظام. أما وحدة الكيلومتر لكل ساعة (2a/m) فهي وحدة قياس من خارج النظام الدولي للوحدات، ولكنها وحدة مقبولة للاستخدام مع هذا النظام، في حين أن "العقدة"، والتي تساوي ميل بحري لكل ساعة، فهي وحدة قياس للسرعة من خارج النظام الدولي للوحدات.

1.12 (1.10)

coherent derived unit

derived unit that, for a given **system of quantities** and for a chosen set of **base units**, is a product of powers of base units with no other proportionality factor than one.

NOTE 1

A power of a base unit is the base unit raised to an exponent.

NOTE 2

Coherence can be determined only with respect to a particular system of quantities and a given set of base units.

EXAMPLES

If the metre, the second, and the mole are base units, the metre per second is the coherent derived unit of velocity when velocity is defined by the quantity equation v = dr/dt, and the mole per cubic metre is the coherent derived unit of amount-of-substance concentration when amount-of-substance concentration is defined by the quantity equation c = n/V. The kilometre per hour and the knot, given as examples of derived units in 1.11, are not coherent derived units in such a system of quantities.

NOTE 3

A derived unit can be coherent with respect to one system of quantities but not to another.

EXAMPLE

The centimetre per second is the coherent derived unit of speed in a CGS system of units but is not a coherent derived unit in the SI.

NOTE 4

The coherent derived unit for every derived **quantity of dimension one** in a given system of units is the number one, symbol 1. The name and symbol of the **measurement unit** one are generally not indicated.

12-1

وحدة القياس المشتقة المترابطة

هي الوحدة المستقة التي، في نظام ما للكميات، ولوحدات أساسية مختارة، هي ناتج ضرب قوى الوحدات الأساسية بمعامل تناسب مقداره واحد فقط.

ملاحظة 1

قوة الوحدة الأساسية هي الوحدة الأساسية مرفوعة لأس.

ملاحظة 2

يمكن تحديد الترابط فقط بالنسبة لنظام كميات معين ومجموعة محددة من الكميات الأساسية.

أمثلة

إذا كان المتر والثانية والمول وحدات أساسية، فان المتر لكل ثانية هي وحدة قياس مشتقة مترابطة للسرعة، والمعرفة بمعادلة الكمية v=dr/dt ، كما أن المول لكل متر مكعب هو وحدة قياس مشتقة مترابطة لتركيز المادة، والمعرف بمعادلة الكمية c=n/V فيما أن وحدة الكيلومتر لكل ساعة والعقدة، واللتان تم ذكرهما كأمثلة على الوحدات المشتقة في البند 1-11، لا تعتبران وحدات مشتقة مترابطة في نظام الكميات هذا.

ملاحظة 3

يمكن للوحدة المشتقة أن تكون مترابطة بالنسبة لنظام كميات واحد فقط.

مثال

السنتيمتر لكل ثانية هي وحدة قياس مشتقة مترابطة للسرعة في نظام الوحدات (السنتيمتر-غرام-ثانية) ولكنها غير مترابطة بالنسبة للنظام الدولي للوحدات.

للحظة 4

إن وحدة القياس المشتقة المترابطة لكل كمية مشتقة ذات البعد واحد، في نظام معين للوحدات، هو الرقم واحد، ورمزها 1. والتي لا يتم في العادة تبيانها اسماً أو رمزاً.

1.13 (1.9)

system of units

set of **base units** and **derived units**, together with their multiples and submultiples, defined in accordance with given rules, for a given **system of quantities**

1.14 (1.11)

coherent system of units

system of units, based on a given system of quantities, in which the measurement unit for each derived quantity is a coherent derived unit

EXAMPLE

Set of coherent SI units and relations between them.

NOTE 1

A system of units can be coherent only with respect to a system of quantities and the adopted **base units**.

NOTE 2

For a coherent system of units, **numerical** value equations have the same form, including numerical factors, as the corresponding quantity equations.

1.15 (1.15)

off-system measurement unit

off-system unit

measurement unit that does not belong to a given **system of units**

EXAMPLE 1

The electronvolt (about $1.602\ 18\times 10^{-19}\ J$) is an off-system measurement unit of energy with respect to the SI.

EXAMPLE 2

Day, hour, minute are off-system measurement units of time with respect to the SI.

1.16 (1.12)

International System of Units SI

system of units, based on the **International System of Quantities**, their names and symbols, including a series of prefixes and their names and symbols, together with rules

13-1

نظام وحدات القياس

مجموعة من الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة بالإضافة إلى مضاعفاتها وأجزائها والمعرفة وفقا لقواعد محددة بالنسبة لنظام كميات معين.

14-1

النظام المترابط لوحدات القياس

نظام للوحدات، يستند إلى نظام كميات معين، والذي تكون فيه وحدة القياس المشتقة مترابطة مع الوحدات الأساسية في ذلك النظام.

مثال

مجموعة وحدات النظام الدولي لوحدات القياس المترابطة والعلاقات بينهم.

ملاحظة 1

يمكن لأنظمة الوحدات أن تكون مترابطة فقط بالنسبة لأنظمة الكميات والوحدات الأساسية المتبناة في ذلك النظام.

ملاحظة 2

بالنسبة لوحدات النظام المترابط، يكون لمعادلات القيمة العددية نفس الشكل، بما في ذلك المعاملات الرقمية كما هو في معادلات الكمية المناظرة لها.

15-1

وحدة قياس من خارج نظام وحدات القياس

وحدة قياس لا تنتمي إلى النظام الدولي لوحدات القياس.

مثال 1

إن وحدة القياس اليكترون-فولت (تقريبا 1.60218×01^{-61} جول) هي وحدة قياس للطاقة من خارج النظام الدولي لوحدات القياس.

مثال 2

إن الوحدات "اليوم، الساعة، الدقيقة" هي وحدات للزمن من خارج النظام الدولي للوحدات.

16-1

النظام الدولى لوحدات القياس

نظام مترابط للوحدات، يرتكز على النظام الدولي للكميات، وقد أقر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) أسماء ورموز وحداته وبادئاته بالإضافة إلى قواعد استخدامها.

for their use, adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM)

NOTE 1

The SI is founded on the seven **base quantities** of the **ISQ** and the names and symbols of the corresponding **base units** that are contained in the following table.

ملاحظة 1

يبين الجدول أدناه الكميات الأساسية السبعة التي يرتكز النظام الدولي للوحدات عليها، إضافة إلى أسماء ورموز وحدات القياس الأساسية.

Paga quantity	Base	unit	وحدة القياس الأساسية		الكمية الأساسية	
Base quantity	Name	Symbol	الرمز	الاسم	الكفية الإستان	
length	meter	m	م	المتر	الطول	
mass	kilogram	kg	كغ	الكيلو غرام	الكتلة	
time	second	S	ث	الثانية	الزمن	
electric current	ampere	A	ك	الكلفن	درجة الحرارة الثيرموديناميكية	
thermodynamic temperature	Kelvin	K	İ	الأمبير	التيار الكهربائي	
amount of substance	mole	mol	مول	المول	كمية المادة	
luminous intensity	candela	cd	قد	القنديلة	شدة الإضاءة	

NOTE 2

The base units and the **coherent derived units** of the SI form a coherent set, designated the "set of coherent SI units".

NOTE 3

For a full description and explanation of the International System of Units, see the current edition of the SI brochure published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and available on the BIPM website.

NOTE 4

In **quantity calculus**, the quantity 'number of entities' is often considered to be a base quantity, with the base unit one, symbol 1.

NOTE 5

The SI prefixes for multiples of units and submultiples of units are:

ملاحظة 2

تشكل وحدات القياس الأساسية ووحدات القياس المشتقة المترابطة في النظام الدولي للوحدات نظاما مترابطاً يدعى "بمجموعة وحدات النظام الدولي المترابطة".

ملاحظة 3

للاطلاع على الشرح الكامل للنظام الدولي للوحدات، يمكن الاطلاع على الطبعة الحالية من كراسة النظام الدولي للوحدات الصادرة عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمتوفرة على موقعه (www.bipm.org)

ملاحظة 4

وفقاً لمفهوم "حساب الكمية" فإن الكمية "عدد المكونات" عادة ما تعتبر كمية أساسية لها وحدة أساسية هي الرقم واحد ويرمز لها بالرمز 1.

ملاحظة 5

بادئات مضاعفات وأجزاء وحدات النظام الدولي لوحدات القياس هي:

Factor	Pro	Prefix		الباد	المعامل
	Name	Symbol	الرمز	الاسم	
10^{24}	yotta	Y	يت	يوتا	²⁴ 10
10^{21}	zeta	Z	زتـ	زيتا	²¹ 10
10^{18}	exa	Е	ت	اكزا	¹⁸ 10
10^{15}	peta	P	بت	بيتا	¹⁵ 10
10^{12}	tera	T	ت	تيرا	¹² 10
109	giga	G	غ	غيغا	⁹ 10
10^{6}	mega	M	مغ	ميغا	⁶ 10
10^{3}	kilo	k	٤	كيلو	³ 10
10^{2}	hector	h	ھ	هكتو	² 10
10 ¹	deca	da	دا	ديكا	¹ 10
10^{-1}	deci	d	د	ديسي	¹⁻ 10
10^{-2}	centi	С	س	سنتي	² -10
10^{-3}	milli	m	۵	ملي	³⁻ 10
10 ⁻⁶	micro	μ	مک	ميكرو	⁶ -10
10 ⁻⁹	nano	n	ذ	نانو	⁹⁻ 10
10^{-12}	pico	p	ب	بيكو	¹²⁻ 10
10^{-15}	femto	f	<u>ė</u>	فيمتو	¹⁵⁻ 10
10^{-18}	atto	a	Ĭ	آتو	¹⁸⁻ 10
10 ⁻²¹	zepto	Z	j	زبتو	²¹⁻ 10
10 ⁻²⁴	yocto	У	ت ۔	يوكتو	²⁴⁻ 10

1.17 (1.16) multiple of a unit

measurement unit obtained by multiplying a given measurement unit by an integer greater than one

EXAMPLE 1

The kilometre is a decimal multiple of the metre.

EXAMPLE 2

The hour is a non-decimal multiple of the second.

NOTE 1

SI prefixes for decimal multiples of SI **base units** and SI **derived units** are given in Note 5 of 1.16.

17-1

مضاعف وحدة القياس

وحدة قياس يتم الحصول علها بضرب وحدة القياس برقم صحيح اكبر من واحد.

مثال 1

احد المضاعفات العشربة للمترهو الكيلومتر.

مثال 2

احد المضاعفات غير العشربة للثانية هو الساعة.

ملاحظة 1

بادئات المضاعفات العشرية للنظام الدولي لوحدات القياس الأساسية مبينة في الملاحظة 5 من البند 1-16.

NOTE 2

SI prefixes refer strictly to powers of 10, and should not be used for powers of 2. For example, 1 kilobit should not be used to represent 1 024 bits (2¹⁰ bits), which is 1 kibi.

Prefixes for binary multiples are:

ملاحظة 2

بادئات النظام الدولي للوحدات هي فقط عبارة عن قيمة مرفوعة للأساس 10، ويجب أن لا تستخدم للأساس 2. وعلى سبيل المثال، فان البادئة "واحد كيلوبايت" يجب أن لا تستخدم للدلالة على 1024 بت (102 بت).

بادئات مضاعفات النظام الثنائي هي:

Factor	Prefix		البادئة		المعامل
	Name	Symbol	الرمز	الاسم	
$(2^{10})^8$	yobi	Yi	Yi	يو-باي	⁸ (102)
$(2^{10})^7$	zebi	Zi	Zi	زي-باي	⁷ (102)
$(2^{10})^6$	exbi	Ei	Ei	اكس-باي	⁶ (102)
$(2^{10})^5$	pebi	Pi	Pi	بي-باي	⁵ (102)
$(2^{10})^4$	tebi	Ti	Ti	في-باي	⁴ (¹⁰ 2)
$(2^{10})^3$	gibi	Gi	Gi	جي-باي	³ (¹⁰ 2)
$(2^{10})^2$	mebi	Mi	Mi	مي-باي	² (102)
$(2^{10})^1$	kibi	Ki	Ki	کي-باي	¹(¹0²2)

المصدر: EC 80000-13. IEC 80000-13.

1.18 (1.17)

submultiple of a unit

measurement unit obtained by dividing a given measurement unit by an integer greater than one

EXAMPLE 1

The millimetre is a decimal submultiple of the metre.

EXAMPLE 2

For a plane angle, the second is a non-decimal submultiple of the minute.

NOTE

SI prefixes for decimal submultiples of SI **base units** and SI **derived units** are given in Note 5 of 1.16.

1.19 (1.18)

quantity value

value of a quantity

value

number and reference together expressing magnitude of a **quantity.**

18-1

جزء وحدة القياس

وحدة قياس يتم الحصول عليها بواسطة قسمة وحدة قياس معينة على رقم صحيح أكبر من واحد.

مثال 1

المليمتر هو أحد الأجزاء العشرية للمتر.

مثال 2

للزاوية المسطحة، فإن الثانية هي أحد الأجزاء غير العشرية للدقيقة.

ملاحظة

بادئات الأجزاء العشرية للنظام الدولي لوحدات القياس الأساسية والمشتقة مبنة في الملاحظة 5 من البند 1-16.

19-1

قيمة الكمية

التعبير عن وحدة كمية ما بقيمة عددية ومرجع.

Length of a given rod: 5.34 m or 534 cm

EXAMPLE 2

Mass of a given body: 0.152 kg or 152 g

EXAMPLE 3

Curvature of a given arc: 112 m⁻¹

EXAMPLE 4

Celsius temperature of a given sample: -5 °C

EXAMPLE 5

Electric impedance of a given circuit element at a given frequency, where j is the imaginary $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

unit: $(7 + 3j) \Omega$

EXAMPLE 6

Refractive index of a given sample of glass: 1.32

EXAMPLE 7

Rockwell C hardness of a given sample: 43.5HRC(150 kg)

EXAMPLE 8

Mass fraction of cadmium in a given sample of copper: $3 \mu g/kg$ or 3×10^{-9}

EXAMPLE 9

Molality of Pb²⁺ in a given sample of water: 1.76 μmol/kg

EXAMPLE 10

Arbitrary amount-of-substance concentration of lutropin in a given sample of human blood plasma (WHO International Standard 80/552 used as a calibrator): 5.0 IU/l, where "IU" stands for "WHO International Unit"

NOTE 1

According to the type of reference, a quantity value is either

- a product of a number and a **measurement unit** (see Examples 1, 2, 3, 4, 5, 8 and 9); the measurement unit one is generally not indicated for **quantities of dimension one** (see Examples 6 and 8), or
- a number and a reference to a **measurement procedure** (see Example 7), or
- a number and a reference material (see

مثال 1

- طول قضيب ما يساوي 5.3 م

مثال 2

- كتلة جسم ما تساوي 12كغ

مثال 3

- انحناء قوس بمقدار 112 م⁻¹

مثال 4

- درجة حرارة جسم ما تساوى -40 °س.

مثال 5

المقاومة الكهربائية لدائرة كهربائية عند تردد معين، حيث ا $(7+3j)\Omega$

مثال 6

معامل الانكسار لعينة من الزجاج هي 1.32

مثال 7

صلادة مادة ما بمقياس روكويل C هو: 43.5HRC

مثال 8

التركيز الكتلى للكادميوم في عينة نحاس هو:

 $3 \,\mu g/kg \text{ or } 3 \times 10^{-9}$

مثال 9

التركيز المولي لايونات الرصاص في عينة ماء هو:

 $1.76 \, \mu mol/kg$

مثال 10

التركيز العشوائي للوتروبين في عينة بلازما دم بشري (وفقا للمواصفة الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 80/552 المستخدمة كمعيار) هي: 5 وحدات دولية لكل لتر (IU)، حيث يدل الرمز UI على WHO International Unit

ملاحظة 1

تبعا لنوع المرجع، فإن قيمة الكمية يمكن أن تكون إما:

- رقم ووحدة قياس (أنظر الأمثلة 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9)، ويلاحظ عدم وجود وحدة القياس في حال الكميات اللابعدية (أنظر الأمثلة 6، 8) أو
 - رقم وإشارة إلى طريقة القياس (أنظر المثال 7)، أو
 - رقم ومادة مرجعية (أنظر المثال 10).

Example 10).

NOTE 2

The number can be complex (see Example 5).

NOTE 3

A quantity value can be presented in more than one way (see Examples 1, 2 and 8).

NOTE 4

In the case of vector or tensor quantities, each component has a quantity value.

EXAMPLE

Force acting on a given particle, e.g. in Cartesian components (Fx; Fy; Fz) = (-31.5; 43.2; 17.0) N.

1.20 (1.21)

numerical quantity value

numerical value of a quantity numerical value

number in the expression of a **quantity value**, other than any number serving as the reference.

NOTE 1

For **quantities of dimension one**, the reference is a **measurement unit** which is a number and this is not considered as a part of the numerical quantity value.

EXAMPLE

In an amount-of-substance fraction equal to 3 mmol/mol, the numerical quantity value is 3 and the unit is mmol/mol. The unit mmol/mol is numerically equal to 0.001, but this number 0.001 is not part of the numerical quantity value, which remains 3.

NOTE 2

For **quantities** that have a measurement unit (i.e. those other than **ordinal quantities**), the numerical value $\{Q\}$ of a quantity Q is frequently denoted

 ${Q} = Q/[Q],$

where [Q] denotes the measurement unit.

ملاحظة 2

يمكن ان يكون الرقم مركبا (انظر المثال 5).

للحظة 3

يمكن التعبير عن قيمة الكمية بأكثر من طريقة (انظر الأمثلة 1، 2، 8).

ملاحظة 4

في حال الكميات المتجهة، يكون لكل مكون قيمة للكمية.

مثال

القوة المطبقة على جسيم وفقا للإحداثيات الكارتيزية (Fx; Fy, Fz) = (-31.5; 43.2; 17.0) N.

20-1

القيمة العددية للكمية

العدد الموجود في التعبير الدال على قيمة الكمية، باستثناء أي رقم يخدم كمرجع.

ملاحظة 1

بالنسبة للكميات اللابعدية فإن المرجع هو وحدة قياس، هي الرقم واحد، وفي هذه الحالة فان العدد واحد لا يعتبر جزء من القيمة العددية للكمية.

مثال

في كسر مقدار المادة الذي يساوي 3 ممول\مول، فان القيمة العددية للكمية هي 3 والوحدة هي ممول\مول ، فإن الوحدة ممول\مول، والتي تساوي عدديا 0.001 لا تعتبر جزءا من القيمة العددية للكمية والتي تساوي 3.

ملاحظة 2

للكميات التي لها وحدة قياس (مثل الكميات خلاف الكميات المرتبية)، فإن القيمة العددية $\{Q\}$ للكمية $\{Q\}=Q/[Q]$

حيث [Q] ترمز إلى وحدة القياس

For a quantity value of 5.7 kg, the numerical quantity value is $\{m\} = (5.7 \text{ kg})/\text{kg} = 5.7$. The same quantity value can be expressed as 5 700 g in which case the numerical quantity value $\{m\} = (5 700 \text{ g})/\text{g} = 5 700$.

1.21

quantity calculus

set of mathematical rules and operations applied to **quantities** other than **ordinal quantities**

NOTE

In quantity calculus, **quantity equations** are preferred to **numerical value equations** because quantity equations are independent of the choice of **measurement units**, whereas numerical value equations are not (see ISO 31-0:1992, 2.2.2).

1.22

quantity equation

mathematical relation between **quantities** in a given **system of quantities**, independent of **measurement units**

EXAMPLE 1

 $Q_1 = \zeta Q_2 Q_3$

where Q_1 , Q_2 and Q_3 denote different quantities, and where ζ is a numerical factor.

EXAMPLE 2

 $T = (1/2) mv^2$

where T is the kinetic energy and v the speed of a specified particle of mass m.

EXAMPLE 3

n = It / F

where n is the amount of substance of a univalent component, I is the electric current and t the duration of the electrolysis, and where F is the Faraday constant.

1.23

unit equation

mathematical relation between base units, coherent derived units or other measurement units

مثال

لقيمة الكمية 5.7 كغ، فإن القيمة العددية هي

 $\{m\} = (5.7 \text{ kg})/\text{kg} = 5.7$

ونفس هذه القيمة العددية يمكن التعبير عنها 5700 غ، وفي

هذه الحالة فإن القيمة العددية هي m = (5 700 g)/g = 5 700

21-1

حساب الكمية

مجموعة من القواعد الرباضية والعمليات المطبقة على الكميات غير المرتبية

ملاحظة

في حساب الكمية فان معادلات الكمية مفضلة على معادلات القيمة العددية لان معادلات الكمية مستقلة عن وحدات القياس المختارة، على خلاف معادلات القيمة العددية التي تعتمد على نوع وحدات القياس المستخدمة (انظر مواصفة ISO 31-0:1992, 2.2.2).

22-1

معادلة الكمية

علاقة رباضية بين الكميات في نظام كميات معين بشكل مستقل عن وحدات القياس.

مثال 1

 $Q_1 = \zeta Q_2 Q_3$

حيث $Q_1,\,Q_2,\,Q_3$ ترمز إلى كميات مختلفة، و ζ معامل رقمي.

مثال 2

 $T = (1/2) mv^2$

حيث T هي الطاقة الحركية و ν هي سرعة الجسم الذي

کتلت*ھ* m

مثال 3

n = It / F

حيث n هو تركيز مركب أحادي التكافؤ، I هو التيار الكهربائي، t مدة التحليل الكهربائي، و F هو ثابت فرادي.

23-1

معادلة وحدة القياس

العلاقة الرباضية بين الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة المترابطة أو أي وحدات قياس أخرى.

For the **quantities** in Example 1 of item 1.22, $[Q_1] = [Q_2] [Q_3]$

where $[Q_1]$, $[Q_2]$ and $[Q_3]$ denote the measurement units of Q_1 , Q_2 and Q_3 , respectively, provided that these measurement units are in a **coherent system of units**.

EXAMPLE 2

 $J := kg m^2/s^2$

where J, kg, m and s are the symbols for the joule, kilogram, metre and second, respectively. (The symbol := denotes "is by definition equal to" as given in the ISO 80000 and IEC 80000 series.)

EXAMPLE 3

1 km/h = (1/3.6) m/s.

1.24

conversion factor between units

ratio of two measurement units for quantities of the same kind

EXAMPLE

km/m = 1000 and thus 1 km = 1000 m.

NOTE

The measurement units may belong to different **systems of units**.

EXAMPLE 1

h/s = 3 600 and thus 1 h = 3 600 s.

EXAMPLE 2

(km/h)/(m/s) = (1/3.6) and thus 1 km/h = (1/3.6) m/s.

1.25

numerical value equation

numerical quantity value equation mathematical relation between **numerical quantity values**, based on a given **quantity equation** and specified **measurement units** مثال 1

للكميات في المثال 1 في البند 1-22

 $[Q_1] = [Q_2] [Q_3]$

حيث $[Q_1]$, $[Q_2]$, ترمز إلى وحدات قياس $[Q_1,Q_2,Q_3]$ على التوالي، بشرط أنها جزء من نظام مترابط لوحدات القياس.

مثال 2

 $J := kg m^2/s^2$

حيث J, kg, m, s هي رموز الجول والكيلوغرام والمتر والثانية على الترتيب. والرمز =: يعني "مساو بالتعريف لــــ" كما هو معطى بالمواصفة

ISO 80000 and IEC 80000 series

مثال 3

1 km/h = (1/3.6) m/s

24-1

معامل التحويل بين وحدات القياس

النسبة بين وحدتى قياس لكميات من نفس النوع.

مثال 1

كم / م = 1000 وعليه فان 1 كم = 1000 م

ملاحظة

وحدات القياس يمكن أن تكون منسوبه إلى أنظمة قياس مختلفة.

مثال 1

 $\omega/\dot{c}=3600$ وعليه فان 1 س=3600 ث.

مثال 2

(كم\س) \ (م\ث) = (1 \ 3.6) وعليه فإن

1 كم \ س = (1\3.6) م\ث.

25-1

معادلة القيمة العددية

العلاقة الرياضية بين القيم العددية استنادا إلى معادلة الكمية ووحدات القياس المستخدمة.

For the **quantities** in Example 1 in item 1.22, $\{Q_1\} = \zeta \{Q_2\} \{Q_3\}$

where $\{Q_1\}$, $\{Q_2\}$ and $\{Q_3\}$ denote the numerical values of Q_1 , Q_2 and Q_3 , respectively, provided that they are expressed in either **base units** or **coherent derived units** or both.

EXAMPLE 2

In the quantity equation for kinetic energy of a particle, $T = (1/2) mv^2$, if m = 2 kg and v = 3 m/s, then $\{T\} = (1/2) \times 2 \times 3^2$ is a numerical value equation giving the numerical value 9 of T in joules.

1.26 ordinal quantity

quantity, defined by a conventional **measurement procedure**, for which a total ordering relation can be established, according to magnitude, with other quantities of the same **kind**, but for which no algebraic operations among those quantities exist

EXAMPLE 1

Rockwell C hardness.

EXAMPLE 2

Octane number for petroleum fuel.

EXAMPLE 3

Earthquake strength on the Richter scale.

EXAMPLE 4

Subjective level of abdominal pain on a scale from zero to five.

NOTE 1

Ordinal quantities can enter into empirical relations only and have neither **measurement units** nor **quantity dimensions**. Differences and ratios of ordinal quantities have no physical meaning.

NOTE 2

Ordinal quantities are arranged according to **ordinal quantity-value scales** (see 1.28).

مثال 1

في الكميات الواردة في المثال 1 في البند 1-22،

 ${Q_1} = \zeta {Q_2} {Q_3}$

حيث $\{Q_1\}, \{Q_2\}, \{Q_3\}$ ترمز إلى القيم العددية ل

على الترتيب، بشرط أنه قد تم التعبير عنهم إما $Q_1,\,Q_2\,,\,Q_3$ بالوحدات الأساسية أو الوحدات المشتقة المترابطة أو كليهما.

مثال 2

في معادلة الكمية للطاقة الحركية للجسيم،

 $T=(1/2) mv^2$

إذا كانت الكتلة (m=2 kg) والسرعة (v=3 m/s)، فان معادلة القيمة العددية للطاقة الحركية هي $2 \times 2 \times (1/2) = \{T\}$ تعطى القيمة العددية 9 جول

26-1

الكمية المرتبية

كمية تم تحديدها بواسطة إجراء قياس اصطلاحي، تم بموجبه تحديد ترتيب الكمية، وفقا لمقدارها، بالنسبة لكميات أخرى من نفس النوع، ليس بيها علاقات رياضية تربطهم ببعض.

مثال 1

مقياس الصلادة روكوبل C

مثال 2

الرقم الاوكتاني للبنزين

مثال 3

شدة الهزة الأرضية بمقياس رختر

مثال 4

التقييم الشخصى لآلام البطن على مقياس من صفر إلى خمسة

ملاحظة 1

يمكن للكميات المرتبية أن تدخل في العلاقات التجريبية فقط وأن لا يكون لها وحدات قياس أو بعد للكمية، كما أنه لا يوجد معنى فيزيائي للفروقات أو النسب بينها.

ملاحظة 2

ترتب الكميات المرتبية وفقا لقيم مقياس قيمة الكميات المرتبية (انظر 28-1) 1.27

quantity-value scale

measurement scale

ordered set of **quantity values** of **quantities** of a given **kind of quantity** used in ranking, according to magnitude, quantities of that kind

EXAMPLE 1

Celsius temperature scale.

EXAMPLE 2

Time scale.

EXAMPLE 3

Rockwell C hardness scale.

1.28 (1.22)

ordinal quantity-value scale

ordinal value scale

quantity-value scale for ordinal quantities

EXAMPLE 1

Rockwell C hardness scale.

EXAMPLE 2

Scale of octane numbers for petroleum fuel.

NOTE

An ordinal quantity-value scale may be established by **measurements** according to a **measurement procedure**.

1.29

conventional reference scale

quantity-value scale defined by formal agreement

1.30

nominal property

property of a phenomenon, body, or substance, where the property has no magnitude

EXAMPLE 1

Sex of a human being.

EXAMPLE 2

Colour of a paint sample.

EXAMPLE 3

Colour of a spot test in chemistry.

EXAMPLE 4

ISO two-letter country code.

27-1

مقياس قيمة الكمية

مجموعة مرتبة لقيم الكميات من النوع نفسـه وفقا لمقدار

الكمية

مثال 1

مقياس درجة حرارة سلسيوس

مثال 2

مقياس الوقت

مثال 3

مقياس الصلادة روكويل C

28-1

المقياس الترتبيبي للقيمة-الكمية

مقياس القيمة الترتيبية

مقياس قيمة الكمية للكميات المرتبية

مثال 1

مقياس قيمة الصلادة بمقياس روكوبل C

مثال 2

مقياس الرقم الاوكتاني للبنزين

للحظة

يمكن إنشاء مقياس قيمة الكمية المرتبية بواسطة قياسات

تمت وفقا لإجراء قياس معين.

29-1

المقياس الاصطلاحي المرجعي

مقياس قيمة الكمية يعرف بواسطة اتفاقية رسمية

30-1

الخاصية الاسمية

خاصية لظاهرة أو جسم أو مادة ليس لها مقدار.

مثال 1

الجنس البشري

مثال 2

لون عينة دهان

مثال 3

لون لفحص نقطى في الكيمياء

مثال 4

رمز اسم الدولة المكون من حرفين حسب مواصفات ISO

EXAMPLE 5

Sequence of amino acids in a polypeptide.

NOTE 1

A nominal property has a value, which can be expressed in words, by alphanumerical codes, or by other means.

NOTE 2

'Nominal property value' is not to be confused with **nominal quantity value**.

مثال 5

ترتيب الأحماض الأمينية في متعدد الببيتيد

الحظة 1

للخاصية الاسمية قيمة يمكن التعبير عنها بالكلمات أو الرموز الحرفية-الرقمية أو بأي طريقة أخرى

ملاحظة 2

يجب عدم الخلط بين مصطلح قيمة الخاصية الاسمية ومصطلح "قيمة الكمية الاسمية".

Chapter (2) Measurement

الفصل (2) القياس

2.1 (2.1)

measurement

process of experimentally obtaining one or more **quantity values** that can reasonably be attributed to a **quantity**

NOTE 1

Measurement does not apply to **nominal properties**.

NOTE 2

Measurement implies comparison of quantities or counting of entities.

NOTE 3

Measurement presupposes a description of the quantity commensurate with the intended use of a **measurement result**, a **measurement procedure**, and a calibrated **measuring system** operating according to the specified measurement procedure, including the measurement conditions.

2.2 (2.2)

metrology

science of **measurement** and its application

NOTE

Metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever the **measurement uncertainty** and field of application.

2.3 (2.6)

measurand

quantity intended to be measured.

NOTE 1

The specification of a measurand requires knowledge of the **kind of quantity**, description of the state of the phenomenon, body, or substance carrying the quantity, including any relevant component, and the chemical entities involved.

1-2

القياس

عملية تجريبية تهدف لتعيين قيمة منطقية أو أكثر لكمية ما.

ملاحظة 1

لا يطبق القياس على الخصائص الاسمية.

ملاحظة 2

يتضمن القياس مقارنة للكميات أو عد مكوناتها.

ملاحظة 3

يفترض قبل البدء بالقياس معرفة الكمية المراد قياسها، والغاية من نتيجة القياس، وإجراء القياس المطلوب، وتوفر منظومة قياس معايرة تعمل وفق إجراء قياس محدد، وظروف القياس.

2-2

المترولوجيا

علم القياس وتطبيقاته.

ملاحظة 1

تتضمن المترولوجيا جميع النواحي النظرية والعملية المتعلقة بالقياس، وبغض النظر عن الارتياب في نتيجة القياس ومجال التطبيق.

3-2

الكمية المراد قياسها

الكمية المراد قياسها.

ملاحظة 1

تتطلب الكمية الخاضعة للقياس معرفة نوع الكمية ووصفاً للظاهرة أو الجسم أو المادة المراد قياسها، إضافة إلى أي أمور أخرى تؤثر علها.

In the second edition of the VIM and in IEC 60050-300:2001, the measurand is defined as the 'particular quantity subject to measurement'.

NOTE 3

The **measurement**, including the **measuring system** and the conditions under which the measurement is carried out, might change the phenomenon, body, or substance such that the quantity being measured may differ from the measurand as defined. In this case, adequate **correction** is necessary.

EXAMPLE 1

The potential difference between the terminals of a battery may decrease when using a voltmeter with a significant internal conductance to perform the measurement. The open-circuit potential difference can be calculated from the internal resistances of the battery and the voltmeter.

EXAMPLE 2

The length of a steel rod in equilibrium with the ambient Celsius temperature of 23 °C will be different from the length at the specified temperature of 20 °C, which is the measurand. In this case, a correction is necessary.

NOTE 4

In chemistry, "analyte", or the name of a substance or compound, are terms sometimes used for 'measurand'. This usage is erroneous because these terms do not refer to quantities.

2.4 (2.3)

measurement principle

principle of measurement

phenomenon serving as a basis of a **measurement**

EXAMPLE 1

Thermoelectric effect applied to the measurement of temperature.

EXAMPLE 2

Energy absorption applied to the measurement of amount-of-substance concentration.

ملاحظة 2

يعرف المصطلح measurand وفقا للطبعة الثانية من المعجم الدولي للمترولوجيا ومواصفة IEC 60050-300:2001، على أنه " الكمية الخاصة الخاضعة للقياس".

ملاحظة 3

في حال تأثر كمية الظاهرة أو الجسم أو المادة المراد قياسها بالقياس نفسه، بما في ذلك منظومة القياس المستخدمة وظروف القياس، فلا بد من إجراء التصحيح المناسب لنتيجة القياس.

مثال 1

يتأثر فرق الجهد بين قطبي البطارية بشكل سلبي عند قياسه باستخدام جهاز قياس الجهد الكهربائي ذو الموصلية الكهربائية المرتفعة نسبيا. وفي هذه الحالة يجب حساب فرق الجهد للدائرة الكهربائية المفتوحة من خلال معرفة المقاومة الداخلية لكل من البطارية وجهاز القياس.

مثال 2

يتأثر طول القضيب المعدني تبعا لدرجة الحرارة، مما يستوجب إجراء التصحيح للطول عند درجة الحرارة المرجعية.

ملاحظة 4

يعتبر استخدام المصطلح "مكون كيميائي" أو اسم المادة أو المركب، في مجال الكيمياء، أمرا خاطئا للدلالة على نفس المصطلح 'measurand'. حيث أن هذه المصطلحات لا تشير إلى كميات.

4-2

مبدأ القياس

ظاهرة تخدم كأساس علمي للقياس.

مثال 1

استخدام الظاهرة الكهروحرارية في قياس درجة الحرارة.

مثال 2

استخدام ظاهرة امتصاص الطاقة لقياس تركيز المادة.

EXAMPLE 3

Lowering of the concentration of glucose in blood in a fasting rabbit applied to the measurement of insulin concentration in a preparation.

NOTE

The phenomenon can be of a physical, chemical, or biological nature.

2.5 (2.4)

measurement method

method of measurement

generic description of a logical organization of operations used in a **measurement**

NOTE

Measurement methods may be qualified in various ways such as:

- substitution measurement method,
- differential measurement method, and
- null measurement method; or
- direct measurement method, and
- indirect measurement method.

See IEC 60050-300:2001.

2.6 (2.5)

measurement procedure

detailed description of a measurement according to one or more measurement principles and to a given measurement method, based on a measurement model and including any calculation to obtain a measurement result

NOTE 1

A measurement procedure is usually documented in sufficient detail to enable an operator to perform a measurement.

NOTE 2

A measurement procedure can include a statement concerning a **target measurement uncertainty**.

NOTE 3

A measurement procedure is sometimes called a standard operating procedure, abbreviated SOP.

مثال 3

استخدام ظاهرة انخفاض تركيز الجلوكوز في دم الأرنب الصائم كأساس علمي في تحضير وقياس تركيز الانسولين.

ملاحظة

يمكن أن تكون الظاهرة المستخدمة عبارة عن ظاهرة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية.

5-2

طريقة القياس

وصف عام للترتيب المنطقي للعمليات المستخدمة في القياسات.

ملاحظة

يمكن تأهيل طرق القياس بعدة أساليب، منها:

1- طريقة القياس بالتعويض.

2- طريقة القياس التفاضلية.

3- طربقة القياس الصفرية.

4- طريقة القياس المباشرة.

5- طريقة القياس غير المباشرة

أنظر المواصفة 2001:2001-1EC أنظر المواصفة

6-2

إجراء القياس

الوصف التفصيلي للقياس بناء على مبدأ أو أكثر من مبادئ وطرق القياس، بالاستناد إلى نموذج قياس وأي حسابات مستخدمة للحصول على نتيجة القياس.

ملاحظة 1

يوثق إجراء القياس بالتفصيل الكافي لتمكين القائس من القيام بالقياس بالشكل المطلوب.

ملاحظة 2

يمكن أن يتضمن إجراء القياس تصريحا يتعلق بارتياب القياس المستهدف.

ملاحظة 3

يدعى إجراء القياس أحيانا بإجراء التشغيل القياسي.

2.7

reference measurement procedure

measurement procedure accepted as providing measurement results fit for their intended use in assessing measurement trueness of measured quantity values obtained from other measurement procedures for quantities of the same kind, in calibration, or in characterizing reference materials

2.8

primary reference measurement procedure primary reference procedure

reference measurement procedure used to obtain a measurement result without relation to a measurement standard for a quantity of the same kind

2.9 (3.1)

measurement result

result of measurement

set of **quantity values** being attributed to a **measurand** together with any other available relevant information

NOTE 1

A measurement result generally contains "relevant information" about the set of quantity values, such that some may be more representative of the measurand than others. This may be expressed in the form of a probability density function (PDF).

NOTE 2

A measurement result is generally expressed as a single **measured quantity value** and a **measurement uncertainty**. If the measurement uncertainty is considered to be negligible for some purpose, the measurement result may be expressed as a single measured quantity value. In many fields, this is the common way of expressing a measurement result.

7-2

إجراء القياس المرجعي

إجراء قياس مقبول لإعطاء نتائج قياس مناسبة للاستخدام في تقييم صحة القياس للكمية المقاسة التي تم الحصول عليها من إجراء قياس آخر لكميات من النوعية نفسها، أو في المعايرة أو في تصنيف المواد المرجعية.

8-2

إجراء القياس المرجعي الأولى

إجراء قياس مرجعي يستخدم للحصول على نتيجة القياس بدون وجود علاقة له مع معيار قياس للكمية من النوعية نفسها.

9-2

نتيجة القياس

مجموعة القيم المميزة للكمية المراد قياسها بالإضافة إلى أي معلومات أخرى متعلقة بها.

ملاحظة 1

عادة ما تحتوي نتيجة القياس على معلومات ذات علاقة بقيمة الكمية، بعضها قد تعبر عن المادة المراد قياسها بطريقة أفضل من غيرها.

وبمكن التعبير عنها على شكل دالة كثافة الاحتمال (PDF).

للحظة 2

يتم التعبير عادة عن نتيجة القياس كقيمة واحدة للكمية المقاسة بالإضافة إلى ارتياب القياس. وفي حال اعتبار الارتياب في القياس مهملا لبعض الأغراض، فانه يمكن عدم ذكر ارتياب القياس. في كثير من الحقول تكون هذه هي الطريقة المستخدمة في التعبير عن نتيجة القياس.

In the traditional literature and in the previous edition of the VIM, measurement result was defined as a value attributed to a measurand and explained to mean an **indication**, or an uncorrected result, or a corrected result, according to the context.

2.10

measured quantity value

value of measured quantity measured value

quantity value representing a measurement result

NOTE 1

For a **measurement** involving replicate **indications**, each indication can be used to provide a corresponding measured quantity value. This set of individual measured quantity values can be used to calculate a resulting measured quantity value, such as an average or median, usually with a decreased associated **measurement uncertainty**.

NOTE 2

When the range of the **true quantity values** believed to represent the **measurand** is small compared with the measurement uncertainty, a measured quantity value can be considered to be an estimate of an essentially unique true quantity value and is often an average or median of individual measured quantity values obtained through replicate measurements.

NOTE 3

In the case where the range of the true quantity values believed to represent the measurand is not small compared with the measurement uncertainty, a measured quantity value is often an estimate of an average or median of the set of true quantity values.

NOTE 4

In the GUM, the terms "result of measurement" and "estimate of the value of the measurand" or just "estimate of the measurand" are used for 'measured quantity value'.

ملاحظة 3

في الكتب التقليدية والطبعة السابقة من هذا المعجم، فقد تم تعريف نتيجة القياس كقيمة لوصف الكمية المراد قياسها وتم شرحها على اعتبارها القيمة التي تبينها أداة القياس، أو النتيجة المصححة أو غير المصححة، حسب سياق النص.

10-2

القيمة المقاسة

قيمة الكمية التي تمثل نتيجة القياس.

ملاحظة 1

بالنسبة للقياسات التي تتضمن قيم مبينة مكررة، فان كل قيمة مبينة يمكن أن تستخدم لإعطاء قيمة مقاسـة مناظرة لها. كل مجموعة من القياسـات الفردية يمكن أن تستخدم لحسـاب القيمة المقاسة، على شكل متوسط حسابي أو وسيط على سبيل المثال، وعادة ما تكون مصحوبة بارتياب قياس أقل.

ملاحظة 2

عند وجود اعتقاد بان مجال القيم الصحيحة الذي يعبر عن الكمية المراد قياسها صغيرا مقارنة بارتياب القياس، فانه يمكن اعتبار القيمة المقاسة كقيمة صحيحة ووحيدة مقدرة، وغالبا ما تكون متوسط حسابي أو وسيط للقيم الفردية للكمية المقاسة التي تم الحصول علها من خلال تكرار القياس.

ملاحظة 3

عند وجود اعتقاد بان مجال القيم الصحيحة الذي يعبر عن الكمية المراد قياسها غير صغير مقارنة بارتياب القياس، فانه يمكن اعتبار القيمة المقاسة عبارة عن قيمة تقديرية للمتوسط الحسابي أو الوسيط لمجموعة القيم الصحيحة للكمية.

ملاحظة 4

في دليل حساب الارتياب (GUM)، فإن مصطلح "نتيجة القياس" ومصطلح "تقدير القيمة المقاسة" تستخدمان للدلالة على "قيمة الكمية المقاسة".

2.11 (1.19)

true quantity value

true value of a quantity

true value

quantity value consistent with the definition of a **quantity**

NOTE 1

the Error Approach to describing In measurement, a true quantity value is considered unique and, practice, unknowable. The Uncertainty Approach is to recognize that, owing to the inherently incomplete amount of detail in the definition of a quantity, there is not a single true quantity value but rather a set of true quantity values consistent with the definition. However, this set of values is, in principle and in practice, unknowable. Other approaches dispense altogether with the concept of true quantity value and rely on the concept of metrological compatibility of measurement results for assessing their validity.

NOTE 2

In the special case of a fundamental constant, the quantity is considered to have a single true quantity value.

NOTE 3

When the **definitional uncertainty** associated with the **measurand** is considered to be negligible compared to the other components of the **measurement uncertainty**, the measurand may be considered to have an "essentially unique" true quantity value. This is the approach taken by the GUM and associated documents, where the word "true" is considered to be redundant.

2.12

conventional quantity value

conventional value of a quantity conventional value

quantity value attributed by agreement to a **quantity** for a given purpose

11-2

القيمة الصحيحة

قيمة متناغمة مع تعريف الكمية.

ملاحظة 1

وفقا لطريقة الخطأ في وصف القياس، فان القيمة الصحيحة تعتبر قيمة وحيدة، وهي عمليا قيمة غير معروفة. ولكن وفقا لطريقة الارتياب فإن هنالك أكثر من قيمة أو مجموعة قيم صحيحة متفقة مع تعريف الكمية، ويعود هذا الأمر إلى عدم اكتمال التفصيلات في تعريف الكمية أصلاً، وعلى أي حال فإنه من الناحية العملية فإن هذه القيمة أو مجموعة القيم غير معروفة.

هنالك بعض الطرق التي تعفي من مفهوم القيمة الصحيحة وتعتمد على مفهوم التوافق المترولوجي لنتائج القياس بهدف التثبيت من نتائج القياس.

ملاحظة 2

في الحالة الخاصة بالثوابت الأساسية، فإنه يكون للكمية قيمة صحيحة واحدة.

3 3 1 N

عند اعتبار قيمة الارتياب التعريفي المقترن بالكمية المراد قياسها قيمة مهملة مقارنة بارتياب القياس، فإنه يمكن اعتبار أن للكمية المراد قياسها قيمة صحيحة واحدة. وقد تم أخذ هذا المفهوم من قبل دليل حساب الارتياب GUM والوثاق المرافقة له، حيث أن الكلمة "صحيحة" تعتبر كلمة زائدة.

12-2

القيمة الاصطلاحية

قيمة متفق علها لنسبها لكمية ما, ولغرض محدد.

EXAMPLE 1

Standard acceleration of free fall (formerly called "standard acceleration due to gravity"), $g_n = 9.806 65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

EXAMPLE 2

Conventional quantity value of the Josephson constant, $K_{\text{J-90}} = 483\,597.9\,\text{GHz} \cdot \text{V}^{-1}$.

EXAMPLE 3

Conventional quantity value of a given mass standard, m = 100.003 47 g.

NOTE 1

The term "conventional true quantity value" is sometimes used for this concept, but its use is discouraged.

NOTE 2

Sometimes a conventional quantity value is an estimate of a **true quantity value**.

NOTE 3

A conventional quantity value is generally accepted as being associated with a suitably small **measurement uncertainty**, which might be zero.

2.13 (3.5)

measurement accuracy

accuracy of measurement

accuracy

closeness of agreement between a **measured quantity value** and a **true quantity value** of a **measurand**

NOTE 1

The concept 'measurement accuracy' is not a **quantity** and is not given a **numerical quantity value**. A **measurement** is said to be more accurate when it offers a smaller **measurement error**.

NOTE 2

The term "measurement accuracy" should not be used for **measurement trueness** and the term **"measurement precision"** should not be used for 'measurement accuracy', which, however, is related to both these concepts.

مثال 1

التسارع المعياري للسقوط الحر (الذي كان يدعى سابقا "بالتسارع المعياري بسبب الجاذبية") يساوي قيمة صحيحة مقدارها:

 $g_0 = 9.806 65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

مثال 2

القيمة الاصطلاحية لثابت جسفسون:

 $K_{1-90} = 483597.9 \text{ GHz} \cdot \text{V}^{-1}$.

مثال 3

القيمة الاصطلاحية لكتلة معيارية ما:

m = 100.00347 g

ملاحظة 1

أحيانا يستخدم المصطلح "القيمة الصحيحة الاصطلاحية" بنفس المعنى لهذا المفهوم، إلا أن هذا الاستخدام غير محبذ.

ملاحظة 2

في بعض الاحيان تكون القيمة الاصطلاحية عبارة عن تقدير للقيمة الصحيحة.

ملاحظة 3

عادة ما تكون القيمة الاصطلاحية مقبولة باعتبارها مقترنة بارتياب قياس صغير مناسب، يمكن أن يساوي صفراً.

13-2

ضباطة القياس

شــدة التوافق بين قيمة القياس والقيمة الصـحيحة للكمية المقاسة.

ملاحظة 1

إن المفهوم "ضباطة القياس" هو مفهوم غير كمي، ولا يعطي قيمة عدديه، وعادة ما يقال أن نتائج القياس أكثر ضباطة عندما يكون مقدار خطأ القياس أصغر.

ملاحظة 2

يجب عدم الخلط بيم مصطلح "ضباطة القياس" ومصطلح "صحة القياس"، على الرغم من وجود علاقة بينهم.

'Measurement accuracy' is sometimes understood as closeness of agreement between measured quantity values that are being attributed to the measurand.

2.14

measurement trueness

trueness of measurement

trueness

closeness of agreement between the average of an infinite number of replicate **measured quantity values** and a **reference quantity value**

NOTE 1

Measurement trueness is not a **quantity** and thus cannot be expressed numerically, but measures for closeness of agreement are given in ISO 5725.

NOTE 2

Measurement trueness is inversely related to **systematic measurement error**, but is not related to **random measurement error**.

NOTE 3

"Measurement accuracy" should not be used for 'measurement trueness'.

2.15

measurement precision

precision

closeness of agreement between **indications** or **measured quantity values** obtained by replicate **measurements** on the same or similar objects under specified conditions

NOTE 1

Measurement precision is usually expressed numerically by measures of imprecision, such as standard deviation, variance, or coefficient of variation under the specified conditions of measurement.

NOTE 2

The 'specified conditions' can be, for example, repeatability conditions of measurement, intermediate precision conditions of measurement, or reproducibility conditions of measurement (see ISO 5725-1:1994).

ملاحظة 3

في بعض الأحيان تفهم "ضباطة القياسات" على أنها شدة التوافق بين القيم المقاسة للكمية.

14-2

صحة القياس

شـدة التوافق بين متوسـط عدد غير محدود من نتائج القياس المكررة لنفس الكمية وقيمة الكمية المرجعية.

ملاحظة 1

إن المفهوم "صحة القياس" هو مفهوم غير كمي، أي ليس له قيمة عدديه، ولكن المواصفة 5725 ISO تعطي بعض الطرق لقياسه.

ملاحظة 2

إن صحة القياس مرتبطة عكسيا بالخطأ النظامي للقياس، ولكنها غير مرتبطة بالخطأ العشوائي للقياس.

ملاحظة 3

لا يجوز استخدام مصطلح "ضباطة القياس" بدلاً عن مصطلح "صحة القياس".

15-2

دقة القياس

شدة التوافق بين القيمة المبينة وقيمة الكمية المقاسة التي تم الحصول عليها بتكرارية القياس باستخدام أداة مشابهة أو الأداة نفسها وعند ظروف محددة.

ملاحظة 1

يتم التعبير عن دقة القياس من خلال مقياس "عدم دقة القياس" باستخدام الانحراف المعياري أو التباين أو معامل التغير تحت ظروف قياس محددة.

ملاحظة 2

يمكن أن تكون الظروف المحددة عبارة عن "ظروف التكرارية للقياسات" أو "ظروف دقة القياس المرحلية" أو ظروف إعادة القياسات (أنظر المواصفة 1:1994-5725 ISO).

Measurement precision is used to define measurement repeatability, intermediate measurement precision, and measurement reproducibility.

NOTE 4

Sometimes "measurement precision" is erroneously used to mean **measurement accuracy**.

2.16 (3.10)

measurement error

error of measurement

error

measured quantity value minus a reference quantity value

NOTE 1

The concept of 'measurement error' can be used both

- a) when there is a single reference quantity value to refer to, which occurs if a calibration is made by means of a measurement standard with a measured quantity value having a negligible measurement uncertainty or if a conventional quantity value is given, in which case the measurement error is known, and
- b) if a **measurand** is supposed to be represented by a unique **true quantity value** or a set of true quantity values of negligible range, in which case the measurement error is not known.

NOTE 2

Measurement error should not be confused with production error or mistake.

2.17 (3.14)

systematic measurement error

systematic error of measurement systematic error

component of **measurement error** that in replicate **measurements** remains constant or varies in a predictable manner

ملاحظة 3

يستخدم مفهوم "دقة القياس" لتحديد تكرارية القياس والدقة المرحلية للقياس وإعادة القياس.

ملاحظة 4

يستخدم أحيانا المصطلح "دقة القياس" بشكل خاطئ بدلاً من مصطلح "ضباطة القياس".

16-2

خطأ القياس

قيمة الكمية المقاسة مطروحا منها قيمة الكمية المرجعية.

ملاحظة 1

إن المفهوم "خطأ القياس" يمكن أن يستخدم في الحالتين التاليتين:

1- عندما يوجد قيمة كمية مرجعية واحدة تم توفيرها من خلال إجراء المعايرة بواسطة معيار قياس ذات قيمة ارتياب مهملة أو في حال وجود قيمة كمية اصطلاحية، وفي هذه الحالة فان خطأ القياس يكون معروفاً.

2- إذا كان من المفترض أن يكون للكمية المراد قياسها قيمة صحيحة وحيدة أو مجموعة من القيم الصحيحة ذات مجال مهمل، وفي هذه الحالة فإن خطأ القياس يكون غير معروف.

ملاحظة 2

يجب عدم الخلط بين خطأ القياس وخطأ الناتج أو الأخطاء الأخرى.

17-2

الخطأ النظامي للقياس

أحد مكونات خطأ القياس الذي يبقى ثابتاً أو يتغير بطريقة يمكن التنبؤ بها, وذلك عند إجراء عدد من القياسات على الكمية المقاسة نفسها.

A reference quantity value for a systematic measurement error is a true quantity value, or a measured quantity value of a measurement standard of negligible measurement uncertainty, or a conventional quantity value.

NOTE 2

Systematic measurement error, and its causes, can be known or unknown. A **correction** can be applied to compensate for a known systematic measurement error.

NOTE 3

Systematic measurement error equals measurement error minus random measurement error.

2.18

measurement bias

bias

estimate of a systematic measurement error

2.19 (3.13)

random measurement error

random error of measurement random error

component of **measurement error** that in replicate **measurements** varies in an unpredictable manner

NOTE 1

A **reference quantity value** for a random measurement error is the average that would ensue from an infinite number of replicate measurements of the same **measurand**.

NOTE 2

Random measurement errors of a set of replicate measurements form a distribution that can be summarized by its expectation, which is generally assumed to be zero, and its variance.

NOTE 3

Random measurement error equals measurement error minus systematic measurement error.

2.20 (3.6, Notes 1 and 2)

repeatability condition of measurement repeatability condition

ملاحظة 1

إن قيمة الكمية المرجعية اللازمة لتحديد الخطأ النظامي للقياس هي القيمة الصحيحة، أو القيمة المقاسـة لمعيار قياس ذات قيمة ارتياب مهملة، أو قيمة اصطلاحية.

ملاحظة 2

يمكن أن يكون الخطأ النظامي ومصادره معروفاً أو غير معروفاً، ويتم إجراء التصحيح لتعويض أخطاء القياس النظامية المعروفة.

ملاحظة 3

خطأ القياس النظامي = خطأ القياس - خطأ القياس العشوائي

18-2

انحياز القياس

تقدير لخطأ القياس النظامي

10_7

خطأ القياس العشوائي

أحد مكونات خطأ القياس الذي تتغير قيمته بطريقة لا يمكن التنبؤ جها عند تكرار عملية القياس.

ملاحظة 1

إن قيمة الكمية المرجعية اللازمة لتحديد الخطأ العشوائي للقياس هي المتوسط الحسابي لعدد لانهائي من تكرار عملية القياس على نفس الكمية المراد قياسها.

ملاحظة 2

يمكن وصف الخطأ العشوائي لمجموعة قياسات مكررة لكمية القياس نفسها من خلال شكل التوزيع الإحصائي له، والذي لا يمكن تحديده مسبقا، بالإضافة إلى تباينه.

ملاحظة 3

خطأ القياس العشوائي = خطأ القياس - خطأ القياس النظامي

20-2

ظرف التكراربة للقياس

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes the same **measurement procedure**, same operators, same **measuring system**, same operating conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period of time

NOTE 1

A condition of measurement is a repeatability condition only with respect to a specified set of repeatability conditions.

NOTE 2

In chemistry, the term "intra-serial precision condition of measurement" is sometimes used to designate this concept.

2.21 (3.6)

measurement repeatability

repeatability

measurement precision under a set of repeatability conditions of measurement

2.22

intermediate precision condition of

measurement

intermediate precision condition

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes the same **measurement procedure**, same location, and replicate measurements on the same or similar objects over an extended period of time, but may include other conditions involving changes

NOTE 1

The changes can include new **calibrations**, **calibrators**, operators, and **measuring systems**.

يتضمن ظرف التكرارية للقياس ما يلى:

- نفس إجراء القياس.
 - نفس القائس.
- نفس نظام القياس.
 - نفس المكان
- نفس ظروف الاستخدام.
- تكرار القياسات على نفس المادة المقاسة أو مادة مشابهة لها خلال فترة زمنية قصيرة.

ملاحظة 1

يعتبر ظرف القياس ظرفا تكراربا بالنسبة لمجموعة محددة من ظرف التكراربة.

ملاحظة 2

في المختبرات الكيميائية، يستخدم المصطلح "ظرف دقة القياس الداخلي" للدلالة على نفس هذا المفهوم.

21-2

تكراربة القياس

شدة التوافق بين نتائج القياسات (دقة القياس) عند مجموعة من ظروف تكراربة القياس.

22-2

ظرف دقة القياس المرحلية

يتضمن ظرف دقة القياس المرحلية ما يلى:

- نفس إجراء القياس.
 - نفس المكان
- تكرار القياس على نفس المادة المقاسـة أو مادة مشـابهة
 لها، خلال فترة زمنية طوبلة.

كما يمكن أن تتضمن ظروفاً أخرى مثل التغير في بعض ظروف القياس الأخرى.

ملاحظة 1

يمكن أن يتضمن التغير ما يلى:

- إجراء معايرة جديدة لأداة القياس.
 - استخدام معايير قياس جديدة.
 - استخدام قائسين مختلفين.
 - استخدام أنظمة قياس جديدة.

A specification for the conditions should contain the conditions changed and unchanged, to the extent practical.

NOTE 3

In chemistry, the term "inter-serial precision condition of measurement" is sometimes used to designate this concept.

2.23

intermediate measurement precision intermediate precision

measurement precision under a set of intermediate precision conditions of measurement

NOTE

Relevant statistical terms are given in ISO 5725-3:1994.

2.24 (3.7, Note 2)

reproducibility condition of measurement reproducibility condition

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes different locations, operators, **measuring systems**, and replicate measurements on the same or similar objects

NOTE 1

The different measuring systems may use different **measurement procedures**.

NOTE 2

A specification should give the conditions changed and unchanged, to the extent practical.

2.25 (3.7)

measurement reproducibility

reproducibility

measurement precision under reproducibility conditions of measurement

NOTE

Relevant statistical terms are given in ISO 5725-1:1994 and ISO 5725-2:1994.

ملاحظة 2

يفضل أن تتضمن مواصفات ظروف دقة القياس المرحلية الظروف المتغيرة وغير المتغيرة، ولأقصى حد مقبول عملياً.

ملاحظة 3

في المختبرات الكيميائية، يستخدم المصطلح "ظرف دقة القياس الخارجية بين المختبرات" للدلالة على نفس هذا المفهوم.

23-2

الدقة المرحلية للقياس

شـدة التوافق بين نتائج القياسات (دقة القياس) عند ظروف الدقة المرحلية للقياس.

ملاحظة

تعطي المواصفة 3:1994-150 ISO مصطلحات إحصائية ذات علاقة هذا المفهوم.

24-2

ظرف إعادة القياس

يتضمن ظرف إعادة القياس ما يلى:

- أماكن مختلفة.
- قائسين مختلفين.
- أنظمة قياس مختلفة.
- تكرار القياس على نفس المادة المقاسـة أو مادة مشـابهة لها.

ملاحظة 1

يمكن لأنظمة القياس المختلفة أن تستخدم إجراءات قياس مختلفة.

ملاحظة 2

يفضل أن تتضمن مواصفات ظروف إعادة القياس الظروف المنعيرة وغير المتغيرة، ولأقصى حد مقبول عملياً.

25-2

إعادة القياس

التوافق بين نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسـة (دقة القياس) تحت ظروف قياس قابلة للإعادة.

ملاحظة

تعطي المواصفة الدولية 1:1994 ISO 5725-5725 و-5725 ISO 5725. و 1SO 5725 مصطلحات إحصائية أخرى ذات علاقة بهذا المفهوم.

2.26 (3.9)

measurement uncertainty

uncertainty of measurement uncertainty

non-negative parameter characterizing the dispersion of the **quantity values** being attributed to a **measurand**, based on the information used

NOTE 1

Measurement uncertainty includes components arising from systematic effects, such as components associated with **corrections** and the assigned quantity values of **measurement standards**, as well as the **definitional uncertainty**. Sometimes estimated systematic effects are not corrected for but, instead, associated measurement uncertainty components are incorporated.

NOTE 2

The parameter may be, for example, a standard deviation called **standard measurement uncertainty** (or a specified multiple of it), or the half-width of an interval, having a stated **coverage probability**.

NOTE 3

Measurement uncertainty comprises, in general, many components. Some of these may be evaluated by **Type A evaluation of measurement uncertainty** from the statistical distribution of the quantity values from series of **measurements** and can be characterized by standard deviations. The other components, which may be evaluated by **Type B evaluation of measurement uncertainty**, can also be characterized by standard deviations, evaluated from probability density functions based on experience or other information.

NOTE 4

In general, for a given set of information, it is understood that the measurement uncertainty is associated with a stated quantity value attributed to the measurand. A modification of this value results in a modification of the associated uncertainty.

26-2

ارتياب القياس

خاصية (غير سلبية) تصف تشتت قيم القياس للكمية المنسوبة للكمية المراد قياسها بناء على معطيات القياس.

ملاحظة 1

يتضمن ارتياب القياس على عناصر ناتجة من التأثير النظامي مثل "التصحيح لنتيجة القياس" والقيمة المنسوبة لمعايير القياس وكذلك "الارتياب التعريفي".

في بعض الأحيان لا يتم التعويض عن التأثير النظامي المقدر، وفي هذه الحالة يتم اعتباره جزء من ارتياب القياس.

ملاحظة 2

يمكن أن يكون المعامل، على سبيل المثال، عبارة عن:

- الانحراف المعياري والذي يدعى أيضا ارتياب القياس المعياري (أو مضاعفاته) أو
 - نصف فترة المجال ذو احتمالية تغطيه محددة.

ملاحظة 3

بشكل عام، فان ارتباب القياس يتضمن عددا من المكونات أو المصادر، والتي يتم تقييم بعضها وفقاً لما يلي:

- النوع A: والذي يكون مصدره التوزيع الإحصائي للقيم أو لمجموعات القياسات، ويمكن تمييزها بالانحراف المعيادي،
- النوع B: والذي يمكن تمييزه أيضا بالانحراف المعياري المقيم من دالة كثافة الاحتمال استنادا للخبرة أو المعلومات الأخرى.

ملاحظة 4

بشكل عام، ولمجموعة معطيات ما، فإنه من المفهوم أن ارتياب القياس يتعلق بقيمة القياس الخاصة بالكمية المراد قياسها، وعليه فان أي تعديل في قيمة القياس يؤدي إلى تغيير في قيمة الارتياب.

2.27

definitional uncertainty

component of **measurement uncertainty** resulting from the finite amount of detail in the definition of a measurand

NOTE 1

Definitional uncertainty is the practical minimum measurement uncertainty achievable in any **measurement** of a given measurand.

NOTE 2

Any change in the descriptive detail leads to another definitional uncertainty.

NOTE 3

In the ISO/IEC Guide 98-3:2008, D.3.4, and in IEC 60359, the concept 'definitional uncertainty' is termed "intrinsic uncertainty".

2.28

Type A evaluation of measurement uncertainty Type A evaluation

evaluation of a component of **measurement uncertainty** by a statistical analysis of **measured quantity values** obtained under defined measurement conditions

NOTE 1

For various types of measurement conditions, see repeatability condition of measurement, intermediate precision condition of measurement, and reproducibility condition of measurement.

NOTE 2

For information about statistical analysis, see e.g. ISO/IEC Guide 98-3.

NOTE 3

See also ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.2, ISO 5725, ISO 13528, ISO/TS 21748, ISO 21749.

2.29

Type B evaluation of measurement uncertainty Type B evaluation

evaluation of a component of measurement uncertainty determined by means other than a Type A evaluation of measurement uncertainty 27-2

الارتياب التعريفي

أحد مكونات ارتياب القياس الناتج من محدودية المعلومات المتعلقة بتعريف الكمية المراد قياسها

ملاحظة 1

الارتياب التعريفي هو الحد العملي الأدنى لارتياب القياس الذي يمكن تحقيقه في أي عملية قياس للكمية المراد قياسها.

ملاحظة 2

إن أي تغيير في المعلومات التفصيلية للمادة المراد قياسها تؤدي إلى تغيير في الارتياب التعريفي.

ملاحظة 3

إن للمفهوم "الارتياب التعريفي" مصطلح عليه في دليل ISO/IEC على مصطلح عليه في دليل Guide 98-3:2008, D.3.4 "الارتياب الجوهري" أي الارتياب الناتج من الشيء نفسه.

28-2

تقييم النوع "أ" لارتياب القياس

تقييم أحد مكونات ارتياب القياس بواسطة التحليل الإحصائي لقيمة الكمية المقاسة والتي تم الحصول علها عند ظروف قياس محددة.

ملاحظة 1

للاطلاع على أنواع مختلفة لظروف القياس، راجع المفاهيم:

- ظرف التكراربة القياس
- ظرف الدقة المرحلية للقياس
 - ظرف إعادة القياس

ملاحظة 2

للحصول على معلومات عن التحليل الإحصائي يمكن الاطلاع على الدليل ISO/IEC Guide 98-3.

ملاحظة 3

أنظر أيضا ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.2, ISO 5725, ISO أنظر أيضا 13528, ISO/TS 21748, ISO 21749.

29-2

تقييم النوع "ب" لارتياب القياس

تقييم أحد مكونات ارتياب القياس بواسطة طرق أخرى خلافا لتقييم النوع "أ" لارتياب القياس. EXAMPLES

Evaluation based on information

- associated with authoritative published quantity values,
- associated with the quantity value of a **certified reference material**,
- obtained from a calibration certificate,
- about drift.
- obtained from the **accuracy class** of a verified **measuring instrument**,
- obtained from limits deduced through personal experience.

NOTE

See also ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.3.

2.30

standard measurement uncertainty

standard uncertainty of measurement standard uncertainty

measurement uncertainty expressed as a standard deviation

2.31

combined standard measurement uncertainty combined standard uncertainty

standard measurement uncertainty that is obtained using the individual standard measurement uncertainties associated with the input quantities in a measurement model

NOTE

In case of correlations of input quantities in a measurement model, covariances must also be taken into account when calculating the combined standard measurement uncertainty; see also ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4.

2.32

relative standard measurement uncertainty

standard measurement uncertainty divided by the absolute value of the measured quantity value

2.33

uncertainty budget

statement of a **measurement uncertainty**, of the components of that measurement uncertainty, and of their calculation and combination أمثلة

يتم التقييم بناء على المعلومات

- الرسمية المنشورة المتعلقة بقيمة الكمية المقاسة.
- المعطاة لقيمة كمية المادة المرجعية ذات الشهادة.
 - التي يتم الحصول علها من شهادة المعايرة.
- المتعلقة بالانسياق التدريجي مع الزمن لقيمة الكمية
 المقاسة.
 - التي يتم الحصول عليها من درجة ضباطة أداة
 القياس المتحقق منها.
 - التي تم الحصول عليها من الخبرة الشخصية

ملاحظة

أنظر الفقرة 2.3.3 في الدليل 3:2008 SO/IEC 98-3

30-2

ارتياب القياس المعياري

ارتياب القياس معبرا عنه على شكل انحراف معياري.

31-2

ارتياب القياس المعيارى المدمج

ارتياب القياس المعياري الذي تم الحصول عليه باستخدام ارتياب القياس المعياري الفردي المقترن مع الكميات الداخلة في نموذج القياس.

ملاحظة

في حال وجود علاقات متداخلة بين الكميات الداخلة في نموذج القياس فإنه يجب أخذ هذه العلاقات بعين الاعتبار عند حساب ارتياب القياس المعياري المدمج.

أنظر الفقرة 2.3.4 في الدليل 3:2008-ISO/IEC 98-3

32-2

ارتياب القياس المعياري النسبي

ارتياب القياس المعياري مقسوما على القيمة المطلقة لقيمة الكمية المقاسة.

33-2

ميزانية الارتياب

بيان لمصادر ارتياب القياس وحساباته والعلاقات المتداخلة فيما بينها.

An uncertainty budget should include the **measurement model**, estimates, and measurement uncertainties associated with the **quantities** in the measurement model, covariances, type of applied probability density functions, degrees of freedom, type of evaluation of measurement uncertainty, and any **coverage factor**.

2.34

target measurement uncertainty

target uncertainty

measurement uncertainty specified as an upper limit and decided on the basis of the intended use of measurement results

2.35

expanded measurement uncertainty

expanded uncertainty

product of a **combined standard measurement uncertainty** and a factor larger than the number one

NOTE 1

The factor depends upon the type of probability distribution of the **output quantity** in a measurement model and on the selected **coverage probability**.

NOTE 2

The term "factor" in this definition refers to a **coverage factor**.

NOTE 3

Expanded measurement uncertainty is termed "overall uncertainty" in paragraph 5 of Recommendation INC-1 (1980) (see the GUM) and simply "uncertainty" in IEC documents.

2.36

coverage interval

interval containing the set of **true quantity values** of a **measurand** with a stated probability, based on the information available **NOTE 1**

A coverage interval does not need to be centered on the chosen **measured quantity value** (see ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.1).

ملاحظة

يجب أن تتضمن ميزانية الارتياب: نموذج القياس والقيم المقدرة وارتياب القياس المقترن بالكميات الواردة في نموذج القياس ونوع دالة كثافة الاحتمال المطبقة وعدد درجات الحرية ونوع التقييم لارتياب القياس ومعامل التغطية.

34-2

ارتياب القياس المستهدف

ارتياب القياس المحدد كقيمة قصوى والتي تم تحديدها وفقاً لنوع الاستخدام لنتائج القياس.

35-2

ارتياب القياس الممتد

ناتج ضرب ارتباب القياس المعياري المدمج بمعامل أكبر من الرقم واحد.

ملاحظة 1

يعتمد المعامل على نوع التوزيع الاحتمالي للكمية الخارجة من نموذج القياس وعلى احتمالية التغطية التي تم اختيارها.

الاحظة 2

يعني بالمصطلح "المعامل" الوارد في هذا التعريف "بمعامل التغطية".

ملاحظة 3

في الفقرة 5 من توصية (1980) INC-1، راجع دليل الارتياب في القياس والمعايرة GUM، يستخدم المصطلح "الارتياب الكلي" للدلالة على ارتياب القياس الممتد.

36-2

فترة التغطية

فترة تتضمن مجموعة القيم الصحيحة للكمية المقاسة بنسبة احتمال محددة، استنادا إلى المعلومات المتوفرة.

ملاحظة 1

ليس من الضروري أن تكون فترة التغطية في منتصف الكميات المقاسة

(أنظر الملحق 1 من الدليل ISO/IEC 98-3:2008)

A coverage interval should not be termed "confidence interval" to avoid confusion with the statistical concept (see ISO/IEC Guide 98-3:2008, 6.2.2).

NOTE 3

A coverage interval can be derived from an **expanded measurement uncertainty** (see ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5).

2.37

coverage probability

probability that the set of **true quantity values** of a **measurand** is contained within a specified **coverage interval**

NOTE 1

This definition pertains to the Uncertainty Approach as presented in the GUM.

NOTE 2

The coverage probability is also termed "level of confidence" in the GUM.

2.38

coverage factor

number larger than one by which a combined standard measurement uncertainty is multiplied to obtain an expanded measurement uncertainty

NOTE

A coverage factor is usually symbolized *k* (see also ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.6).

2.39 (**6.11**) calibration

operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the **quantity values** with **measurement uncertainties** provided by **measurement standards** and corresponding **indications** with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a **measurement result** from an indication

ملاحظة 2

يجب عدم الخلط بين هذا المصطلح والمصطلح الإحصائي "فترة الثقة"

(أنظر الفقرة 6-2-2 من دليل ISO/IEC 98-3:2008)

ملاحظة 3

يمكن تحديد فترة التغطية من ارتياب القياس الممتد (أنظر الفقرة 2-3-5 من الدليل 3:2008 ISO/IEC 98-3:2008)

37-2

احتمالية التغطية

احتمالية وقوع مجموعة القيم الصحيحة للكمية المقاسة ضمن فترة التغطية المحددة.

ملاحظة 1

هذا التعريف متصل بمنهجية الارتياب كما هو موضح في دليل حساب الارتياب (GUM)

ملاحظة 2

إن المصطلح "احتمالية التغطية" مشار إليه في GUM بمصطلح "مستوى الثقة".

38-2

بعامل التغطية

رقم أكبر من واحد، يتم ضربه بارتياب القياس المعياري المدمج للحصول على قيمة الارتياب الممتد.

ملاحظة

يرمز لمعامل التغطية بالرمز (k). (أنظر الفقرة 2-3-6 من الدليل ISO/IEC 98-3:2008)

39-2

المعايرة

عملية يتم من خلالها في خطوة أولى، تحت ظروف محددة، تحديد العلاقة بين قيم كمية معيار القياس وارتياب القياس للمعيار، من جهة، مع قيمة البيان المناظرة لأداة التي يتم معايرتها وارتياب القياس لها، من جهة أخرى، وفي خطوة ثانية استخدام هذه المعلومات لتحديد علاقة للحصول على نتيجة القياس من البيان.

A calibration may be expressed by a statement, calibration function, **calibration diagram**, **calibration curve**, or calibration table. In some cases, it may consist of an additive or multiplicative **correction** of the indication with associated measurement uncertainty.

NOTE 2

Calibration should not be confused with **adjustment of a measuring system**, often mistakenly called "self-calibration", nor with **verification** of calibration.

2.40 calibration hierarchy

sequence of **calibrations** from a reference to the final **measuring system**, where the outcome of each calibration depends on the outcome of the previous calibration

NOTE 1

Measurement uncertainty necessarily increases along the sequence of calibrations.

NOTE 2

The elements of a calibration hierarchy are one or more **measurement standards** and measuring systems operated according to **measurement procedures**.

NOTE 3

For this definition, the 'reference' can be a definition of a **measurement unit** through its practical realization, or a measurement procedure, or a measurement standard.

NOTE 4

A comparison between two measurement standards may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the **quantity value** and measurement uncertainty attributed to one of the measurement standards.

ملاحظة 1

يمكن التعبير عن المعايرة بتصريح نصي أو دالة معايرة أو مخطط معايرة أو منحنى معايرة أو جدول معايرة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تتضمن عملية المعايرة إعطاء قيمة أو عدد من القيم التصحيحية للقيمة المبينة بالإضافة إلى ارتياب القياس المتعلق بها.

ملاحظة 2

يجب عدم الخلط بين المعايرة والضبط لنظام القياس، والذي يدعى خطأ "بالمعايرة الذاتية"، كما يجب عدم الخلط بين المعايرة والتحقق.

40-2

الهيكلية الهرمية للمعايرة

سلسلة من المعايرات، ابتداء من المرجع المترولوجي في أعلى الهرم، وانتهاء بنظام القياس في أدنى الهرم، حيث تكون فيه مخرجات كل عملية معايرة معتمدة على مخرجات المعايرة السابقة في المستوى الأعلى.

ملاحظة 1

من الضروري ملاحظة أن ارتياب القياس يزداد في الاتجاه من أعلى الهرم الى أدناه.

ملاحظة 2

إن عناصر الهيكلية الهرمية للمعايرة عبارة عن واحدة أو أكثر من معايير القياس وأنظمة القياس العاملة وفقا لإجراء عمل محددة.

ملاحظة 3

لأغراض هذا التعريف، فإن كلمة "المرجع المترولوجي" يمكن أن تكون عبارة عن تعريف وحدة القياس من خلال التحقيق العملي لها، أو إجراء قياس، أو معيار قياس.

ملاحظة 4

يمكن النظر إلى عملية المقارنة بين معياري قياس على أنها معايرة إذا كان الهدف منها الفحص وإجراء التصحيح لقيمة كمية أحدهما والارتياب في قياسه، إذا كان ذلك ضروريا.

2.41 (6.10)

metrological traceability

property of a **measurement result** whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of **calibrations**, each contributing to the **measurement uncertainty**

NOTE 1

For this definition, a 'reference' can be a definition of a **measurement unit** through its practical realization, or a **measurement procedure** including the measurement unit for a non-**ordinal quantity**, or a **measurement standard**.

NOTE 2

Metrological traceability requires an established **calibration hierarchy**.

NOTE 3

Specification of the reference must include the time at which this reference was used in establishing the calibration hierarchy, along with any other relevant metrological information about the reference, such as when the first calibration in the calibration hierarchy was performed.

NOTE 4

For measurements with more than one input quantity in the measurement model, each of the input quantity values should itself be metrologically traceable and the calibration hierarchy involved may form a branched structure or a network. The effort involved in establishing metrological traceability for each input quantity value should be commensurate with its relative contribution to the measurement result.

NOTE 5

Metrological traceability of a measurement result does not ensure that the measurement uncertainty is adequate for a given purpose or that there is an absence of mistakes.

41-2

السلسلة المترولوجية

هي خاصية لنتيجة القياس تبين ارتباط هذه النتيجة بالمرجع المترولوجي من خلال سلسلة موثقة وغير منقطعة من المعايرات، والتي تكون كل مرحلة فها مصاحبة بارتياب القياس.

ملاحظة 1

لأغراض هذا التعريف، فإن كلمة "المرجع المترولوجي" يمكن أن تكون عبارة عن تعريف وحدة القياس من خلال التحقيق العملي لها، أو إجراء القياس المتضمن على وحدة القياس للكميات غير المرتبية، أو معيار القياس.

ملاحظة 2

تتطلب السلسلة المترولوجية وجود هيكلية هرمية للمعايرة.

ملاحظة 3

يجب أن تتضمن مواصفات المرجع المترولوجي زمن استخدام المرجع في الهيكلية الهرمية للمعايرة، بالإضافة إلى جميع المعلومات المترولوجي، مثل زمن إجراء أول معايرة في الهيكلية الهرمية للمعايرة.

ملاحظة 4

بالنسبة للقياسات التي تتضمن نموذج قياس ذات كميتين مدخلة مدخلتين أو أكثر، فانه يجب أن تكون قيمة كل كمية مدخلة متسلسة مترولوجيا وأن الهيكلية الهرمية للمعايرة يمكن أن تشكل تركيبا شبكيا أو متشعبا. كما يجب أن تكون الجهود المبذولة في تحقيق السلسلة المترولوجية متناسبة مع المقدار النسبي لمشاركة كل مدخل في نتيجة القياس.

ملاحظة 5

لا تضمن السلسلة المترولوجية لنتائج القياس أن ارتياب القياس مناسب لغرض ما، كما لا تضمن عدم ارتكاب أخطاء في القياس.

A comparison between two measurement standards may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the quantity value and measurement uncertainty attributed to one of the measurement standards.

NOTE 7

The ILAC considers the elements for confirming metrological traceability to be an unbroken metrological traceability chain to an international measurement standard or a national measurement standard. documented measurement uncertainty, documented measurement procedure, accredited technical competence, metrological traceability to the SI, and calibration intervals (see ILAC P-10:2002).

NOTE 8

The abbreviated term "traceability" is sometimes used to mean 'metrological traceability' as well as other concepts, such as traceability' 'document 'sample or traceability' or 'instrument traceability' or 'material traceability', where the history ("trace") of an item is meant. Therefore, the full term of "metrological traceability" is preferred if there is any risk of confusion.

2.42 (6.10 Note 2)

metrological traceability chain

traceability chain

sequence of **measurement standards** and **calibrations** that is used to relate a **measurement result** to a reference

NOTE 1

A metrological traceability chain is defined through a **calibration hierarchy**.

NOTE 2

A metrological traceability chain is used to establish **metrological traceability** of a measurement result.

ملاحظة 6

يمكن النظر إلى عملية المقارنة بين معياري قياس على أنها معايرة إذا كان الهدف منها الفحص وإجراء التصحيح لقيمة كمية أحدهما وارتياب القياس له، إذا كان ذلك ضروريا.

ملاحظة 7

تعتبر منظمة ILAC أن عناصر إثبات السلسلة المترولوجية هي:

- عدم انقطاع السلسلة المترولوجية الى مستوى معيار القياس الدولي أو معيار القياس الوطني.
 - توفر وثائق عن ارتياب القياس لكل مرحلة.
 - توفر إجراء قياس موثق.
 - توفر كفاءة فنية معتمدة.
 - توفر سلسلة لوحدات القياس الدولية.
 - أن تكون معايير القياس معايرة على فترات محددة. (أنظر ILAC P-10:2002)

ملاحظة 8

يستخدم مصطلح "السلسلة" ليدل على "السلسلة المترولوجية" أو "سلسلة المواد". لذلك يفضل استخدام المصطلح "السلسلة المترولوجية" في الحالات التي يخشى من حدوث الخلط بينها وبين المصطلحات الأخرى.

42-2

حلقة السلسلة المترولوجية

تعاقب معايير القياس والمعايرات المستخدمة لربط نتيجة القياس بالمرجع المترولوجي.

ملاحظة 1

يتم تحديد حلقة السلسلة المترولوجية من خلال الهيكلية الهرمية للمعايرة.

ملاحظة 2

تستخدم حلقة السلسلة المترولوجية للبرهنة على السلسلة المترولوجية لنتيجة القياس.

A comparison between two measurement standards may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the **quantity value** and **measurement uncertainty** attributed to one of the measurement standards.

2.43

metrological traceability to a measurement unit metrological traceability to a unit

metrological traceability where the reference is the definition of a **measurement unit** through its practical realization

NOTE

The expression "traceability to the SI" means 'metrological traceability to a measurement unit of the **International System of Units**'.

2.44

verification

provision of objective evidence that a given item fulfils specified requirements

EXAMPLE 1

Confirmation that a given **reference material** as claimed is homogeneous for the **quantity value** and **measurement procedure** concerned, down to a measurement portion having a mass of 10 mg.

EXAMPLE 2

Confirmation that performance properties or legal requirements of a **measuring system** are achieved.

EXAMPLE 3

Confirmation that a **target measurement uncertainty** can be met.

NOTE 1

When applicable, **measurement uncertainty** should be taken into consideration.

NOTE 2

The item may be, e.g. a process, measurement procedure, material, compound, or measuring system.

NOTE 3

The specified requirements may be, e.g. that a manufacturer's specifications are met.

ملاحظة 3

يمكن النظر إلى عملية المقارنة بين معياري قياس على أنها معايرة إذا كان الهدف منها الفحص وإجراء التصحيح لقيمة كمية أحدهما وارتياب القياس له، إذا كان ذلك ضروربا.

43-2

السلسلة المترولوجية لوحدات القياس

هو عبارة عن السلسلة المترولوجية لنتيجة القياس في حال كون المرجع المترولوجي هو تعريف وحدة القياس من خلال التحقيق العملى لوحدة القياس.

ملاحظة

إن مصطلح "السلسلة الى SI" يعني "السلسلة المترولوجية الى وحدات القياس الخاصة بالنظام الدولي للوحدات".

44-2

التحقق

توفير أدلة موضوعية لإثبات أن بنداً ما يلبي متطلبات محددة.

مثال 1

إثبات إدعاء تجانس مادة مرجعية لقيمة الكمية وإجراء القياس المطلوب، وذلك حتى عينة صغيرة مقدارها 10 مغ.

مثال 2

إثبات تلبية نظام قياس ما لمتطلبات كفاءة الأداء أو المتطلبات القانونية له.

مثال 3

إثبات إمكانية الحصول على ارتياب القياس المستهدف.

ملاحظة 1

يجب أخذ ارتياب القياس بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكناً.

ملاحظة 2

يمكن أن يكون البند المراد التحقق منه عبارة عن عملية أو طريقة قياس أو مادة أو مركب أو نظام قياس.

ملاحظة 3

يمكن أن تكون المتطلبات المحددة عبارة عن مواصفات الصانع على سبيل المثال.

Verification in legal metrology, as defined in VIML^[53], and in conformity assessment in general, pertains to the examination and marking and/or issuing of a verification certificate for a measuring system.

NOTE 5

Verification should not be confused with calibration. Not every verification is a validation.

NOTE 6

In chemistry, verification of the identity of the entity involved, or of activity, requires a description of the structure or properties of that entity or activity.

2.45

validation

verification, where the specified requirements are adequate for an intended use

EXAMPLE

A **measurement procedure**, ordinarily used for the **measurement** of mass concentration of nitrogen in water, may be validated also for measurement of mass concentration of nitrogen in human serum.

2.46

metrological comparability of measurement results metrological comparability

comparability of **measurement results**, for **quantities** of a given **kind**, that are metrologically traceable to the same reference **EXAMPLE**

Measurement results, for the distances between the Earth and the Moon, and between Paris and London, are metrologically comparable when they are both metrologically traceable to the same **measurement unit**, for instance the metre.

NOTE 1

See Note 1 to 2.41 metrological traceability.

ملاحظة 4

يقصد بالتحقق في المترولوجيا القانونية، كما هي معرفة في VIML، وفي تقييم المطابقة بشكل عام، إجراء الفحوصات المطلوبة ووضع العلامات و/أو إصدار شهادة معايرة لمنظومة القياس.

ملاحظة 5

يجب عدم الخلط بين التحقق والمعايرة. كما أنه ليست كل عملية تحقق هي تثبت.

ملاحظة 6

في الكيمياء، يتطلب التحقق من هوية المكونات الداخلة، أو الفعالية، وصفاً لتركيب أو خصائص المكونات الداخلة أو الفعالية للمادة المراد التحقق منها.

45-2

التثبت

التحقق من أن المتطلبات المحددة مناسبة للاستخدام المقصود.

مثال

يمكن التثبت من أن إجراء القياس، المستخدم عادة لقياس تركيز النيتروجين في الماء، صالح لقياس تركيز كتلة النيتروجين في مصل الدم البشري.

46-2

المقارنة المترولوجية لنتائج القياس

إمكانية مقارنة نتائج القياس، لكميات من نفس النوع ومتسلسلة مترولوجيا لنفس المرجع.

. 115.

يمكن مقارنة نتائج القياس للمسافة بين الأرض والقمر والمسافة بين لندن وباريس، وذلك عندما تكون هذه النتائج متسلسلة مترولوجياً لوحدة القياس نفسها، مثل المتر على سبيل المثال.

ملاحظة 1

أنظر الملاحظة 1 من البند 2-41 الخاصة بالسلسلة المترولوجية.

Metrological comparability of measurement results does not necessitate that the **measured quantity values** and associated **measurement uncertainties** compared be of the same order of magnitude.

2.47

metrological compatibility of measurement results metrological compatibility

property of a set of **measurement results** for a specified **measurand**, such that the absolute value of the difference of any pair of **measured quantity values** from two different measurement results is smaller than some chosen multiple of the **standard measurement uncertainty** of that difference **NOTE 1**

Metrological compatibility of measurement results replaces the traditional concept of 'staying within the error', as it represents the criterion for deciding whether measurement results refer to the same measurand or not. If in a set of measurements of a measurand, thought to be constant, a measurement result is not compatible with the others, either the measurement was not correct (e.g. its measurement uncertainty was assessed as being too small) or the measured quantity changed between measurements.

NOTE 2

Correlation between the measurements influences metrological compatibility of measurement results. If the measurements are completely uncorrelated, the standard measurement uncertainty of their difference is equal to the root mean square sum of their standard measurement uncertainties, while it is lower for positive covariance or higher for negative covariance.

2.48

measurement model

model of measurement model

mathematical relation among all **quantities** known to be involved in a **measurement**

ملاحظة 2

لا يستوجب في عملية المقارنة المترولوجية لنتائج القياس أن تكون قيم الكميات المقاسة وارتياب القياس المرافق لها، أن تكون القيم من نفس درجة المدى.

47-2

التوافق المترولوجي لنتائج القياس

خاصية لمجموعة من نتائج القياس للكمية المراد قياسها، بحيث تكون القيمة المطلقة للفرق بين أي زوجين من قيم الكمية المقاسة، من نتيجتي قياس مختلفتين، أقل من مضاعف محدد لارتياب القياس المعياري.

ملاحظة 1

إن هذا المفهوم يحل مكان المفهوم التقليدي "واقعاً ضمن الخطأ"، كما أنه يمثل الفيصل لحسم أن نتيجتي قياس تعودان لنفس المادة المقاسة أم لا.

في حال الاعتقاد أن مجموعة القياسات للمادة المقاسة ثابتة، بمعنى أن نتيجة القياس غير متوافقة مع أي نتيجة أخرى، فان ذلك يمكن أن يعزى إلى أن عملية القياس خاطئة (مثال: نتيجة تقييم ارتياب القياس بمقدار صغير جداً)، أو أن الكمية المقاسة قد تغيرت أثناء عملية القياس.

ملاحظة 2

إن العلاقة التبادلية بين القياسات تؤثر على التوافق المترولوجي لنتائج القياس. وفي حال عدم وجود أي علاقة تبادلية بين نتائج القياسات، فإن ارتياب القياس المعياري للاختلافات يساوي الجذر التربيعي لمجموع ارتيابات القياس المعيارية، في حين أن ارتياب القياس المعياري يكون أصغر في حال التباين الإيجابي، وأكبر في حال التباين السلبي.

48-2

نموذج القياس

علاقة رباضية تربط جميع الكميات المعروفة بأنها مشتركة في القياس

A general form of a measurement model is the equation $h(Y, X_1, ..., X_n) = 0$, where Y, the **output quantity in the measurement model**, is the **measurand**, the **quantity value** of which is to be inferred from information about **input quantities in the measurement model** $X_1, ..., X_n$.

NOTE 2

In more complex cases where there are two or more output quantities in a measurement model, the measurement model consists of more than one equation.

2.49

measurement function

function of **quantities**, the value of which, when calculated using known **quantity values** for the **input quantities in a measurement model**, is a **measured quantity value** of the **output quantity in the measurement model NOTE 1**

If a **measurement model** h (Y, X_1 , ..., X_n) = 0 can explicitly be written as $Y = f(X_1, ..., X_n)$, where Y is the output quantity in the measurement model, the function f is the measurement function. More generally, f may symbolize an algorithm, yielding for input quantity values x_1 , ..., x_n a corresponding unique output quantity value $y = f(x_1, ..., x_n)$. **NOTE 2**

A measurement function is also used to calculate the **measurement uncertainty** associated with the measured quantity value of *Y*.

2.50

input quantity in a measurement model input quantity

quantity that must be measured, or a quantity, the **value** of which can be otherwise obtained, in order to calculate a **measured quantity value** of a **measurand**

ملاحظة 1

الصيغة العامة لنموذج القياس هي المعادلة $h(Y, X_1, ..., X_n) = 0$

حيث Y هي الكمية المغرجة من نموذج القياس، والتي تمثل الكمية المراد قياسها، والتي يتم تقديرها من خلال الكميات المدخلة في نظام القياس $(X_1, ..., X_n)$

ملاحظة 2

في الحالات الأكثر تعقيدا، والتي تتضمن أكثر من كمية مخرجة، فإن نموذج القياس يتكون من أكثر من معادلة واحدة.

49-2

دالة القياس

دالة في الكميات، قيمتها عبارة عن القيمة المقاسـة للكمية الخارجة من نموذج القياس، والتي يتم حسـابها باسـتخدام قيم كميات معروفة مدخلة في نموذج القياس.

ملاحظة 1

اذا كان نموذج القياس هو $0 = (Y, X_1, ..., X_n)$ فإنه يمكن كتابته على نحو أوضح $(X_1, ..., X_n)$ حيث Y هو القيمة الخارجة من نموذج القياس، وY هي دالة القياس. وبشكل اشمل فان Y يمكن أن ترمز الى خوارزمية تنتج من خلال قيم الكميات المدخلة $Y = f(X_1, ..., X_n)$

ملاحظة 2

تستخدم دالة القياس أيضا لحساب ارتياب القياس المرافق للقيمة المقاسة Y.

50-2

الكمية الداخلة في نموذج القياس

هي الكمية التي يجب قياسها، أو التي يجب الحصول على قيمتها بغرض حساب القيمة المقاسة للكمية المراد قياسها.

EXAMPLE

When the length of a steel rod at a specified temperature is the measurand, the actual temperature, the length at that actual temperature, and the linear thermal expansion coefficient of the rod are input quantities in a measurement model.

NOTE 1

An input quantity in a measurement model is often an output quantity of a **measuring** system.

NOTE 2

Indications, **corrections** and **influence quantities** can be input quantities in a measurement model.

2.51

output quantity in a measurement model output quantity

quantity, the measured value of which is calculated using the values of input quantities in a measurement model

2.52 (2.7)

influence quantity

quantity that, in a direct **measurement**, does not affect the quantity that is actually measured, but affects the relation between the **indication** and the **measurement result**

EXAMPLE 1

Frequency in the direct measurement with an ammeter of the constant amplitude of an alternating current.

EXAMPLE 2

Amount-of-substance concentration of bilirubin in a direct measurement of hemoglobin amount-of-substance concentration in human blood plasma.

EXAMPLE 3

Temperature of a micrometer used for measuring the length of a rod, but not the temperature of the rod itself which can enter into the definition of the **measurand**.

EXAMPLE 4

Background pressure in the ion source of a mass spectrometer during a measurement of amount-of-substance fraction.

مثال

عندما يراد قياس طول قضيب فولاذي عند درجة حرارة معينة، فإن درجة الحرارة الفعلية، وطول القضيب الفولاذي عند درجة الحرارة الفعلية، ومعامل التمدد الحراري الطولي للقضيب هي الكميات الداخلة في نموذج القياس.

ملاحظة 1

الكمية الداخلة في نموذج القياس هي في الغالب الكمية الخارجة من نظام القياس.

ملاحظة 2

يمكن أن تكون القيمة المبينة وقيمة التصحيح وقيمة الكميات المؤثرة عبارة عن كميات مدخلة في نظام القياس.

51-2

الكمية الخارجة من نموذج القياس

كمية تحسب قيمتها باستخدام قيم الكميات الداخلة في نموذج القياس.

52-2

الكمية المؤثرة

كمية لا تؤثر على الكمية المراد قياسها, ولكنها تؤثر على العلاقة بين نتيجة القياس والقيمة المبينة، وذلك في القياسات المباشرة.

مثال 1

تأثير التردد في القياس المباشر باستخدام جهاز قياس التيار المتردد ذو المجال الثابت للتيار المتردد.

مثال 2

تأثير تركيز البليروبين في القياس المباشر لتركيز الهموجلوبين في بلازما الدم البشري.

مثال 3

تأثير درجة حرارة الميكروميتر المستخدم لقياس طول قضيب وليس درجة حرارة القضيب نفسه والتي يمكن أن تدخل في تعريف الكمية المراد قياسها.

مثال 4

تأثير الضغط الخلفي في مصدر الايونات في جهاز تحليل الكتلة الطيفي أثناء قياس التركيز الجزئي لمادة

An indirect measurement involves a combination of direct measurements, each of which may be affected by influence quantities.

NOTE 2

In the GUM, the concept 'influence quantity' is defined as in the second edition of the VIM, covering not only the quantities affecting the **measuring system**, as in the definition above, but also those quantities that affect the quantities actually measured. Also, in the GUM this concept is not restricted to direct measurements.

2.53 (3.15) (3.16)

correction

compensation for an estimated systematic effect

NOTE 1

See ISO/IEC Guide 98-3:2008, 3.2.3, for an explanation of 'systematic effect'.

NOTE 2

The compensation can take different forms, such as an addend or a factor, or can be deduced from a table.

ملاحظة 1

تحتوي القياسات غير المباشرة على مجموعة متوالفة من القياسات المباشرة، والتي قد تتأثر كل منها بالكميات المؤثرة.

ملاحظة 2

في دليل حساب الارتياب (GUM)، فإن مفهوم "الكمية المؤثرة" معرف كما جاء في الطبعة الثانية من (VIM)، والذي يغطي الكميات التي تؤثر على أنظمة القياس، كما هو في التعريف أعلاه، إضافة الى الكميات التي تؤثر على الكميات المقاسة فعلا. كما أن هذا المفهوم في (GUM) ليس مقتصرا على القياسات المباشرة.

53-2

التصحيح

تعويض لتأثير الخطأ النظامي المقدر.

ملاحظة 1

راجع الدليل ,ISO/IEC Guide 98-3:2008, 3.2.3 لشرح مصطلح "التأثير النظامي".

ملاحظة 2

يمكن للتصحيح أن يأخذ عدة أشكال مثل إضافة قيمة أو معامل معين، أو يمكن أن تطرح من جدول.

Chapter (3) Devices for measurement

الفصل (3) وسائل القياس

3.1 (4.1)

measuring instrument

device used for making **measurements**, alone or in conjunction with one or more supplementary devices

NOTE 1

A measuring instrument that can be used alone is a **measuring system**.

NOTE 2

A measuring instrument may be an indicating measuring instrument or a material measure.

3.2 (4.5)

measuring system

set of one or more **measuring instruments** and often other devices, including any reagent and supply, assembled and adapted to give information used to generate **measured quantity values** within specified intervals for **quantities** of specified **kinds**

NOTE

A measuring system may consist of only one measuring instrument.

3.3 (4.6)

indicating measuring instrument

measuring instrument providing an output signal carrying information about the **value** of the **quantity** being measured

EXAMPLES

Voltmeter, micrometer, thermometer, electronic balance.

NOTE 1

An indicating measuring instrument may provide a record of its **indication**.

1-3

أداة القياس

وسيلة تستخدم لإجراء قياسات, سواء كانت بمفردها أو بالاقتران مع وسائل قياس أخرى مساندة لها.

ملاحظة 1

إن أداة القياس التي يمكن أن تستخدم لوحدها تسمى منظومة قياس

ملاحظة 2

يمكن أن تكون أداة القياس إما أداة قياس ذات مبين أو مقياس مادي مباشر.

2-3

منظومة القياس

مجموعة متكاملة من أدوات ووسائل القياس، بما في ذلك الكاشف والمزود المجمعة مع بعضها والمهيأة لإعطاء معلومات لتوليد الكمية المقاسة ضمن حدود معينة ولكميات محددة.

ملاحظة

يمكن أن تتكون منظومة القياس من أداة قياس واحدة.

3-3

أداة قياس ذات مبين

أداة قياس مزودة بإشارة مخرج تعطي معلومات عن قيمة الكمية التي يتم قياسها.

أمثلة

مقياس الفولت، الميكرومتر، مقياس الحرارة، ميزان الكتلة الإلكتروني.

ملاحظة 1

يمكن لأداة القياس ذات المبين أن تعطي تسجيلا للبيانات الخارجة منها.

An output signal may be presented in visual or acoustic form. It may also be transmitted to one or more other devices.

3.4 (4.6)

displaying measuring instrument

indicating measuring instrument where the output signal is presented in visual form 3.5 (4.17)

scale of a displaying measuring instrument

part of a **displaying measuring instrument**, consisting of an ordered set of marks together with any associated **quantity values**

3.6 (4.2)

material measure

measuring instrument reproducing or supplying, in a permanent manner during its use, **quantities** of one or more given **kinds**, each with an assigned **quantity value**

EXAMPLES

Standard weight, volume measure (supplying one or several quantity values, with or without a **quantity-value scale**), standard electric resistor, line scale (ruler), gauge block, standard signal generator, **certified reference material**.

NOTE 1

The **indication** of a material measure is its assigned quantity value.

NOTE 2

A material measure can be a **measurement** standard.

3.7 (4.3)

measuring transducer

device, used in **measurement**, that provides an output **quantity** having a specified relation to the input quantity

ملاحظة 2

يمكن عرض إشارة المخرج على شكل صوتي أو مرئي، كما يمكن أن ترسل الإشارة إلى وسائل قياس أخرى.

4-3

أداة قياس ذات عارض مرئى

هي أداة قياس ذات مبين يعرض إشارة المخرج بشكل مرئي.

5-3

مقياس أداة القياس ذات العارض المرئى

جزء من أداة القياس ذات العارض المرئي، تتكون من مجموعة منظمة من العلامات بالإضافة إلى ترقيم للكمية التي يمكن قياسيا.

6-3

المقياس المادي

أداة قياس معدة كي تعطي، أو تعيد إعطاء، قيمة أو قيم قياس محددة وبشكل دائم، وليس لهذه الأداة شاشة أو مؤشر لعرض نتيجة القياس.

أمثلة

- الأوزان المعيارية
- المكاييل الحجمية ذات القيمة الواحدة أو ذات المقياس.
 - المقاومة الكهربائية المعيارية.
 - المقياس الخطى (مساطر القياس).
 - قالب القياس.
 - مولد إشارة معيارية.
 - مادة مرجعية ذات شهادة

ملاحظة 1

تعتبر القيمة المخصصة للمقياس المادي هي المبين لهذا المقياس.

ملاحظة 2

يمكن للمقياس المادى أن يكون معيار قياس.

7-3

مؤول القياس

وسيلة قياس تستخدم لتزويد إشارة مخرج ذات علاقة بإشارة المدخل.

EXAMPLES

Thermocouple, electric current transformer, strain gauge, pH electrode, Bourdon tube, bimetallic strip.

3.8 (4.14)

sensor

element of a **measuring system** that is directly affected by a phenomenon, body, or substance carrying a **quantity** to be measured

EXAMPLES

Sensing coil of a platinum resistance thermometer, rotor of a turbine flow meter, Bourdon tube of a pressure gauge, float of a level-measuring instrument, photocell of a spectrometer, thermotropic liquid crystal which changes colour as a function of temperature.

NOTE

In some fields, the term "detector" is used for this concept.

3.9 (4.15)

detector

device or substance that indicates the presence of a phenomenon, body, or substance when a threshold **value** of an associated **quantity** is exceeded

EXAMPLES

Halogen leak detector, litmus paper.

NOTE 1

In some fields, the term "detector" is used for the concept of **sensor**.

NOTE 2

In chemistry, the term "indicator" is frequently used for this concept.

3.10 (4.4)

measuring chain

series of elements of a **measuring system** constituting a single path of the signal from a **sensor** to an output element

أمثلة

المزدوج الحراري، محول التيار الكهربائي، شرائح الانفعال لقياس التغير في الطول، قطب قياس درجة الحموضة، أنبوب بوردن لقياس الضغط، الشرائح ثنائية المعدن.

8-3

المحس

عنصر في منظومة القياس الذي يتأثر بشكل مباشر بالظاهرة أو المجسم أو المادة الحاملة للكمية المراد قياسها.

أمثلة

أ- ملف التحسس لمقياس درجة الحرارة ذو المقاومة البلاتينية.

ب- الجزء الدوارفي توربين قياس التدفق.

ج- انبوبة بوردون في مقياس الضغط.

د- العوامة في أداة قياس المنسوب.

ه- الخلية الضوئية.

و- البلورة السائلة التي يتغير لونها تبعا لدرجة الحرارة.

ملاحظة

يستخدم المصطلح "الكاشف" في بعض المجالات بنفس معنى " "محس"

9-3

الكاشف

وسيلة أو مادة تشير إلى وجود ظاهرة أو جسم أو مادة معينة، عندما يتجاوز مقدارها حد معين ودون أن تعطي بالضرورة قيمها.

أمثلة

كاشف التسريب الهالوجيني.، ورق عباد الشمس.

ملاحظة 1

يستخدم المصطلح "الكاشف" في بعض المجالات بنفس معنى "محس"

ملاحظة 2

في مجال الكيمياء، يستخدم المصطلح "المبين" بنفس معنى "كاشف"

10-3

علقة القياس

سلسة من عناصر منظومة القياس التي تشكل المسار الوحيد لإشارة القياس من دخولها إلى خروجها.

EXAMPLE 1

Electro-acoustic measuring chain comprising a microphone, attenuator, filter, amplifier, and voltmeter.

EXAMPLE 2

Mechanical measuring chain comprising a Bourdon tube, system of levers, two gears, and a mechanical dial.

3.11 (4.30)

adjustment of a measuring system adjustment

set of operations carried out on a **measuring** system so that it provides prescribed indications corresponding to given values of a quantity to be measured

NOTE 1

Types of adjustment of a measuring system include **zero adjustment of a measuring system**, offset adjustment, and span adjustment (sometimes called gain adjustment).

NOTE 2

Adjustment of a measuring system should not be confused with **calibration**, which is a prerequisite for adjustment.

NOTE 3

After an adjustment of a measuring system, the measuring system must usually be recalibrated.

3.12

zero adjustment of a measuring system zero adjustment

adjustment of a measuring system so that it provides a null **indication** corresponding to a zero **value** of a **quantity** to be measured

مثال 1

تتألف حلقة القياس الكهروصوتية من ميكروفون, وموهن, ومرشح, ومضخم, ومقياس الجهد الكهربائي.

مثال 2

تتألف حلقة قياس الضغط من أنبوب بوردن ونظام روافع وترسين وقرص ميكانيكي.

11-3

ضبط منظومة القياس

مجموعة متكاملة من العمليات التي تتم على منظومة القياس تهدف إلى جعلها في حالة ملائمة لإعطاء قيم بيان محدد مسبقا والمناظرة لقيمة محددة للكمية المراد قياسها.

ملاحظة 1

من الأمثلة على عمليات ضبط منظومة القياس:

- تصفير المؤشر أو الجهاز.
- ضبط الانحياز في القراءة.
- ضبط مدى القياس والذي يسمى أحياناً بضبط الكسب.

ملاحظة 2

يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين مصطلح "ضبط أداة القياس" ومصطلح "المعايرة"، حيث تعتبر المعايرة متطلبا أوليا لعملية الضبط.

ملاحظة 3

بعد عملية الضبط لأداة القياس يجب إعادة معايرتها.

12-3

ضبط منظومة القياس على نقطة الصفر

ضبط منظومة القياس بحيث تعطي قراءة فارغة مناظرة لقيمة الصفر للكمية المراد قياسها.

Chapter (4) Properties of measuring devices

الفصل (4) خصائص وسائل القياس

4.1 (3.2)

indication

quantity value provided by a measuring instrument or a measuring system

NOTE 1

An indication may be presented in visual or acoustic form or may be transferred to another device. An indication is often given by the position of a pointer on the display for analog outputs, a displayed or printed number for digital outputs, a code pattern for code outputs, or an assigned quantity value for **material measures**.

NOTE 2

An indication and a corresponding value of the **quantity** being measured are not necessarily values of quantities of the same **kind**.

4.2

blank indication

background indication

indication obtained from a phenomenon, body, or substance similar to the one under investigation, but for which a **quantity** of interest is supposed not to be present, or is not contributing to the indication

4.3 (4.19)

indication interval

set of **quantity values** bounded by extreme possible **indications**

NOTE 1

An indication interval is usually stated in terms of its smallest and greatest quantity values, for

1-4

القيمة المبينة

القيمة التي تظهرها أداة أو منظومة القياس.

ملاحظة 1

يمكن إظهار القيمة المبينة على شكل مرئي أو صوتي، كما يمكن أن تنقل هذه القيمة إلى وسيلة قياس أخرى.

- في وسائل القياس ذات المخارج التناظرية، فانه عادة ما يتم
 الحصول على القيمة المبينة من موقع المؤشر على الشاشة.
- في وسائل القياس ذات المخارج الرقمية، فانه عادة ما يتم
 الحصول على القيمة المبينة على شكل أرقام مطبوعة.
- في وسائل القياس ذات المخارج المشفرة، فانه عادة ما يتم الحصول على القيمة المبينة على نموذج مشفر.
- في حالة المقاييس المباشرة، فإن القيمة المبينة تكون عبارة عن القيمة المثبتة علها.

2 at: -N.

ليس من الضروري أن تكون القيمة المبينة على وسائل القياس، من نفس نوع الكمية المراد قياسها.

ومن الأمثلة على ذلك قياس التغير في طول خلية التحميل بهدف قياس القوة المؤثرة علها.

2-4

دلالة الخلو

دلالة يتم الحصول عليها من ظاهرة أو جسم أو مادة مشابهه للظاهرة أو الجسم أو المادة المراد فحصها، والتي يفترض منها أن الكمية المراد قياسها غير موجودة أو أن هذه الكمية ليس لها تأثير على القيمة المبينة.

3-4

فترة القيم المبينة

مجموعة القيم المحصورة بين القيم القصوى التي يمكن أن تبيها وسيلة القياس.

ملاحظة 1

يتم التعبير عادة عن فترة القيم المبينة بأعلى وأقل قيمة يمكن

example "99 V to 201 V".

أن تبينها وسيلة القياس. مثال: 99 فولت – 201 فولت

ملاحظة 2

في بعض الحقول يستخدم المصطلح "مجال القيم المبينة" بدلا عن هذا المصطلح

4-4

الفترة الاسمية للقيم المبينة

مجموعة القيم المحصورة بين القيم القصوى المدورة أو التقريبية للقيم المبينة والتي يمكن الحصول علها من خلال ضبط معين لأداة أو نظام القياس والتي تستخدم لتمييز ذلك الضبط.

ملاحظة 1

يتم التعبير عادة عن فترة القيم الاسمية المبينة بأعلى وأقل قيمة اسمية تظهرها وسيلة القياس.

مثال: 100 فولت – 200فولت

ملاحظة 2

في بعض الحقول يستخدم المصطلح " المجال الاسمي" بدلا عن هذا المصطلح.

5-4

المدى الاسمى لفترة القيم المبينة

القيمة المطلقة للفرق بين أعلى وأقل قيمة اسمية تبينها وسيلة القياس.

مثال

إذا كانت القيمة القصوى الاسمية العليا = 10 فولت، والقيمة الاسمية الدنيا = -10 فولت، فان المدى الاسمي = 20 فولت.

للحظة

يستخدم المصطلح "span of a nominal interval" بدلا عن هذا المصطلح

6-4

القيمة الاسمية

قيمة تقريبية أو مدورة للكمية المقاسسة لإعطاء فكرة عن الاستخدام الأنسب لها.

مثال 1

القيمة الاسمية (100 أوم) المثبتة على المقاومة المعيارية.

NOTE 2

In some fields, the term is "range of indications"

4.4 (5.1)

nominal indication interval

nominal interval

set of **quantity values**, bounded by rounded or approximate extreme **indications**, obtainable with a particular setting of the controls of a **measuring instrument** or **measuring system** and used to designate that setting

NOTE 1

A nominal indication interval is usually stated as its smallest and greatest quantity values, for example "100 V to 200 V".

NOTE 2

In some fields, the term is "nominal range".

4.5 (5.2)

range of a nominal indication interval

absolute value of the difference between the extreme **quantity values** of a **nominal indication interval**

EXAMPLE

For a nominal indication interval of -10 V to +10 V, the range of the nominal indication interval is 20 V.

NOTE

Range of a nominal indication interval is sometimes termed "span of a nominal interval".

4.6 (5.3)

nominal quantity value

nominal value

rounded or approximate **value** of a characterizing **quantity** of a **measuring instrument** or **measuring system** that provides guidance for its appropriate use

EXAMPLE 1

 100Ω as the nominal quantity value marked on a standard resistor.

EXAMPLE 2

1 000 ml as the nominal quantity value marked on a single-mark volumetric flask.

EXAMPLE 3

0.1 mol/l as the nominal quantity value for amount-of-substance concentration of a solution of hydrogen chloride, HCl.

EXAMPLE 4

-20 °C as a maximum Celsius temperature for storage.

NOTE

"Nominal quantity value" and "nominal value" should not to be used for "nominal property value".

4.7 (5.4)

measuring interval

working interval

set of values of quantities of the same kind that can be measured by a given measuring instrument or measuring system with specified instrumental measurement uncertainty, under defined conditions

NOTE 1

In some fields, the term is "measuring range" or "measurement range".

NOTE 2

The lower limit of a measuring interval should not be confused with **detection limit**.

4.8

steady-state operating condition

operating condition of a **measuring instrument** or **measuring system** in which the relation established by **calibration** remains valid even for a **measurand** varying with time **4.9** (5.5)

rated operating condition

operating condition that must be fulfilled during **measurement** in order that a **measuring instrument** or **measuring system** perform as designed

NOTE

Rated operating conditions generally specify intervals of values for a quantity being

مثال 2

القيمة الاسمية (1000 مل) المثبتة على الدورق الحجمي ذو العلامة الواحدة.

مثال 3

القيمة (0.1 مول لكل لتر) كقيمة اسمية لتركيز محلول HCl.

مثال 4

القيمة (-20 $^{\circ}$ س) كقيمة اسمية قصوى لدرجة حرارة التخزين.

الحظاة

يجب عدم استخدام مصطلح "القيمة الاسمية"، بدلاً عن مصطلح "الخاصية الاسمية".

7-4

فترة القياس

فترة العمل

مجموعة من قيم الكميات من نفس النوع التي يمكن قياسها بواسطة أداة قياس أو منظومة قياس محددة بارتياب قياس لأداة القياس محدد وتحت ظروف محددة.

ملاحظة 1

في بعض المجالات يستخدم المصطلح "مجال القياس" بدلا من هذا المصطلح.

ملاحظة 2

يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين الحد الأدنى لفترة القياس ومصطلح "حد الكشف".

8-4

ظرف التشغيل المستقر

ظرف تشعيل أداة أو منظومة القياس التي في ظل المحافظة عليه، فإن نتائج المعايرة تبقى صالحة حتى في ظل تغير الكمية المقاسة مع الزمن.

9-4

ظرف التشغيل الاعتيادي

ظرف التشغيل الذي يجب المحافظة عليه أثناء القياس لتمكين أداة ومنظومة القياس من القيام بعملها وفقاً لتصميمها.

ملاحظة 1

تحدد ظروف التشغيل الاعتيادية فترات القيم للكميات التي يتم

measured and for any influence quantity.

4.10 (5.6)

limiting operating condition

extreme operating condition that a **measuring** instrument or measuring system is required to withstand without damage, and without degradation of specified metrological properties, when it is subsequently operated under its rated operating conditions

NOTE 1

Limiting conditions for storage, transport or operation can differ.

NOTE 2

Limiting conditions can include limiting values of a quantity being measured and of any influence quantity.

4.11 (5.7)

reference operating condition

reference condition

operating condition prescribed for evaluating the performance of a **measuring instrument** or **measuring system** or for comparison of **measurement results**

NOTE 1

Reference operating conditions specify intervals of values of the measurand and of the influence quantities.

NOTE 2

In IEC 60050-300, item 311-06-02, the term "reference condition" refers to an operating condition under which the specified **instrumental measurement uncertainty** is the smallest possible.

4.12 (5.10)

sensitivity of a measuring system

sensitivity

quotient of the change in an **indication** of a **measuring system** and the corresponding change in a **value** of a **quantity** being measured

NOTE 1

Sensitivity of a measuring system can depend on the value of the quantity being measured.

NOTE 2

The change considered in a value of a quantity

قياسها وللكميات المؤثرة.

10-4

ظرف التشغيل الأقصى

الظرف الأقصى الذي يجب على أداة أو منظومة القياس تحمله دون أن تتضرر ودون أن تتدنى إحدى خصائصها المترولوجية، وذلك عندما تعود للعمل في ظروف التشغيل الاعتبادية.

ملاحظة 1

يمكن أن تكون الظروف القصوى للتخزين أو النقل أو التشغيل مختلفة عن بعضها بعضا.

ملاحظة 2

يمكن لظروف التشغيل القصوى أن تتضمن القيم القصوى للكميات المقاسة والكميات المؤثرة.

11-4

ظرف التشغيل المرجعي

الظرف المرجعي المحدد لتقييم أداء أداة أو منظومة القياس أو لمقارنة نتائج القياس مع بعضها بعضا.

ملاحظة 1

تحدد الظروف المرجعية فترات قيم الكمية المراد قياسها والكميات المؤثرة عليها.

ملاحظة 2

في البند 311-02-02 من المواصفة IEC رقم 60050-300، فإنه هذا المصطلح يشير إلى ظروف التشغيل التي تعطي عندها أداة القياس أقل قيمة ممكنة للارتياب.

12-4

حساسية منظومة القياس

النسبة بين التغير في القيمة المبينة (قيمة الخرج) إلى التغير في قيمة الكمية المقاسة (قيمة الدخل أو قيمة الحافز).

ملاحظة 1

يمكن أن تعتمد الحساسية على قيمة الحافز

ملاحظة 2

being measured must be large compared with the **resolution**.

4.13

selectivity of a measuring system selectivity

property of a **measuring system**, used with a specified **measurement procedure**, whereby it provides measured **quantity values** for one or more **measurands** such that the values of each measurand are independent of other measurands or other **quantities** in the phenomenon, body, or substance being investigated

EXAMPLE 1

Capability of a measuring system including a mass spectrometer to measure the ion current ratio generated by two specified compounds without disturbance by other specified sources of electric current.

EXAMPLE 2

Capability of a measuring system to measure the power of a signal component at a given frequency without being disturbed by signal components or other signals at other frequencies.

EXAMPLE 3

Capability of a receiver to discriminate between a wanted signal and unwanted signals, often having frequencies slightly different from the frequency of the wanted signal.

EXAMPLE 4

Capability of a measuring system for ionizing radiation to respond to a given radiation to be measured in the presence of concomitant radiation.

EXAMPLE 5

Capability of a measuring system to measure the amount-of-substance concentration of creatininium in blood plasma by a Jaffé procedure without being influenced by the glucose, urate, ketone, and protein concentrations. يجب أن يكون التغير في قيمة الحافز كبيرا بالنسبة لثباتية أداة القياس.

13-4

الانتقائية لمنظومة القياس

خاصية لمنظومة قياس تستخدم مع إجراء قياس محدد تمكنها من قياس الكمية أو الكميات المراد قياسها بحيث تكون قيم كل كمية مقاسة مستقلة عن القيم أو الكميات الأخرى في الظاهرة أو المادة تحت الفحص.

مثال 1

مقدرة مقياس الطيف الكتلي على قياس نسبة التيار الأيوني المتولد من مركبين كيميائيين محددين من غير التشويش علها من مصادر تيار كهربائي.

مثال 2

مقدرة منظومة القياس على قياس قدرة إشارة مكون ما، عند تردد معين، بدون أن يتم التشويش علها من عناصر أو إشارات على ترددات أخرى.

مثال 3

مقدرة المستقبل على التمييز بين الإشارة المطلوبة عن غيرها التي قد تكون قريبة منها في العادة.

مثال 4

مقدرة جهاز قياس الإشعاع المتأين للاستجابة إلى الإشعاع المراد قياسه في ظل وجود إشعاع ملازم لجهاز القياس.

مثال 5

مقدرة جهاز قياس تركيز الـ creatininium في بلازما الدم بواسطة إجراء Jaffé بدون أن يتأثر بتركيز الجلوكوز أو اليورات أو الكيتون أو البروتين.

EXAMPLE 6

Capability of a mass spectrometer to measure the amount-of-substance abundance of the ²⁸Si isotope and of the ³⁰Si isotope in silicon from a geological deposit without influence between the two, or from the isotope.

NOTE 1

In physics, there is often only one measurand; the other quantities are of the same **kind** as the measurand, and they are input quantities to the measuring system.

NOTE 2

In chemistry, the measured quantities often involve different components in the system undergoing measurement and these quantities are not necessarily of the same kind.

NOTE 3

In chemistry, selectivity of a measuring system is usually obtained for quantities with selected components in concentrations within stated intervals.

NOTE 4

Selectivity as used in physics (see Note 1) is a concept close to specificity as it is sometimes used in chemistry.

4.14

resolution

smallest change in a **quantity** being measured that causes a perceptible change in the corresponding **indication**

NOTE

Resolution can depend on, for example, noise (internal or external) or friction. It may also depend on the **value** of a quantity being measured.

4.15 (5.12)

resolution of a displaying device

smallest difference between displayed **indications** that can be meaningfully distinguished

مثال 6

مقدرة جهاز الطيف الكتلي على قياس وجود النظائر ²⁸Si و iS³⁰ في مادة السيليكون المأخوذة من الرواسب الجيولوجية بدون تأثير هذه النظائر على بعضها وبدون تأثير للنظير iS²⁰.

ملاحظة 1

في الفيزياء، في الأغلب هنالك كمية واحدة يراد قياسها، أما الكميات الأخرى فهي كميات مدخلة على منظومة القياس من نفس نوع الكمية المراد قياسها.

ملاحظة 2

في الكيمياء، فإن الكمية المقاسـة عادة ما تتضـمن مكونات مختلفة في النظام الخاضـع للقياس، وليس من الضـروري أن تكون من النوع نفسه.

ملاحظة 3

في الكيمياء، فإن الانتقائية لمنظومة القياس عادة ما يتم الحصول عليها لكميات ذات مكونات مختارة من حيث التركيز وضمن فترات قياس محددة.

ملاحظة 4

إن المصطلح Selectivity كما هو مستخدم في الفيزياء (انظر specificity الملاحظة 1) تستخدم بمفهوم قريب من المصطلح الذي يستخدم عادة في الكيمياء.

14-4

الثباتية

أصغر تغيير في الكمية المقاسة يحدث تغيراً محسوساً في القيمة المبنة المناظرة

الحظة

يمكن أن تعتمد الثباتية، على سبيل المثال، على التشويش الداخلي أو الخارجي أو الاحتكاك أو قيمة الكمية التي يتم قياسها.

15-4

الثباتية لعارض وسيلة القياس

أصغر فرق بين القيم المبينة يمكن تمييزه بدلالة ذات معنى.

4.16 (5.11)

Discrimination threshold

largest change in a **value** of a **quantity** being measured that causes no detectable change in the corresponding **indication**

NOTE

Discrimination threshold may depend on, e.g. noise (internal or external) or friction. It can also depend on the value of the quantity being measured and how the change is applied.

4.17 (5.13)

dead band

maximum interval through which a **value** of a **quantity** being measured can be changed in both directions without producing a detectable change in the corresponding **indication**

NOTE

Dead band can depend on the rate of change.

4.18 (4.15 Note 1)

detection limit

limit of detection

measured quantity value, obtained by a given **measurement procedure**, for which the probability of falsely claiming the absence of a component in a material is β , given a probability α of falsely claiming its presence

NOTE 1

IUPAC recommends default values for α and β equal to 0.05.

NOTE 2

The abbreviation LOD is sometimes used.

NOTE 3

The term "sensitivity" is discouraged for 'detection limit'.

4.19 (5.14)

stability of a measuring instrument stability

property of a **measuring instrument**, whereby its metrological properties remain constant in time

NOTE

Stability may be quantified in several ways.

16-4

عتبة التمييز

أكبر تغير في قيمة الكمية المقاســة لا يحدث أي تغير في القيمة المبينة المناظرة.

ملاحظة

يمكن أن تعتمد عتبة التمييز، على سبيل المثال، على التشويش الداخلي أو الخارجي أو الاحتكاك أو قيمة الكمية التي يتم قياسها، أو في طريقة تطبيق التغير في الكمية.

17-4

الفترة الميتة

الفترة العظمى التي يتم ضمها تغيير قيمة الكمية المقاسسة بالاتجاهين، دون إحداث أي تغير ملموس في القيمة المبينة المناظرة.

ملاحظة

يمكن للفترة الميتة أن تعتمد على معدل التغير.

18-4

حد الكشف

قيمة الكمية المقاسـة التي يتم الحصـول علها وفق إجراء قياس محدد، والذي يكون فيه احتمال خطأ الادعاء بعدم وجود مكون ما في المادة يسـاوي eta، مع احتمالية مقدارها α بخطأ الادعاء بوجود هذا المكون في المادة.

ملاحظة 1

توصي IUPAC بأن تكون القيمة الأصلية لكل من lpha و eta تساوي lpha0.05

ملاحظة 2

يستخدم المختصر LOD أحيانا للدلالة على هذا المصطلح.

للحظة 3

لا ينصبح باستخدام المصطلح "الحساسية" بدلا من هذا المصطلح

19-4

استقرارية نظام القياس

قدرة أداة القياس على المحافظة على ثبات خصائصها المترولوجية مع الزمن.

ملاحظة

يمكن تحديد مقدار الاستقرارية بطرق متعددة.

EXAMPLE 1

In terms of the duration of a time interval over which a metrological property changes by a stated amount.

EXAMPLE 2

In terms of the change of a property over a stated time interval.

4.20 (5.25)

instrumental bias

average of replicate indications minus a reference quantity value

4.21 (5.16)

instrumental drift

continuous or incremental change over time in **indication**, due to changes in metrological properties of a **measuring instrument**

NOTE

Instrumental drift is related neither to a change in a **quantity** being measured nor to a change of any recognized **influence quantity**.

4.22

variation due to an influence quantity

difference in **indication** for a given **measured quantity value**, or in **quantity values** supplied by a **material measure**, when an **influence quantity** assumes successively two different quantity values

4.23 (5.17)

step response time

duration between the instant when an input quantity value of a measuring instrument or measuring system is subjected to an abrupt change between two specified constant quantity values and the instant when a corresponding indication settles within specified limits around its final steady value.

4.24

instrumental measurement uncertainty

component of **measurement uncertainty** arising from a **measuring instrument** or **measuring system** in use

مثال 1

من حيث الوقت اللازم لإحداث تغير في إحدى الخصائص المترولوجية بمقدار معين.

مثال 2

من حيث التغير في الخاصية خلال فترة زمنية محددة.

20-4

الانحياز الثابت

الفرق بين معدل عدة قيم مبينة وقيمة الكمية المرجعية.

21-4

انسياق أداة القياس

التغير المستمر أو التغير على شكل دفعات، والذي يطرأ على القيمة المبينة مع مرور الزمن نتيجة التغير في خصائص أداة القياس.

ملاحظة

ليس للانحياز المستمر علاقة بالكمية المقاسة أو بالكميات المؤثرة على القياس والتي يمكن تميزها بشكل واضح.

22-4

الاختلاف الناتج عن الكمية المؤثرة

الفرق في القيمة المبينة، لقيمة كمية مقاسة محددة، أو في قيمة قياس مزودة بمقياس مادي، عندما تتسبب الكمية المؤثرة في إعطاء قيمتين مقاستين مختلفتين متتابعتين.

23-4

زمن الاستجابة

الفترة الزمنية بين لحظة تعرض حافز أداة أو منظومة القياس لتغير مفاجئ محدد، ولحظة ثبات القيمة المبينة ضمن حدود معينة حول القيمة النهائية المستقرة.

24-4

ارتياب القياس لأداة القياس

ارتياب القياس الناشئ عن أداة أو منظومة القياس المستخدمة.

Instrumental measurement uncertainty is obtained through **calibration** of a measuring instrument or measuring system, except for a **primary measurement standard** for which other means are used.

NOTE 2

Instrumental measurement uncertainty is used in a Type B evaluation of measurement uncertainty.

NOTE 3

Information relevant to instrumental measurement uncertainty may be given in the instrument specifications.

4.25 (5.19)

accuracy class

class of **measuring instruments** or **measuring systems** that meet stated metrological requirements that are intended to keep **measurement errors** or **instrumental measurement uncertainties** within specified limits under specified operating conditions

NOTE 1

An accuracy class is usually denoted by a number or symbol adopted by convention.

NOTE 2

Accuracy class applies to **material measures**.

4.26 (5.21)

maximum permissible measurement error maximum permissible error

limit of error

extreme value of **measurement error**, with respect to a known **reference quantity value**, permitted by specifications or regulations for a given **measurement**, **measuring instrument**, or **measuring system**

NOTE 1

Usually, the term "maximum permissible errors" or "limits of error" is used where there are two extreme values.

NOTE 2

The term "tolerance" should not be used to designate 'maximum permissible error'.

ملاحظة 1

يتم الحصول على ارتياب القياس لأداة أو منظومة القياس من خلال المعايرة، أما بالنسبة لمعايير القياس الأولية فتستخدم وسائل أخرى لتقدير الارتياب.

ملاحظة 2

يستخدم ارتياب القياس لأداة القياس في النوع "ب" من تقييم ارتياب القياس.

ملاحظة 3

يمكن لمواصفات أداة القياس أن تعطى معلومات ذات علاقة بارتياب القياس الناشئ عنها.

25-4

درجة الضباطة

هي مرتبة أداة أو منظومة القياس التي تلبي متطلبات مترولوجية معينة تهدف لإبقاء أخطاء القياس أو ارتياب القياس ضمن حدود معينة وتحت ظروف عمل محددة.

ملاحظة 1

يشار عادة إلى مرتبة الضباطة برقم أو رمز متفق عليه.

ملاحظة 2

تطبق درجة الضباطة على المقاييس المباشرة.

26-4

الخطأ الأعظم المسموح به

القيمة القصوى للخطأ، بالنسبة إلى قيمة مرجعية معروفة، والتي تسمح بها المواصفات أو القوانين بالنسبة لقياسات أو أداء قياس معينة.

ملاحظة 1

عادة ما يستخدم هذا المصطلح عندما يكون هنالك حدين أقصيين.

ملاحظة 2

لا يجوز استخدام مصطلح "السماحية" بدلا من هذا المصطلح

4.27 (5.22)

datum measurement error

datum error

measurement error of a measuring instrument or measuring system at a specified measured quantity value

4.28 (5.23)

zero error

datum measurement error where the specified measured quantity value is zero

NOTE

Zero error should not be confused with absence of **measurement error**.

4.29

null measurement uncertainty

measurement uncertainty where the specified measured quantity value is zero

NOTE 1

Null measurement uncertainty is associated with a null or near zero **indication** and covers an interval where one does not know whether the **measurand** is too small to be detected or the indication of the **measuring instrument** is due only to noise.

NOTE 2

The concept of 'null measurement uncertainty' also applies when a difference is obtained between **measurement** of a sample and a blank.

4.30

calibration diagram

graphical expression of the relation between indication and corresponding measurement result

NOTE 1

A calibration diagram is the strip of the plane defined by the axis of the indication and the axis of measurement result, that represents the relation between an indication and a set of **measured quantity values**. A one-to-many relation is given, and the width of the strip for a given indication provides the **instrumental measurement uncertainty**.

27-4

خطأ القياس عند نقطة الفحص

خطأ أداة أو منظومة القياس عند قيمة قياس معينة.

28-4

الخطأ الصفرى

خطأ القياس عند قيمة قياس مقدارها صفر.

بلاحظة

يجب عدم الخلط بين الخطأ الصفري مع مفهوم عدم وجود خطأ قياس.

29-4

ارتياب القياس عند قيمة الصفر

ارتياب القياس عند نقطة القياس التي مقدارها صفر.

ملاحظة ا

يكون ارتياب القياس عند قيمة الصفر مقترناً مع قيمة البيان التي مقدارها صفر أو قريبة من الصفر، وتغطي مجالا لا يمكن ضمنه تحديد فيما إذا كانت الكمية المراد قياسها صغيرة جدا بحيث لا يمكن كشفها أو أن القيمة المبينة هي بسبب التشويش فقط.

ملاحظة 2

إن هذا المفهوم يطبق أيضًا عندما يكون هنالك فرق بين قياس العينة والعينة الخلية.

30-4

مخطط الرسم البياني للمعايرة

مخطط بياني للعلاقة بين القيمة المبينة ونتيجة القياس المناظرة لما.

1 ماله 1 ماله 1

يتكون الرسم البياني للمعايرة من محور للقيمة المبينة ومحوراً لنتيجة القياس التي هي مجموعة من القيم المقاسة. وهذا ما يسمي بعلاقة الواحد لمتعدد، ويمثل بالشكل (أ) حول قيمة مبينة محددة بارتياب القياس للأداة.

Alternative expressions of the relation include a **calibration curve** and associated **measurement uncertainty**, a calibration table, or a set of functions.

NOTE 3

This concept pertains to a **calibration** when the instrumental measurement uncertainty is large in comparison with the measurement uncertainties associated with the **quantity** values of measurement standards.

4.31

calibration curve

expression of the relation between **indication** and corresponding **measured quantity value NOTE**

A calibration curve expresses a one-to-one relation that does not supply a **measurement result** as it bears no information about the **measurement uncertainty**.

ملاحظة 2

تشمل البدائل الأخرى:

- منحنى المعايرة المقترن بقيمة الارتياب في القياس.
 - جداول المعايرة.
 - مجموعة من العلاقات الرباضية.

3 aliana

إن هذا المفهوم متصل بالمعايرة عندما يكون الارتياب في القياس للأداة كبيرا بالمقارنة مع ارتياب القياس المتعلق بقيمة الكمية أو المعيار.

31-4

منحني المعايرة

أسلوب للتعبير عن القيمة المبنة والقيمة المقاسة المناظرة لها.

والحظة

يعبر منحنى المعايرة عن العلاقة بين القيمة المبينة والقيمة المقاسة (علاقة واحد إلى واحد)، ولا يتضمن منحنى المعايرة على نتيجة القياس وبالتالي فهو لا يحمل أي معلومات عن ارتياب القياس.

Chapter (5) Measurement standards (Etalons)

الفصل (5) معايير القياس

1-5

معيار القياس

معيار يحقق تعريف كمية معينة، وله قيمة ومقدار ارتياب محددين وبستخدم كمرجع.

مثال 1

معيار قياس كتلة مقداره 1 كغ والارتياب في قياسه يساوي μg

مثال 2

معيار قياس مقاومة مقداره Ω 100 والارتياب في قياسـه يسـاوي Ω 1 μ 0

مثال 3

معيار السيزيوم الذري لقياس التردد ذو ارتياب قياسي نسيي معيار $^{-15}$ مقداره $^{-15}$ × 2

مثال 4

المحلول المنظم المعياري ذو درجة حموضة 7.072 وبارتياب قياس مقداره 0.006

مثال 5

مجموعة من المحاليل المرجعية للكورتيسول في المصل البشري التي تحمل شهادة تبين قيمة وارتياب القياس لكل محلول.

مثال 6

مادة مرجعية مزودة بقيمة وارتياب القياس للتركيز الكتلي لكل عشر بروتينات المختلفة.

ملاحظة 1

يمكن تحقيق تعريف الكمية بواسطة أنظمة قياس، أو مقاييس مادية أو مواد مرجعية.

5.1 (6.1)

measurement standard

etalon

realization of the definition of a given **quantity**, with stated **quantity value** and associated **measurement uncertainty**, used as a reference

EXAMPLE 1

1 kg mass measurement standard with an associated **standard measurement uncertainty** of 3 μg .

EXAMPLE 2

 $100~\Omega$ measurement standard resistor with an associated standard measurement uncertainty of 1 $\mu\Omega.$

EXAMPLE 3

Caesium frequency standard with a relative standard measurement uncertainty of 2×10^{-15} .

EXAMPLE 4

Standard buffer solution with a pH of 7.072 with an associated standard measurement uncertainty of 0.006.

EXAMPLE 5

Set of reference solutions of cortisol in human serum having a certified quantity value with measurement uncertainty for each solution.

EXAMPLE 6

Reference material providing quantity values with measurement uncertainties for the mass concentration of each of ten different proteins.

NOTE 1

A "realization of the definition of a given quantity" can be provided by a **measuring system**, a **material measure**, or a reference material.

A measurement standard is frequently used as a reference in establishing **measured quantity values** and associated measurement uncertainties for other quantities of the same **kind**, thereby establishing **metrological traceability** through **calibration** of other measurement standards, **measuring instruments**, or measuring systems.

NOTE 3

The term "realization" is used here in the most general meaning. It denotes three procedures of "realization". The first one consists in the physical realization of the measurement unit from its definition and is realization sensu stricto. The second, termed "reproduction", consists not in realizing the measurement unit from its definition but in setting up a highly reproducible measurement standard based on a physical phenomenon, as it happens, e.g. in case of use of frequency-stabilized lasers to establish a measurement standard for the metre, of the Josephson effect for the volt or of the quantum Hall effect for the ohm. The third procedure consists in adopting a material measure as a measurement standard. It occurs in the case of the measurement standard of 1 kg.

NOTE 4

A standard measurement uncertainty associated with a measurement standard is always a component of the **combined standard measurement uncertainty** (see ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4) in a **measurement result** obtained using the measurement standard. Frequently, this component is small compared with other components of the combined standard measurement uncertainty.

NOTE 5

Quantity value and measurement uncertainty must be determined at the time when the measurement standard is used.

NOTE 6

Several quantities of the same kind or of different kinds may be realized in one device

ملاحظة 2

عادة ما يستخدم معيار القياس كمرجع لتحديد قيمة وارتياب القياس لكميات أخرى من نفس النوع، مما يؤدي تحقيق السلسلة المترولوجية لمعاير قياس أو أدوات قياس أو أنظمة قياس أخرى عند معايرتها.

ملاحظة 3

يستخدم مصطلح "التحقيق" هنا بالمعنى العام للدلالة على ثلاثة إجراءات:

- التحقيق الفيزيائي لوحدة القياس وفقا لتعريفها بالمعنى الضيق.
- 2- إعادة تحقيق معيار قياس قابل للإعادة بدرجة عالية من الدقة، استناداً لظاهرة طبيعية متكررة وموثوق بها، كما هو الحال في معيار قياس الطول المستند على تردد شعاع الليزر المستقر، ومعيار الفولت المستند لظاهرة جوزفسون، أو معيار الاوم المستند لظاهرة هال الكمية.
- تبني معاير قياس مادية كما هو الحال في الكيلوغرام
 المستخدم كمعيار لقياس الكتلة.

ملاحظة 4

عند حساب قيمة الارتياب المعياري المدمج لنتيجة القياس، فإن ارتياب القياس المعياري لمعيار القياس المستخدم يكون أحد عناصر الارتياب الداخلة في حساب الارتياب المعياري المدمج لنتيجة القياس، والذي عادة ما يكون صغيراً مقارنة مع مصادر الارتياب الأخرى.

ملاحظة 5

إن قيمة الكمية وقيمة الارتياب في القياس يجب أن تحدد في الوقت الذي يتم فيه استخدام معيار القياس.

ملاحظة 6

which is commonly also called a measurement standard.

NOTE 7

The word "embodiment" is sometimes used in the English language instead of "realization".

NOTE 8

In science and technology, the English word "standard" is used with at least two different meanings: as a specification, technical recommendation, or similar normative document (in French "norme") and as a measurement standard (in French "étalon"). This Vocabulary is concerned solely with the second meaning.

NOTE 9

The term "measurement standard" is sometimes used to denote other metrological tools, e.g. 'software measurement standard' (see ISO 5436-2).

5.2 (6.2)

international measurement standard

measurement standard recognized by signatories to an international agreement and intended to serve worldwide

EXAMPLE 1

The international prototype of the kilogram.

EXAMPLE 2

Chorionic gonadotrophin, World Health Organization (WHO) 4th international standard 1999, 75/589, 650 International Units per ampoule.

EXAMPLE 3

VSMOW2 (Vienna Standard Mean Ocean Water) distributed by the International Atomic Energy Agency (IAEA) for differential stable isotope amount-of-substance ratio **measurements**.

هنالك كميات متعددة من نفس النوع أو من أنواع مختلفة يمكن تحقيقها في وسيلة قياس واحدة، يطلق عليها أيضا معيار قياس.

ملاحظة 7

إن الكلمة الانجليزية "embodiment" تستخدم في بعض الاحيان كبديل لكلمة "realization" والتي تعني "تحقيق"

ملاحظة 8

تستخدم الكلمة الانجليزية "standard"، في العلوم والتكنولوجيا، للدلالة علة معنين:

- 1- مواصفات، توصیات فنیة، وثائق تقیسیة، والتي تترجم بكلمة "norme" باللغة الفرنسیة.
- 2- معيار قياس والذي يترجم بكلمة "étalon" في اللغة
 الفرنسية.

وفي هذا المعجم فان كلمة "standard" تستخدم بمعنى معيار قياس فحسب.

ملاحظة 9

إن المصطلح "measurement standard" والذي يعني "معيار قياس" يستخدم أحيانا للدلالة على أدوات مترولوجية أخرى مثل "معيار قياس البرمجيات".

أنظر (2-5436)

2-5

معيار القياس الدولي

معيار قياس معترف به من قبل الموقعين على اتفاقية دولية تنص على استخدام هذا المعيار على المستوى الدولي.

مثال 1

النموذج الدولى للكيلوغرام

مثال 2

معيار القياس الدولي، Chorionic gonadotrophin، الموافق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، المعيار الدولي الرابع 1999, 75\850, 650 وحدات دولية لكل أنبولة (وعاء زجاجي صغير).

مثال 3

معيار القياس الدولي VSMOW2 (معيار فينا لماء المحيط المتوسط) الموزع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لكمية النظائر المشعة المستقرة التفاضلية من مقاييس نسبة كمية المادة.

5.3 (6.3)

national measurement standard

national standard

measurement standard recognized by national authority to serve in a state or economy as the basis for assigning quantity values to other measurement standards for the kind of quantity concerned

5.4 (6.4)

primary measurement standard

primary standard

measurement standard established using a primary reference measurement procedure, or created as an artifact, chosen by convention **EXAMPLE 1**

Primary measurement standard of amount-ofsubstance concentration prepared by dissolving a known amount of substance of a chemical component to a known volume of solution.

EXAMPLE 2

Primary measurement standard for pressure based on separate **measurements** of force and area

EXAMPLE 3

Primary measurement standard for isotope amount-of-substance ratio measurements, prepared by mixing known amount-of-substances of specified isotopes.

EXAMPLE 4

Triple-point-of-water cell as a primary measurement standard of thermodynamic temperature.

EXAMPLE 5

The international prototype of the kilogram as an artifact, chosen by convention.

5.5 (6.5)

secondary measurement standard

secondary standard

measurement standard established through calibration with respect to a primary measurement standard for a quantity of the same kind

3-5

معيار القياس الوطني

المعيار الوطني

معيار قياس معترف به بقرار وطني رسمي على انه المرجع المترولوجي في الدولة لتثبيت قيم جميع المعايير الأخرى لكمية معينة.

4-5

معيار القياس الأولى

المعيار الأولى

معيار قياس تم تحقيقه استناداً لإجراء قياس مرجعي أولي، أو يكون عبارة عن قطعة مادية يتم اختيارها بالاتفاق بين الدول.

مثال 1

المعيار الأولي لتركيز كمية المادة المحضرة عن طريق إذابة كمية محددة من المادة الكيميائية في حجم محدد من المحلول.

مثال 2

معيار القياس الأولي للضغط المستند إلى قياس كل من القوة والمساحة، كل على حداه.

مثال 3

معيار القياس الأولي لقياس نسبة النظائر المشعة في كمية المادة والمحضرة بواسطة خلط كمية معروفة من المادة ذات النظائر المشعة المحددة.

مثال 4

خلية النقطة الثلاثية للماء، كمعيار قياس أولي لدرجة الحرارة الثيرمودينميكية.

مثال 5

النموذج الدولي للكيلوغرام، كقطعة مادية تم اختيارها بموجب معاهدة دولية.

5-5

معيار القياس الثانوي

المعيار الثانوي

معيار قياس تثبت قيمته عن طرق معايرته مع معايير القياس الأولية من نفس النوع.

Calibration may be obtained directly between a primary measurement standard and a secondary measurement standard, or involve an intermediate **measuring system** calibrated by the primary measurement standard and assigning a **measurement result** to the secondary measurement standard.

NOTE 2

A measurement standard having its **quantity value** assigned by a ratio **primary reference measurement procedure** is a secondary measurement standard.

5.6 (6.6)

reference measurement standard

reference standard

measurement standard designated for the **calibration** of other measurement standards for **quantities** of a given **kind** in a given organization or at a given location

5.7 (6.7)

working measurement standard

working standard

measurement standard that is used routinely to calibrate or verify measuring instruments or measuring systems

NOTE 1

A working measurement standard is usually calibrated with respect to a **reference** measurement standard.

NOTE 2

In relation to **verification**, the terms "check standard" or "control standard" are also sometimes used.

5.8 (6.9)

traveling measurement standard

traveling standard

measurement standard, sometimes of special construction, intended for transport between different locations

EXAMPLE

Portable battery-operated caesium-133 frequency measurement standard.

ملاحظة 1

يمكن أن تتم معايرة معايير القياس الثانوية بمقارنتها بشكل مباشر مع معايير القياس الأولية، أو بواسطة إدخال أنظمة قياس وسطية تم معايرتها بواسطة معايير القياس الأولية، ومن ثم تعيين نتيجة قياسها إلى معايير القياس الثانوية.

ملاحظة 2

إن معايير القياس التي تم تحديد قيمتها بشكل نسبي لإجراء القياس المرجعي الأولي، تعتبر معايير قياس ثانوية.

6-5

معيار القياس المرجعي

المعيار المرجعي

معيار قياس مخصص لمعايرة معايير قياس أخرى موجودة في موقع أو منشاة معينة، حيث تتوفر فيه أعلى الخواص المترولوجية المتاحة في ذلك الموقع.

7-5

معيار القياس للعمل

معيار العمل

معيار قياس يستخدم بشكل دائم لمعايرة أنظمة أو أدوات القياس أو التحقق منها.

ملاحظة 1

عادة ما يتم معايرة معايير العمل بواسطة المعايير المرجعية.

ملاحظة 2

تستخدم المصطلحات "check standard" و "control standard" بالإضافة إلى المصطلح "verification" الذي يعني "التحقق"

8-5

معيار القياس الجوال

المعيار الجوال

معيار يكون في بعض الأحيان ذا بنية خاصة، وهو معد للتنقل بين المواقع المختلفة.

مثال

معيار السيزيوم 133 الذري للتردد، والذي يعمل على بطارية، وبكون قابلا للحمل.

5.9 (6.8)

transfer measurement device

transfer device

device used as an intermediary to compare measurement standards

NOTE

Sometimes, measurement standards are used as transfer devices.

5.10

intrinsic measurement standard

intrinsic standard

measurement standard based on an inherent and reproducible property of a phenomenon or substance

EXAMPLE 1

Triple-point-of-water cell as an intrinsic measurement standard of thermodynamic temperature.

EXAMPLE 2

Intrinsic measurement standard of electric potential difference based on the Josephson effect.

EXAMPLE 3

Intrinsic measurement standard of electric resistance based on the quantum Hall effect.

EXAMPLE 4

Sample of copper as an intrinsic measurement standard of electric conductivity.

NOTE 1

A quantity value of an intrinsic measurement standard is assigned by consensus and does not need to be established by relating it to another measurement standard of the same type. Its measurement uncertainty is determined by two components: considering the first associated with its consensus quantity value and the second associated with its implementation, construction. and maintenance.

NOTE 2

An intrinsic measurement standard usually consists of a system produced according to the requirements of a consensus procedure and subject to periodic **verification**. The consensus

9-5

وسيلة القياس الجوالة

وسيلة تستخدم كوسيط لمقارنة معايير القياس.

ملاحظة

تستخدم معايير القياس أحيانا كوسيلة قياس جوالة.

10-5

معيار القياس الجوهري

معيار قياس مستند إلى خاصية متأصلة وثابتة ومتكررة لظاهرة طبيعية أو مادة.

مثال 1

الخاصية الجوهرية لخلية النقطة الثلاثية للماء، التي تعتبر معيارا جوهربا لدرجة الحرارة الثيرموديناميكية.

مثال 2

الخاصية الجوهرية لمعيار قياس فرق الجهد الكهربائي المستند إلى ظاهرة جوزفسون.

مثال 3

الخاصية الجوهرية لمعيار قياس المقاومة الكهربائية المستند إلى ظاهرة هال الكمية.

مثال 4

الخاصية الجوهرية لعينة من النحاس، والتي تستخدم كمعيار للموصلية الكهربائية.

ملاحظة 1

تحدد قيمة المعيار الجوهري بالإجماع، ولا يحتاج لمقارنته بمعايير قياس أخرى من نفس النوع. كما أن مقدار الارتياب في القياس يتم تحديده بناءً على العاملين التاليين:

- القيمة التي تم الإجماع عليها.
- طبيعة المعيار وبناؤه واستعماله وصيانته.

ملاحظة 2

يتكون المعيار الجوهري في العادة من نظام يتم تصنيعه وفقا لمتطلبات منصوص علها بإجراء متفق عليه، وعرضة للتحقق procedure may contain provisions for the application of **corrections** necessitated by the implementation.

NOTE 3

Intrinsic measurement standards that are based on quantum phenomena usually have outstanding **stability**.

NOTE 4

The adjective "intrinsic" does not mean that such a measurement standard may be implemented and used without special care or that such a measurement standard is immune to internal and external influences.

5.11 (6.12)

conservation of a measurement standard

maintenance of a measurement standard set of operations necessary to preserve the metrological properties of a **measurement standard** within stated limits

NOTE

Conservation commonly includes periodic **verification** of predefined metrological properties or **calibration**, storage under suitable conditions, and specified care in use.

5.12 calibrator

measurement standard used in calibration

NOTE

The term "calibrator" is only used in certain fields.

5.13 (6.13)

reference material

\mathbf{RM}

material, sufficiently homogeneous and stable with reference to specified properties, which has been established to be fit for its intended use in **measurement** or in examination of nominal properties.

NOTE 1

Examination of a nominal property provides a nominal property value and associated uncertainty. This uncertainty is not a **measurement uncertainty**.

الدوري، والذي من الممكن أن يتضمن بنودا للإجراءات التصحيحية التي تلزم عند التطبيق.

ملاحظة 3

عادة ما تكون معايير القياس الجوهرية المستندة إلى ظاهرة كمية ذات ثباتية عالية.

ملاحظة 4

إن الصفة "جوهري" لا تعني أن المعيار يمكن استخدامه بدون عناية خاصة، وأنه محصن من التأثيرات الداخلية والخارجية.

11-5

المحافظة على معاير القياس

إجراء أو مجموعة من الإجراءات الضرورية للمحافظة على الخواص المترولوجية لمعاير القياس ضمن حدود معينة.

ملاحظة

عادة ما تتضمن المحافظة على المعايير القيام بإجراء تحقق دوري ذو خصائص مترولوجية محدده مسبقاً، أو معايرتها وحفظها تحت ظروف مناسبة واستخدامها بعناية وفقا لظروف معننة.

12-5

المعاير

معيار قياس يستخدم في عملية المعايرة.

ملاحظة 1

إن المصطلح "معيار" يستخدم فقط في مجالات محدده.

13-5

المادة المرجعية

مادة مستقرة ومتجانسة بدرجة كافية، بالنسبة لخواص محددة، والتي تم عملها لتكون مناسبة للغرض المقصود من استخدامها سواء في مجال القياس أو فحص الخصائص الاسمية

ملاحظة 1

إن فحص الخاصية الاسمية يعطي القيمة الاسمية للخاصية والارتياب بها، إلا أن هذا الارتياب يختلف عن الارتياب في القياس.

Reference materials with or without assigned quantity values can be used for measurement precision control whereas only reference materials with assigned quantity values can be used for calibration or measurement trueness control.

NOTE 3

'Reference material' comprises materials embodying **quantities** as well as **nominal properties**.

EXAMPLE 1

Examples of reference materials embodying quantities:

- a) water of stated purity, the dynamic viscosity of which is used to calibrate viscometers;
- b) human serum without an assigned quantity value for the amount-of-substance concentration of the inherent cholesterol, used only as a measurement precision control material:
- c) fish tissue containing a stated mass fraction of a dioxin, used as a **calibrator**.

EXAMPLE 2

Examples of reference materials embodying nominal properties:

- a) colour chart indicating one or more specified colours;
- b) DNA compound containing a specified nucleotide sequence;
- c) urine containing 19-androstenedione.

NOTE 4

A reference material is sometimes incorporated into a specially fabricated device.

EXAMPLE 1

Substance of known triple-point in a triple-point cell.

EXAMPLE 2

Glass of known optical density in a transmission filter holder.

EXAMPLE 3

Spheres of uniform size mounted on a

ملاحظة 2

يمكن للمادة المرجعية التي لها قيمة مخصصة أو التي ليس لها قيمة مخصصة أن تستخدم في ضبط دقة القياس، في حين أن المادة المرجعية التي لها قيمة مخصصة يمكن أن تستخدم في المعايرة أو لضبط صحة القياس.

ملاحظة 3

تشمل المادة المرجعية على مواد محددة ذات كميات وخصائص اسمية.

مثال 1

أمثلة على مواد مرجعية تشمل كميات:

أ- الماء ذو النقاوة المحددة كمادة مرجعية لمعايرة جهاز قياس اللزوجة الدينميكية.

ب- مصل الدم البشري المحتوي على الكولسترول المتأصل بدون قيمة محددة لتركيزه، يستخدم فقط كمادة مراقبة لدقة القياس.

ج- أنسـجـة السـمك المحتوبة على كميـة محـددة من مـادة الديوكسين، والتي يتم استخدامها في معايرة أجهزة القياس.

مثال 2

أمثلة على مواد مرجعية تشمل خصائص اسمية:

أ- لوحات الألوان التي تبين لون محدد أو أكثر.

ب- مركب الحمض النووي المحتوي على كمية محددة من nucleotide sequence

ج- البول المحتوى على 19-androstenedione

ملاحظة 4

أحياناً تكون المادة المرجعية مدموجة في تصميم بعض وسائل القياس الخاصة.

مثال 1

مادة ذات نقطة ثلاثية معروفة الموجودة في خلية النقطة الثلاثية

مثال 2

زجاج ذو كثافة بصربة الموجود في حامل الفلتر الانتقالي.

مثال 3

كرة ذات قطر متجانس مثبتة على المجهر.

microscope slide.

NOTE 5

Some reference materials have assigned quantity values that are metrologically traceable to a **measurement unit** outside a **system of units**. Such materials include vaccines to which International Units (IU) have been assigned by the World Health Organization.

NOTE 6

In a given **measurement**, a given reference material can only be used for either calibration or quality assurance.

NOTE 7

The specifications of a reference material should include its material traceability, indicating its origin and processing (Accred. Qual. Assur.:2006) [45].

NOTE 8

ISO/REMCO has an analogous definition but uses the term "measurement process" to mean 'examination' (ISO 15189:2007, 3.4), which covers both measurement of a quantity and examination of a nominal property.

5.14 (6.14) certified reference material CRM

reference material, accompanied by documentation issued by an authoritative body and providing one or more specified property values with associated uncertainties and traceabilities, using valid procedures

EXAMPLE

Human serum with assigned quantity value for the concentration of cholesterol and associated measurement uncertainty stated in an accompanying certificate, used as a calibrator or measurement trueness control material.

NOTE 1

'Documentation' is given in the form of a 'certificate' (see ISO Guide 31:2000).

NOTE 2

Procedures for the production and certification of certified reference materials are given, e.g.

ملاحظة 5

بعض المواد المرجعية لها قيم متسلسلة مترولوجيا إلى وحدات قياس من خارج نظام الوحدات. مثل اللقاحات التي حددت منظمة الصحة العالمية وحداتها الدولية (IU).

ملاحظة 6

في بعض القياسات فان بعض المواد المرجعية يمكن أن تستخدم إما للمعايرة أو لعمليات ضمان الجودة.

ملاحظة 7

يجب أن تتضمن مواصفات المادة المرجعية على السلسلة للمواد الداخلة بها ومصدرها وعملية إنتاجها. (ضمان الجودة المعتمد) [45].

ملاحظة 8

يوجد لدى لجنة المواد المرجعية بالمنظمة الدولية للتقييس تعريف مناظر لكنه يستخدم المصطلح "عملية القياس" ليدل على "الفحص" وفقا لمواصفة (3.4 /15189:2007) والذي يغطي كلا من قياس الكمية وفحص الخاصية الاسمية.

14-5

المادة المرجعية ذات الشهادة

مادة مرجعية مصحوبة بشهادة موثقة، صادرة عن جهة مخولة بذلك، ومحضرة وفقا لإجراء ساري المفعول، بحيث تبين الشهادة قيمة واحدة محددة أو أكثر للكميات المقاسة، ومقدار الارتياب في القياس والسلسلة المترولوجية للقياس.

مثال

مصل الدم البشري الذي له شهادة تبين القيمة المخصصة لتركيزه، ومقدار ارتياب القياس فيه، ويستخدم كمعيار أو مادة لضبط صحة النتائج المقاسة.

ملاحظة 1

إن "التوثيق" للمعلومات المطلوبة للمادة المرجعية ذات الشهادة يجب أن يعطى على شكل "شهادة" (أنظر ISO Guide 31:2000).

ملاحظة 2

إن الإجراءات المتبعة لإنتاج ومنح الشهادة للمواد المرجعية ذات

in ISO Guide 34 and ISO Guide 35.

NOTE 3

In this definition, "uncertainty" covers both 'measurement uncertainty' and 'uncertainty associated with the value of a **nominal property**', such as for identity and sequence.

"Traceability" covers both 'metrological traceability of a quantity value' and 'traceability of a nominal property value'.

NOTE 4

Specified quantity values of certified reference materials require metrological traceability with associated measurement uncertainty (Accred. Qual. Assur.:2006) [45].

NOTE 5

ISO/REMCO has an analogous definition (Accred. Qual. Assur.:2006) but uses the modifiers 'metrological' and "metrologically" to refer to both quantity and nominal property.

5.15 commutability of a reference material

property of a **reference material**, demonstrated by the closeness of agreement between the relation among the **measurement results** for a stated **quantity** in this material, obtained according to two given **measurement procedures**, and the relation obtained among the measurement results for other specified materials

NOTE 1

The reference material in question is usually a **calibrator** and the other specified materials are usually routine samples.

NOTE 2

The measurement procedures referred to in the definition are the one preceding and the one following the reference material (calibrator) in question in a **calibration hierarchy** (see ISO 17511).

NOTE 3

The stability of commutable reference materials should be monitored regularly.

الشــهادة مبينة في الدليل ISO Guide 34 والدليل 35 ISO Guide .35

ملاحظة 3

إن الارتياب المذكور في هذا التعريف يغطي كلا من ارتياب المقارن بقيمة الخاصية الاسمية مثل التعريف والتسلسل.

كما أن السلسلة تغطي كلا من السلسلة المترولوجية والسلسلة لقيمة الخاصية الاسمية.

ملاحظة 4

إن قيمة الكمية للمادة المرجعية ذات الشهادة تتطلب سلسلة مترولوجية مقترنة بارتياب القياس لها.

ملاحظة 5

يوجد لدى لجنة المواد المرجعية بالمنظمة الدولية للتقييس تعريف مناظر لكنه يستخدم المصطلح مترولوجي 'metrological' ومترولوجياً 'metrologically' ليدل على كلا من الكمية والخاصية الاسمية.

15-5

قابلية الاستبدال للمادة المرجعية

خاصية للمادة المرجعية يتم إثباتها عن طريق شدة التوافق بين نتائج القياس لكمية محددة من المادة، والتي تم الحصول علها بواسطة إجرائي قياس محددين، والعلاقة الرياضية لنتائج المادة الأخرى القابلة للاستبدال.، والعلاقة التي تم الحصول علها من نتائج القياسات لمواد محددة أخرى.

ملاحظة 1

إن المادة المرجعية المقصودة هنا، عادة ما تكون معيارا، وتكون المواد الأخرى عينات نمطية.

ملاحظة 2

إن إجرائي القياس المشار إليهما في هذا التعريف، يكون أحدهما سابقا للمادة المرجعية (المعيار)، والأخر بعده، وفقا للهيكلية الهرمية للمعايرة (أنظر 17511 ISO).

ملاحظة 3

يفضل مراقبة ثباتية المادة المرجعية القابلة للاستبدال بشكل دوري.

5.16

reference data

data related to a property of a phenomenon, body, or substance, or to a system of components of known composition or structure, obtained from an identified source, critically evaluated, and verified for accuracy **EXAMPLE**

Reference data for solubility of chemical compounds as published by the IUPAC.

NOTE 1

In this definition, accuracy covers, for example, **measurement accuracy** and 'accuracy of a nominal property value'.

NOTE 2

"Data" is a plural form, "datum" is the singular. "Data" is commonly used in the singular sense, instead of "datum".

5.17

standard reference data

reference data issued by a recognized authority

EXAMPLE 1

Values of the fundamental physical constants, as regularly evaluated and published by CODATA of ICSU.

EXAMPLE 2

Relative atomic mass values, also called atomic weight values, of the elements, as evaluated every two years by IUPAC-CIAAW, approved by IUPAC General Assembly and published in *Pure Appl. Chem.*

5.18

reference quantity value

reference value

quantity value used as a basis for comparison with values of **quantities** of the same **kind**

NOTE 1

A reference quantity value can be a **true quantity value** of a **measurand**, in which case it is unknown, or a **conventional quantity value**, in which case it is known.

16-5

البيانات المرجعية

بيانات متصلة بخاصية الظاهرة الطبيعية أو المادة أو الجسم أو النظام المؤلف من مكونات أو تراكيب معروفة، والتي تم الحصول علها من مصدر معروف تم تقييمه والتحقق من ضباطته بشكل حازم.

مثال

البيانات المرجعية لذائبية المركبات الكيميائية كما هي منشورة من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية "IUPAC".

ملاحظة 1

إن الدقة الواردة في هذا التعريف تغطي، على سبيل المثال، كل من ضباطة القياس وضباطة قيمة الخاصية الاسمية للكمية.

ملاحظة 2

إن الكلمة "Data" هي صيغة الجمع لكلمة "datum"، وهي التي تستخدم عادة.

17-5

البيانات المرجعية المعيارية

بيانات مرجعية صادرة عن سلطة معترف بها.

مثال 1

قيم الثوابت الفيزيائية الأساسية، المقيمة والمنشورة من قبل المجلس الدولي للاتحادات العلمية-لجنة البيانات العلمية والتقنية "CODATA of ICSU".

مثال 2

القيمة النسبية للكتلة الذرية للعناصر، والتي تسمى أيضا بقيمة الوزن الذري، كما يتم تقديرها كل سنتين من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية-لجنة النظائر الذرية والأوزان الذرية IUPAC-CIAAW ويوافق علها في الاجتماع العام لـ Pure Appl. Chem.

18-5

القيمة المرجعية

قيمة كمية تستخدم كأساس للمقارنة مع كميات أخرى من نفس النوع

ملاحظة 1

يمكن أن تكون القيمة المرجعية قيمة صحيحة للكمية المراد قياسها، في حال أنها غير معروفة، أو قيمة اصطلاحية، في حال أنها معروفة.

A reference quantity value with associated **measurement uncertainty** is usually provided with reference to

- a) a material, e.g. a **certified reference material**,
- b) a device, e.g. a stabilized laser,
- c) a reference measurement procedure,
- d) a comparison of measurement standards.

ملاحظة 2

عادة ما تكون القيمة المرجعية المقترنة بارتياب القياس مزودة بمرجع ك

أ- مادة، مثل المادة المرجعية ذات الشهادة.

ب- وسيلة قياس، مثل الليزر المستقر.

ج- إجراء قياس مرجعي.

د- مقارنة مع معيار قياس.

Annex A (informative) Concept diagrams

The 12 concept diagrams in this informative Annex are intended to provide:


- a visual presentation of the relations between the concepts defined and termed in the preceding clauses;
- a possibility for checking whether the definitions offer adequate relations;
- a background for identifying further needed concepts; and
- a check that terms are sufficiently systematic.

It should be recalled, however, that a given concept may be describable by many characteristics and only essential delimiting characteristics are included in the definition.

The area available on a page limits the number of concepts that can be presented legibly, but all diagrams in principle are interrelated as shown by some overlapping concepts with reference

The relations used are of three types as defined by ISO 704 and ISO 1087-1. Two are hierarchical, i.e. having super ordinate and subordinate concepts, the third is nonhierarchical.

The hierarchical *generic relation* (or genusspecies relation) connects a generic concept and a specific concept; the latter inherits all characteristics of the former. The diagrams show such relations as a tree,



الملحق أ (إعلامي) مخططات المفاهيم


تهدف مخططات المفاهيم الاثني عشرة الواردة في هذا الملحق الإعلامي إلى تزويدنا به:

- عرض مرئي للعلاقات بين المفاهيم التي وردت في هذا المعجم.
 - التأكد من توفر علاقات مناسبة بين التعاريف.
 - تحديد الحاجة لمفاهيم أخرى.
- معرفة أن العلاقات بين المصطلحات منطقية بقدر الإمكان. يجب أن نتذكر أنه يمكن وصف مفهوم معين بعدة خصائص، وأن التعاريف تضمن فقط الخصائص الأساسية.


على الرغم من وجود علاقات بينية بين جميع المخططات، إلا أن محدودية مساحة الورقة تحد من عرضها جميعا بشكل واضح، لذلك تم وضع أرقام مرجعية محصورة بين قوسين تشير إلى وجود علاقة لهذا المخطط مع مخطط آخر.

يوجد ثلاثة أنواع من العلاقات المستخدمة في هذه المخططات، كما هو معرف وفقا للمواصفة 704 ISO والمواصفة -1087 ISO النتان منها ذات علاقة هيكلية رأسية بحيث يكون لمفهوم ما مرتبة أعلى أو أقل من مفهوم آخر. أما العلاقة الثالثة فهي علاقة أفقية.

تربط العلاقة الهيكلية الرأسية العامة (أو علاقة نوع - جنس) المفهوم العام بالخاص، الذي تصبح له جميع خصائص المفهوم السابق، والتي تعرض على شكل مخطط الشجرة كما هو موضح أدناه.



where a short branch with three dots indicates that one or more other specific concepts exist, but are not included for presentation and a heavy starting line of a tree shows a separate terminological dimension. For example, في حال وجود مفهوم أو أكثر غير موجود في المخطط، فيتم التعبير عن ذلك بفرع ذو ثلاث نقاط فيما يبين خط البداية السميك تفرع المصطلحات، على سبيل المثال:



where a third concept might be 'off-system measurement unit'.


The partitive relation (or part-whole relation) is also hierarchical and connects a comprehensive concept to two or more partitive concepts which fitted together constitute the parent concept.

The diagrams show such relations as a rake or bracket, and a continued backline without a tooth means one or more further partitive concepts that are not discussed.


حيث يمكن للمفهوم الثالث أن يمثل "وحدة قياس من خارج النظام"

إنّ العلاقة المجزئة هي أيضاً علاقة هيكلية توصل مفهوم عام إلى مفهومين أو أكثر جزئيين، والتي ترتبط مع بعضها لتشكل مفهوم مصدري.

تبين الأشكال أدناه بعضاً من هذه العلاقات على شكل قوس مغلق (شكل أ، ب، ج) ، أما في حال القوس غير المغلق (الشكل -د-) فيتدل على أن هنالك مفهوم أو أكثر لم يتم مناقشته.



A close-set double line indicates that several partitive concepts of a given type are involved and a broken line shows that such plurality is uncertain. For example, أن الخط المزدوج المتصل فيدل على أن هنالك العديد من المفاهيم الجزئية من النوع المذكور مشترك أيضا بهذا التفرع. أما الخط المتقطع المجاور للخط المتصل فيدل وجود شك في التعددية عند هذا التفرع.



A parenthetic term indicates a concept that is n ot defined in the Vocabulary, but is taken as a primitive which is assumed to be generally understood. تدل المفاهيم الواردة بين قوسين، على أنها مفاهيم غير معرفة بالمعجم، ولكن تم أخذها بشكل مبسط على اعتبارها مفهومة بشكل عام.



1.15 off-system measurement unit و حدة القياس من خار ج النظام

(in-system measurement unit) وحدة القياس من النظام

The associative relation (or pragmatic relation) is non-hierarchical and connects two concepts which are in some sort of thematic association. There are many subtypes of associative relation, but all are indicated by a double-headed arrow. For example,

إنّ العلاقة الترابطية (أو العلاقة الواقعية) هي علاقة غير هيكلية وتوصل مفهومان بينهما ربط موضوعي. وهنالك العديد من الأنواع الفرعية للعلاقة الترابطية، ولكنها جميعا موضحة من خلال السهم ذو الرأسين، كما هو مبين في الأمثلة أدناه:

To avoid too complicated diagrams, they do not show all the possible associative relations. The diagrams will demonstrate that fully systematic derived terms have not been created, often because metrology is an old discipline with a vocabulary evolved by accretion rather than as a comprehensive and coherent de novo structure.

ولتفادي المخططات المعقدة جدا، فإنه لم يتم عرض جميع العلاقات المترابطة. كما تبين هذه المخططات أن المصطلحات المشتقة النظامية الكاملة غير موجودة حتى الآن، وذلك بسبب قدم علم القياس الذي تطورت مصطلحاته وفق الحاجة، وليست بتراكيب شمولية مترابطة.




Figure A.1: Concept diagram for part of Clause 1 around 'quantity' الشكل (أ-1): مخطط مفاهيم الباب الأول المتعلقة بالكميات




Figure A.2: Concept diagram for part of Clause 1 around 'measurement unit' الشكل (أ-2): مخطط مفاهيم الباب الأول المتعلقة بوحدات القياس




Figure A.3 : Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement' الشكل (أ-3): مخطط مفاهيم الباب الثاني المتعلقة بالقياس




Figure A.4: Concept diagram for part of Clause 2 around 'quantity value' الشكل (أ-4): مخطط مفاهيم الباب الثاني المتعلقة بقيمة الكمية




Figure A.5: Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement precision' الشكل (أ-5): مخطط مفاهيم الباب الثاني المتعلقة بدقة القياسات




Figure A.6: Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement uncertainty' الشكل (أ-6): مخطط مفاهيم الباب الثانى المتعلقة بارتياب القياس




Figure A.7: Concept diagram for part of Clause 2 around 'calibration' الشكل (أ-7): مخطط مفاهيم الباب الثاني المتعلقة بالمعايرة




Figure A.8: Concept diagram for part of Clause 2 around 'measured quantity value' الشكل (أ-8): مخطط مفاهيم الباب الثاني المتعلقة بقيمة الكمية المقاسة




Figure A.9: Concept diagram for part of Clause 3 around 'measuring system' الشكل (أ-9): مخطط مفاهيم الباب الثالث المتعلقة بأنظمة القياس




Figure A.10: Concept diagram for part of Clause 4 around 'metrological properties of a measuring instrument or measuring system'

الشكل (أ-10): مخطط مفاهيم الباب الرابع المتعلقة بالخصائص المترولوجية لأدوات وأنظمة القياس




Figure A.11: Concept diagram for part of Clause 4 around 'operating condition' الشكل (أ-11): مخطط مفاهيم الباب الرابع المتعلقة بظرف التشغيل




Figure A.12: Concept diagram for part of Clause 5 around 'measurement standard' ('etalon') الشكل (أ-12): مخطط مفاهيم الباب الخامس المتعلقة بمعايير القياس

مراجع النسخة الأصلية للمعجم الصادرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية Bibliography of the original VIM

- [1] ISO 31-0:1992 (1), Quantities and units Part 0: General principles
- [2] ISO 31-5 (2), Quantities and units Part 5: Electricity and magnetism
- [3] ISO 31-6 (3), Quantities and units Part 6: Light and related electromagnetic radiations
- [4] ISO 31-8 (4), Quantities and units Part 8: Physical chemistry and molecular physics
- [5] ISO 31-9 (5), Quantities and units Part 9: Atomic and nuclear physics
- [6] ISO 31-10 (6), Quantities and units Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiations
- [7] ISO 31-11 (7), Quantities and units Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology
- [8] ISO 31-12 (8), Quantities and units Part 12: Characteristic numbers
- [9] ISO 31-13 (9), Quantities and units Part 13: Solid state physics
- [10] ISO704:2000, Terminology work Principles and methods
- [11] ISO1000:1992/Amd.1:1998, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
- [12] ISO1087-1:2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application
- [13] ISO3534-1, Statistics -Vocabulary and symbols- Part 1: General statistical terms and terms used in probability
- [14] ISO5436-2, Geometrical Product Specifications (GPS) Surface texture: Profile method; Measurement standards Part 2: Software measurement standards
- [15] ISO5725-1:1994/Cor.1:1998, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1: General principles and definitions
- [16] ISO5725-2:1994/Cor.1:2002, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
- [17] ISO5725-3:1994/Cor.1:2001, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
- [18] ISO5725-4:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method
- [19] ISO5725-5:1998/Cor.1:2005, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 5:

Under revision as ISO 80000-1, units — Part 1: General.

² Under revision as IEC 80000-6, units — Part 6: Electromagnetism.

Under revision as ISO 80000-7, units — Part 7: Light.

⁴ Under revision as ISO 80000-9, units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics.

Under revision as ISO 80000-10, Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics.

⁶ Under revision as ISO 80000-10, Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics.

Under revision as ISO 80000-2, Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology.

Under revision as ISO 80000-11, Quantities and units — Part 11: Characteristic numbers.

Under revision as ISO 80000-12, Quantities and units — Part 12: Solid state physics.

- Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method
- [20] ISO5725-6:1994/Cor.1:2001, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 6: Use in practice of accuracy values
- [21] ISO9000:2005, Quality management systems Fundamentals and vocabulary
- [22] ISO10012, Measurement management systems Requirements for measurement processes and measuring equipment
- [23] ISO10241:1992, International terminology standards Preparation and layout
- [24] ISO13528, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
- [25] ISO15189:2007, Medical laboratories Particular requirements for quality and competence
- [26] ISO17511, In vitro diagnostic medical devices Measurement of quantities in biological samples Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials
- [27] ISO/TS 21748, Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation
- [28] ISO/TS 21749, Measurement uncertainty for metrological applications Repeated measurements and nested experiments
- [29] ISO80000-3, Quantities and units Part 3: Space and time
- [30] ISO80000-4, Quantities and units Part 4: Mechanics
- [31] ISO80000-5, Quantities and units Part 5: Thermodynamics
- [32] ISO80000-8, Quantities and units Part 8: Acoustics
- [33] ISOGuide 31:2000, Reference materials Contents of certificates and labels
- [34] ISOGuide 34:2000, General requirements for the competence of reference material producers
- [35] ISOGuide 35:2006, Reference materials General and statistical principles for certification
- [36] Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993 amended 1995
- [37] JCGM 101:2008, Evaluation of measurement data Supplement 1 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" Propagation of distributions using a Monte Carlo method.
- [38] IEC 60027-2:2005, Letter symbols to be used in electrical technology Part 2: Telecommunications and electronics
- [39] IEC 60050-300:2001, International Electrotechnical Vocabulary Electrical and electronic measurements and measuring instruments Part 311: General terms relating to measurements Part 312: General terms relating to electrical measurements Part 313: Types of electrical measuring instruments Part 314: Specific terms according to the type of instrument
- [40] IEC 60359:2001, Ed. 3.0 (bilingual), Electrical and electronic measurement equipment Expression of performance
- [41] IEC 80000-13, Quantities and units Part 13: Information science and technology
- [42] BIPM: The International System of Units (SI), 8th edition, 2006
- [43] BIPM, Consultative Committee for Amount of Substance (CCQM) 5th Meeting (February 1999)
- [44] P.J. MOHR, B.N. TAYLOR, D.B. NEWELL, Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002,

- Reviews of Modern Physics, 77, 2005, 107 pp.
- http://physics.nist.gov/constants
- [45] EMONS, H., FAJGELJ, A., VAN DER VEEN, A.M.H. and WATTERS, R. New definitions on reference materials. Accred. Qual. Assur., 10, 2006, pp. 576-578
- [46] Guide to the expression of uncertainty in measurement (1993, amended 1995) (published by ISO in the name of BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP and OIML)
- [47] IFCC-IUPAC: Approved Recommendation (1978). Quantities and Units in Clinical Chemistry, Clin. Chim. Acta, 1979:96:157F:183F
- [48] ILAC P-10 (2002), ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
- [49] J.K. BÖHLKE, R. de LAETER, P. DE BIÈVRE, H. HIDAKA, H.S. PEISER, K.J.R. ROSMAN, P.D.P. TAYLOR. Isotopic Composition of the Elements, 2001, J. Phys. Chem. Ref. Data., 34, 2005, pp. 57-67
- [50] IUPAP–25: Booklet on Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants. Document IUPAP–25, E.R. Cohen and P. Giacomo, Physica 146A, 1987, pp. 1-68 (10)
- [51] IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (1993, 2007)
- [52] IUPAC, Pure Appl. Chem., 75, 2003, pp. 1107-1122
- [53] OIML V1:2000, International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML)
- [54] WHO 75/589, Chorionic gonadotrophin, human, 1999
- [55] WHO 80/552, Luteinizing hormone, human, pituitary, 1988

To be revised and published on the Web.

مراجع الترجمة للغة العربية References of the Arabic translation

- معجم المترولوجيا القانونية، الطبعة الثانية، 1978، المترجم من قبل المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، ترجمة د.
 منيف حجازي والفيزيائي عساف حداد، 1983.
- 2- المعجم الدولي لمصطلحات المترولوجيا القانونية، طبعة عام 2000، المترجم من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ترجمة م. أسامة ملحم، 2007.

L	ist of acronyms	قائمة المختصرات
BIPM	International Bureau of Weights and Measures	المكتب الدولي للأوزان والمقاييس
CCQM	Consultative Committee for Amount of Substance — Metrology in Chemistry	اللجنة الاستشاربة لكمية المادة – المترولوجيا الكيميائية
CGPM	General Conference on Weights and Measures	المؤتمر العام للأوزان والمقاييس
CODATA	Committee on Data for Science and Technology	لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية
GUM	Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement	دليل التعبير عن الارتياب في القياس
IAEA	International Atomic Energy Agency	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ICSU	International Council for Science	المجلس الدولي للعلوم
IEC	International Electrotechnical Commission	اللجنة الدولية الكهروتقنية
IFCC	International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine	الاتحاد الدولي للكيمياء السربرية والمختبرات الطبية
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation	المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات
ISO	International Organization for Standardization	المنظمة الدولية للتقييس
ISO/REMCO	International Organization for Standardization, Reference Materials Committee	المنظمة الدولية للتقييس / لجنة المواد المرجعية
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry	الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية
IUPAC/CIAAW	International Union of Pure and Applied Chemistry — Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights	الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية – لجنة النظائر والأوزان الذرية
IUPAP	International Union of Pure and Applied Physics	الاتحاد الدولي للفيزياء النظرية والتطبيقية
JCGM	Joint Committee for Guides in Metrology	اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية
JCGM/WG 1	Joint Committee for Guides in Metrology,	اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية – مجموعة العمل رقم
	Working Group 1 on the GUM	(1) الخاصة بدليل التعبير عن الارتياب في القياس
JCGM/WG 2	Joint Committee for Guides in Metrology, Working Group 2 on the VIM	اللجنة المشتركة للأدلة المترولوجية – مجموعة العمل رقم (2) الخاصة بالمعجم الدولي للمترولوجيا
OIML	International Organization of Legal Metrology	المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية
VIM, 2nd edition	International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (1993)	المعجم الدولي للمصطلحات العامة والخاصة في المترولوجيا (VIM)، الطبعة الثانية، عام 1993.
VIM, 3rd edition	International Vocabulary of Metrology -	المعجم الدولي للمترولوجيا -المفاهيم الأساسية والعامة
111, 014 601131	Basic and General Concepts and Associated Terms (this publication)	والمصطلحات المتعلقة بها- الطبعة الثالثة (هذه الطبعة)
VIML	International Vocabulary of Terms in Legal Metrology	المعجم الدولي لمصطلحات المترولوجيا القانونية
WHO	World Health Organization	منظمة الصحة العالمية

Alphabetical index		الفهرس الهجائي الإنجليزي
A		
accuracy	2.13	ضباطة القياس
accuracy class	4.25	درجة الضباطة
accuracy of measurement		ضباطة القياس
adjustment		ضبط منظومة القياس
adjustment of a measuring system		ضبط منظومة القياس
В		
background indication	4.2	دلالة الخلو
base quantity	1.4	الكمية الأساسية
base unit	1.10	وحدة القياس الأساسية
bias	2.18	انحياز القياس
blank indication	4.2	دلالة الخلو
C		
calibration	2.39	المعايرة
calibration curve	4.31	منحنى المعايرة
calibration diagram	4.30	مخطط الرسم البياني للمعايرة
calibration hierarchy	2.40	الهيكلية الهرمية للمعايرة
calibrator	5.12	المعاير
certified reference material	5.14	المادة المرجعية ذات الشهادة
coherent derived unit	1.12	وحدة القياس المشتقة المترابطة
coherent system of units	1.14	النظام المترابط لوحدات القياس
combined standard measurement uncertainty	2.31	ارتياب القياس المعياري المدمج
combined standard uncertainty	2.31	ارتياب القياس المعياري المدمج
commutability of a reference material	5.15	قابلية الاستبدال للمادة المرجعية
conservation of a measurement standard	5.11	المحافظة على معايير القياس
conventional quantity value	2.12	القيمة الاصطلاحية
conventional reference scale	1.29	المقياس الاصطلاحي المرجعي
conventional value	2.12	القيمة الاصطلاحية
conventional value of a quantity	2.12	القيمة الاصطلاحية
conversion factor between units	1.24	معامل التحويل بين وحدات القياس
correction	2.53	التصحيح
coverage factor	2.38	معامل التغطية
coverage interval		فترة التغطية
coverage probability	2.37	احتمالية التغطية

CRM	5.14	المادة المرجعية ذات الشهادة
D		
datum error	4.27	خطأ القياس عند نقطة الفحص
datum measurement error	4.27	خطأ القياس عند نقطة الفحص
dead band	4.17	الفترة الميتة
definitional uncertainty	2.27	الارتياب التعريفي
derived quantity	1.5	الكمية المشتقة
derived unit	1.11	وحدة القياس المشتقة
detection limit	4.18	حد الكشف
detector	3.9	الكاشف
dimension	1.7	بعد الكمية
dimension of a quantity	1.7	بعد الكمية
dimensionless quantity	1.8	الكمية ذات البعد واحد
discrimination threshold	4.16	عتبة التمييز
displaying measuring instrument	3.4	أداة قياس ذات عارض مرئي
E		
error	2.16	خطأ القياس
error of measurement	2.16	خطأ القياس
etalon	5.1	معيار القياس
expanded measurement uncertainty	2.35	ارتياب القياس الممتد
expanded uncertainty	2.35	ارتياب القياس الممتد
I		
indicating measuring instrument	3.3	أداة قياس ذات مبين
indication	4.1	القيمة المبينة
indication interval	4.3	فترة القيم المبينة
influence quantity	2.52	الكمية المؤثرة
input quantity	2.50	الكمية الداخلة في نموذج القياس
input quantity in a measurement model	2.50	الكمية الداخلة في نموذج القياس
instrumental bias	4.20	انحياز أداة القياس
instrumental drift	4.21	انسياق أداة القياس
instrumental measurement uncertainty	4.24	ارتياب القياس لأداة القياس
intermediate measurement precision	2.23	الدقة المرحلية للقياس
intermediate precision	2.23	الدقة المرحلية للقياس
intermediate precision condition	2.22	ظرف الدقة الوسطية للقياس
intermediate precision condition of measurement	2.22	ظرف دقة القياس المرحلية
international measurement standard	5.2	معيار القياس الدولي
International System of Quantities	1.6	النظام الدولي للكميات

International System of Units	1.16	النظام الدولي لوحدات القياس
intrinsic measurement standard	5.10	معيار القياس الجوهري
intrinsic standard	5.10	معيار القياس الجوهري
ISQ	1.6	النظام الدولي للكميات
K		
kind	1.2	نوع الكمية
kind of quantity	1.2	نوع الكمية
L		
limit of detection	4.18	حد الكشف
limit of error	4.26	الخطأ الأعظم المسموح به
limiting operating condition	4.10	ظرف التشغيل الأقصى
M		
maintenance of a measurement standard	5.11	المحافظة على معايير القياس
material measure	3.6	المقياس المادي
maximum permissible error	4.26	الخطأ الأعظم المسموح به
maximum permissible measurement error	4.26	الخطأ الأعظم المسموح به
measurand	2.3	الكمية المراد قياسها
measured quantity value	2.10	القيمة المقاسة
measured value	2.10	القيمة المقاسة
measurement	2.1	القياس
measurement accuracy	2.13	ضباطة القياس
measurement bias	2.18	انحياز القياس
measurement error	2.16	خطأ القياس
measurement function	2.49	دالة القياس
measurement method	2.5	طريقة القياس
measurement model	2.48	نموذج القياس
measurement precision	2.15	دقة القياس
measurement principle	2.4	مبدأ القياس
measurement procedure	2.6	إجراء القياس
measurement repeatability	2.21	تكرارية القياس
measurement reproducibility	2.25	إعادة القياس
measurement result	2.9	نتيجة القياس
measurement scale	1.27	مقياس القياس
measurement standard	5.1	معيار القياس
measurement trueness	2.14	صحة القياس
measurement uncertainty	2.26	ارتياب القياس
measurement unit	1.9	وحدة القياس

massuring chain	3.10	حلقة القياس
measuring chain		حسه القياس أداة القياس
measuring instrument measuring interval		اداه انقیاس فترة القیاس
measuring system	4.7 3.2	فرة القياس منظومة القياس
<u> </u>	3.7	منطومه انفياس مؤول القياس
measuring transducer method of measurement	2.5	موون القياس طريقة القياس
	2.3	•
metrological comparability metrological comparability of	2.40	المقارنة المترولوجية لنتائج القياس
measurement results	2.46	المقارنة المترولوجية لنتائج القياس
metrological compatibility	2.47	التوافق المترولوجي
metrological compatibility of	2.47	*
measurement results	2.47	التوافق المترولوجي لنتائج القياس
metrological traceability	2.41	السلسلة المترولوجية
metrological traceability chain	2.42	حلقة السلسلة المترولوجية
metrological traceability to a	2.43	السلسلة المترولوجية لوحدات القياس
measurement unit		
metrological traceability to a unit	2.43	السلسلة المترولوجية لوحدات القياس
metrology	2.2	المترولوجيا
model	2.48	نموذج القياس
model of measurement	2.48	نموذج القياس
multiple of a unit	1.17	مضاعف وحدة القياس
N		
national measurement standard	5.3	معيار القياس الوطني
national standard	5.3	معيار القياس الوطني
nominal indication interval	4.4	الفترة الاسمية للقيمة المبينة
nominal interval	4.4	الفترة الاسمية
nominal property	1.30	الخاصية الاسمية
nominal quantity value	4.6	القيمة الاسمية
nominal value	4.6	القيمة الاسمية
null measurement uncertainty	4.29	ارتياب القياس عند قيمة الصفر
numerical quantity value	1.20	القيمة العددية للكمية
numerical quantity value equation	1.25	معادلة القيمة العددية
numerical value	1.20	القيمة العددية للكمية
numerical value equation	1.25	معادلة القيمة العددية
numerical value of a quantity	1.20	القيمة العددية للكمية
0		
off-system measurement unit	1.15	وحدة قياس من خارج نظام وحدات القياس
off-system unit		وحدة قياس من خارج نظام وحدات القياس
ordinal quantity	1.15 1.26	و عدد عيدي من فرق عدم و عدد العيدي الكمية المرتبية
oramai quantity	1.20	الكلية المرتبية

ordinal quantity-value scale	1.28	المقياس الترتببي للقيمة - الكمية
ordinal value scale	1.28	المقياس الترتيبي القيمة
output quantity	2.51	الكمية الخارجة في نموذج القياس
output quantity in a measurement model	2.51	الكمية الخارجة من نموذج القياس
P		
precision	2.15	دقة القياس
primary measurement standard	5.4	معيار القياس الأولي
primary reference measurement	2.8	إجراء القياس المرجعي الأولي
procedure	2.8	
primary reference procedure	2.8 5.4	إجراء القياس المرجعي الأولي
primary standard		معيار القياس الأولي
principle of measurement	2.4	مبدأ القياس
Q		
quantity	1.1	الكمية
quantity calculus	1.21	حساب الكمية
quantity dimension	1.7	بعد الكمية
quantity equation	1.22	معادلة الكمية
quantity of dimension one	1.8	الكمية ذات البعد واحد
quantity value	1.19	قيمة الكمية
quantity-value scale	1.27	مقياس كمية القياس
R		
random error	2.19	خطأ القياس العشوائي
random error of measurement	2.19	خطأ القياس العشوائي
random measurement error	2.19	خطأ القياس العشوائي
range of a nominal indication interval	4.5	المدى الاسمي لفترة القيم المبينة
rated operating condition	4.9	ظرف التشغيل الاعتيادي
reference condition	4.11	ظرف التشغيل المرجعي
reference data	5.16	البيانات المرجعية
reference material	5.13	المادة المرجعية
reference measurement procedure	2.7	إجراء القياس المرجعي
reference measurement standard	5.6	معيار القياس المرجعي
reference operating condition	4.11	ظرف التشغيل المرجعي
reference quantity value	5.18	القيمة المرجعية
reference standard	5.6	معيار القياس المرجعي
reference value	5.18	القيمة المرجعية
relative standard measurement uncertainty	2.32	ارتياب القياس المعياري النسبي
repeatability	2.21	تكراربة القياس

ropostability condition	2.20	ظرف التكراربة للقياس
repeatability condition repeatability condition of measurement		طرف التكراربة للقياس ظرف التكراربة للقياس
reproducibility		صرف المتورود تسياس إعادة القياس
reproducibility condition		بِ عدد السياس ظرف الإعادة
		صرت ،وـــده ظرف إعادة القياس
reproducibility condition of measurement resolution		لعرب إعاده المقياس الثباتية
resolution of a displaying device	4.14 4.15	. صب بيد الثباتية لعارض وسيلة القياس
result of measurement	2.9	نتيجة القياس
RM	5.13	المادة المرجعية
S	3.13	المربسية
scale of a displaying measuring instrument	3.5	مقياس أداة القياس ذات العرض المرئي
secondary measurement standard	5.5	معيار القياس الثانوي
secondary standard	5.5	معيار القياس الثانوي
selectivity	4.13	الانتقائية منظومة القياس
selectivity of a measuring system	4.13	الانتقائية لمنظومة القياس
sensitivity	4.12	حساسية منظومة القياس
sensitivity of a measuring system	4.12	حساسية منظومة القياس
sensor	3.8	المحس
SI	1.16	النظام الدولي لوحدات القياس
stability	4.19	استقرارية نظام القياس
stability of a measuring instrument	4.19	استقرارية نظام القياس
standard measurement uncertainty	2.30	الارتياب القياس المعياري
standard reference data	5.17	البيانات المرجعية المعيارية
standard uncertainty	2.30	الارتياب القياس المعياري
standard uncertainty of measurement	2.30	الارتياب القياس المعياري
steady-state operating condition	4.8	ظرف التشغيل المستقر
step response time	4.23	زمن الاستجابة
submultiple of a unit	1.18	جزء وحدة القياس
system of quantities	1.3	نظام الكميات
system of units	1.13	نظام وحدات القياس
systematic error	2.17	الخطأ النظامي للقياس
systematic error of measurement	2.17	الخطأ النظامي للقياس
systematic measurement error		الخطأ النظامي للقياس
T		
target measurement uncertainty		ارتياب القياس المستهدف
target uncertainty	2.34	ارتياب القياس المستهدف
traceability chain	2.42	حلقة السلسلة المترولوجية

transfer device	5.9	وسيلة القياس الناقلة
transfer measurement device	5.9	وسيلة القياس الجوالة
traveling measurement standard	5.8	معيار القياس الجوال
traveling standard	5.8	معيار القياس الجوال
true quantity value	2.11	القيمة الصحيحة
true value	2.11	القيمة الصحيحة
true value of a quantity	2.11	القيمة الصحيحة
trueness	2.14	صحة القياس
trueness of measurement	2.14	صحة القياس
Type A evaluation	2.28	تقييم النوع "أ" لارتياب القياس
Type A evaluation of measurement uncertainty	2.28	تقييم النوع "أ" لارتياب القياس
Type B evaluation	2.29	تقييم النوع "ب" لارتياب القياس
Type B evaluation of measurement uncertainty	2.29	تقييم النوع "ب" لارتياب القياس
U		
uncertainty	2.26	ارتياب القياس
uncertainty budget	2.33	ميزانية الارتياب ميزانية الارتياب
uncertainty of measurement	2.26	ارتياب القياس
unit	1.9	وحدة القياس
unit equation	1.23	معادلة وحدة القياس
unit of measurement	1.9	وحدة القياس
\mathbf{V}		
validation	2.45	التثبت
value	1.19	. تعبت قيمة الكمية
Value of a measured quantity	2.10	قيمة الكمية
value of a measured quantity	1.19	قيمة الكمية
variation due to an influence quantity	4.22	الاختلاف الناتج عن الكمية المؤثرة
verification	2.44	التحقق
W		C .
working interval	4.7	فترة العمل
working measurement standard	5.7	معيار القياس للعمل
working standard	5.7	معيار القياس للعمل
${f Z}$		
zero adjustment	3.12	ضبط منظومة القياس على نقطة الصفر
zero adjustment of a measuring system	3.12	ضبط منظومة القياس على نقطة الصفر
zero error	4.28	الخطأ الصفري





Arabic Translation of JCGM 200:2012

International Vocabulary of Metrology

-Basic and general concepts and associated terms-

(VIM)

3rd Edition, 2012 (2008 version with minor corrections)

Translated by Eng. Osama A. MELHEM

1st Edition 2017